

620
M35

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
БЕЛАРУСКІ ІДИРЖАЎНЫ ГЭЖЛАДАЦЫН УПНІРСТТУТ

Кафедра матэматычнай науки і тэхнологіі меганікі

МАТЭРЫЯЛАЗНАЎСТВА

Методычны ўказани ў кантрольны заданні
для стручнага атапочкав
спец. Т.05.02.00, Т.16.02.00, Э.01.03.00, Т.05.03.00



Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь



0000000641990

да выдання рэдакцыйна-ўмія
для выдання

аналіческое дадаваньне з тэхнікай
працоў з матэрыяламі і спосабамі

матэрыялаў і асаблівасцяў

Іншыя: А.І. ГАРАСТ
Н.А. СВІДУНОВІЧ

стар. дацэнт В.А. Ціханаў

дацэнт каф. дэталей
машин БДТУ
А.Ф. ДУЛЕВІЧ

дацэнт каф. дэталей
машин БДТУ
А.Ф. ДУЛЕВІЧ

даннай вучэбна-метадычнай
1997 год. Паз. 1.12

Для студэнтаў-зачоначнай спец. Т. 05.02.00

Приемка: "Спец. Установка" Т. 05.03.00

УВЕДЗЕНЫ

дасягненні ў галіне матэрыялаўнауства за-
галінах тэхнікі, паведынні даўгавечнасці і надзеінасці дэ-
талей машын і інструменту. Постехі сучаснага машынабудаванія
нemагчымы без стварэння і выкарыстання сплаваў з пэўнымі фі-
зічнымі, хімічнымі і механічнымі ўласцівасцямі. Выбар матэ-
рыялу і тэхналогіі апрацоўкі матчымы толькі пры ўмове глыбо-
кага ведання яго ўласцівасцей.

Курс "Матэрыялаўнауства" займае важнае месца ў падрыхто-
чы інжынеру-механіку. Пры вывучэнні матэрыялаўнауства не-
абходны веды такіх прадметаў, як фізіка, хімія, супраціўленне
матэрыялаў і тэхналогія канструкцыйных матэрыялаў. Веды па
матэрыялаўнауству неабходны для выканання курсавых і дыплом-
ных праектаў, вывучэння профільных дисцыплін і ў практич-
най інжынернай дзейнасці пры раšэнні пытанняў выбару матэры-
ялаў, забеспячэння надзеінасці і даўгавечнасці дэталей машын
і інструменту.

Матэрыялаўнауствам называюць науку, якая вывучае ўзвес-
насувязь паміж саставам, будовай і ўласцівасцямі матэрыялаў.
Будова матэрыялаў забяспечваецца пры прыгатаванні (плаўцы,
спякани, электроліз) сплаву, структура якога значна мяня-
ецца ў працэсе яго апрацоўкі. Уласцівасці матэрыялаў зале-
жаць ад іншых фактараў – саставу і структуры, атрыманай
пасля тэрмічнай апрацоўкі, пластычнай деформацыі, паверхне-
вых методаў умацавання і г.д.

Задні даконтрольных работ №1 і №2 прыведзены ў гэтым
дадатковыму. Многагадовая практика кансультатыўнай і рэценза-
вання кантрольных работ сведчыць аб неабходнасці распрацоўкі
спецыяльнага метадычнага дапаможніка, які спрым'я бы ўдаска-
нalenno арганізацыі самастойнай працы студэнтаў-зачоначнікаў
пры выкананні імі кантрольных работ. Пры складанні метадич-
ных указаний аўтары звязнулі самую пільную ўвагу на методы-
ку выканання кожнага пытання з указаннем неабходных дадатка-
чных матэрыялаў і асаблівасцей іх прызначэння.

Вядомыя работы указанныца выкладыкам. Падставай для
задачы экзамену (экзамену) па курсу "Матэрыялаўнауства" з'яўля-
юцца

БІБЛІЯТЭКА
Беларуская дзяржаўная
гісторыка-культурна-литаратуроведческая
бібліятэка

ХНВ

- 4 -

еца наяұнассың у студента залікай па кантрольных і лабора-

торных работах.

Перад пачаткам працы па выкананню кантрольных работ №1
і №2 неабходна уважливва азнаеміца з метадынныи ўказанинам!

да гэтых работ.

Алқазы на пытанинні павінны бынъ поўнимі і канкрэтнымі,
напісаны разборным почаркам, малонкі павінны быць акурат-

нымі.

У канцы неабходна прывесці пералік выкарьстаний
чигаратуры і падпісаць работу.

КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Заданні да кантрольных работ выдаоца індывідуальна
кожнаку студэнту. Заданне уключае пытанинні і задача па асноу-

ных раздзелах курса.

Пры выкананні кантрольных работ студэнты выучваюць ме-
тодыку выбару і назначэння сталей для вырабу канкрэтных дэ-
талей машын і рознага віду інструментау, а таксама знаменца

і асаблівасцямі будовы, тэхналогіяй атрымання і вобласцю
прымянення найблыж распаўсюджаных неметалічных матэрыалаў.

Адначасова студэнт павінен наўчунца карыстцаць даведчынны
матэрыяламі, этым каб учець у далейшым правільна выбраць

матэрыял пры курсавым і дыпломні праектаванні. Дыяграмы
стану розных сістэм, а таксама дыяграма ізатэрмічнага пера-
ўтварэння аўстэнту эўтектoidной сталі у8, якія неабходны

для выкананні кантрольной работы №1, прыведзены ў дадатку 1.

ЗАДАННІ ДА КАНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1

В а р ы ж н т 1

1. Апішыце будову і асноуны характарыстыкі крышталічной
расташоткі медзі (параметры, каардынацыйны лік, шчыльнасць
упакоўкі).

2. Вычарціце дыяграму стану сістемы алюміній-германій.
Апішыце ўзаендаеянні кампанентау у вадкім і цвёрдым станах,

укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграммі
стану і раслумуачце характар змянення ўласцівасцей сплаваў у
разглядаенай сістэмэ з дапамогай правілаў Курнакова.

3. Раслумуачце, чаму пластычную дэфармацыю волава пры
пакаёвой тэмпературы называюць гарачай дэфармацыяй, а валь-

фраму і пры тэмпературы 1000°C называюць халоднай пластычной
дэфармацыяй?

4. Вычарціце дыяграму стану жалеза-карбід жалеза, укажы-

це структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграммі, апішы-

це пераўтварэнні і пабудуйце кривую награвання ў інтэрвале
тэмператур ад 0 да 1600°C (з прымяненнем правіла фаз) для
сплаву, які ўтрымлівае 1,6%С. Для разглядаемага сплаву, пры
тэмпературы 1350°C вызначце: працэктнае утрыманне вугляроду
у фазах; колканская судносінні фаз.

5. Сталь 40 загартоўвалася ў інтэрвале тэмператур 760 і
840°C. Апішыце пераўтварэнні, якія назіраюца пры дадзеных
рэчымах загартоўкі. Укажыце структуры 1
раслумуачце прычыны ўтварэння розных структур. Які рэжым за-
гартоўкі трэба рэкамендаваць?

В а р ы ж н т 2

3. Як змяненіца металу ёму?

4. Вычарціце дыяграму сістемы жалеза-карбід жалеза, укажы-

це структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграммі, апішы-

це пераўтварэнні і пабудуйце кривую награвання ў інтэрвале
тэмператур ад 0°C да 1000°C (з прымяненнем правіла фаз) для
сплаву, які ўтрымлівае 1,6%С. Для разглядаемага сплаву, пры
тэмпературы 1350°C вызначце: працэктнае утрыманне вугляроду
у фазах; колканская судносінні фаз.

5. Сталь 40 загартоўвалася ў інтэрвале тэмператур 760 і
840°C. Апішыце пераўтварэнні, якія назіраюца пры дадзеных
рэчымах загартоўкі. Укажыце структуры 1
раслумуачце характар змянення ўласцівасцей сплаваў у разг-

лядаемай сістэмэ з дапамогай правілаў Курнакова.

6. Як змяненіца металу ёму?

7. Вычарціце дыяграму стану сістемы свінец-сурна. Апішы-

це ўзаендаеянні кампанентау у вадкім і цвёрдым станах, ука-
жыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграммі стану

і раслумуачце характар змянення ўласцівасцей сплаваў у разг-

лядаемай сістэмэ з дапамогай правілаў Курнакова.

8. Як змяненіца металу ёму?

9. Вычарціце дыяграму стану сістемы свінец-сурна. Апішы-

це ўзаендаеянні кампанентау у вадкім і цвёрдым станах, ука-
жыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграммі стану

і раслумуачце характар змянення ўласцівасцей сплаваў у разг-

лядаемай сістэмэ з дапамогай правілаў Курнакова.

10. Вычарціце дыяграму стану сістемы свінец-сурна. Апішы-

це ўзаендаеянні кампанентау у вадкім і цвёрдым станах, ука-
жыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграммі стану

і раслумуачце характар змянення ўласцівасцей сплаваў у разг-

лядаемай сістэмэ з дапамогай правілаў Курнакова.

АКС
Фармацыі металу і чаму?

БІЛДЖЕЦКІ ІІІ БАССУЕВА
ВІСЛІЗІЯНІЧ КЕМІЧНЫЕ

1. Водіуску структуру міртажісір водпуску і цвёлдасы: пірная - НКС60, другая - НКС50. З дапамогай дыяграми стану жалеза-карбід жалеза і з улікам пераутварення, якія праходзіць пры водпуску, укажыце тэмпературу водпуску для кожнай ста-лі. Апішыце уса пераутварені, якія праходзяць у гэтых станах у працэсе загартоўкі і водпуску, і растлумаче, чаму сталь ув мае большую цвёрдасць, чым сталь 35.

2. Вычарціце дыяграму стану сістэмы алюміній-кремній. Апішыце ўзаемадзеяніі кампанентаў у вадкім і цвёрдым станах, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграммі растлумаче харектар змянення ўласцівасцей сплаву у разглядаемай сістэме з дапамогай правіл Курнакова.

3. Якая тэмпература раздзяляе раёны халоднай і гарачай пластичнай дэфармациі і чаму?

4. Вычарціце дыяграму стану жалеза-карбід жалеза, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграммі, апішыце пераутварені і набудуице кривую ахалоджвання у інтервале тэмператур ад 1600 да 0° С (з прымененнем правіла фаз) для сплаву, які ўтрымлівае 1,7% С. Для разглядаемага сплаву віз-начые пры тэмпературы 1350° С: працэнтнае ўтриманне вугляроду у фазах: колькасныя сущностныя фаз.

5. Патрабуецца правесцы паверхневае умацаванне вырабаў са сталі 20. Назначе від апрацоўкі, апішыце тэхналогію, пераутварені, якія працякаюць у сталі, структуру і ўласцівасці.

В а р ы я н т 4

1. Апішыце будову і асноўныя харектарыстыкі кристалічнай рашоткі хрому (параметры, каардынатыны лік, шчыльнасць упакоекі).

2. Вычарціце дыяграму стану сістэмы медэз-серабро. Апішыце ўзаемадзеяніі кампанентаў у вадкім і цвёрдым станах, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграммі і растлумаче харектар змянення ўласцівасцей сплаву у разглядаемай сістэме з дапамогай правіл Курнакова.

3. Як змяніоцца будова і ўласцівасці пры нагреве папярэдніх дэфармаванага металу.

4. Вычарціце дыяграму стану жалеза-карбід жалеза, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграммі, апішыце пераутварені і набудуице кривую награвання у інтервале тэмператур ад 0 да 1600 С (з прымененнем правіла фаз) для сплаву, які ўтрымлівае 1,7% С. Для разглядаемага сплаву віз-начые пры тэмпературы 1400° С працэнтнае ўтриманне вугляроду ў фазах, колькасныя сущностныя фаз.

5. Вугляродзістныя стали ув і 35 маюць пасля загартоўкі

1. Жодзінуку структуру міртажісір водпуску і цвёлдасы: пірная - НКС60, другая - НКС50. З дапамогай дыяграммі стану жалеза-карбід жалеза і з улікам пераутварення, якія праходзіць пры водпуску, укажыце тэмпературу водпуску для кожнай ста-лі. Апішыце уса пераутварені, якія праходзяць у гэтых станах у працэсе загартоўкі і водпуску, і растлумаче, чаму сталь ув мае большую цвёрдасць, чым сталь 35.

2. Вычарціце з прымененнем правіла фаз кривую награвання для жалеза.

3. Вычарціце дыяграму стану сістэмы алюміній-кремній-апішыце ўзаемадзеяніі кампанентаў у вадкім і цвёрдым станах, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграммі і растлумаче харектар змянення ўласцівасцей сплаву у разглядаемай сістэме з дапамогай правіл Курнакова.

4. Для якіх практичных мэтай прымяняюць наклён і чаку?

5. Вычарціце дыяграму стану жалеза-карбід жалеза. Укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграммі, апішыце пераутварені і набудуице кривую ахалоджвання ў інтервале тэмператур ад 1600 да 0 С (з прымененнем правіла фаз) для сплаву, які ўтрымлівае 1,8% С. Выберце для разглядаемага сплаву любую тэмпературу паміж лініямі соліду і ліквіду і вызначце: састаў фаз, гэта знаць працэнтнае ўтриманне вугляроду у фазах, колкасныя сущностныя фаз.

6. З дапамогай дыяграммі стану жалеза-карбід жалеза і кривой змянення цвёрдасці ў залежнасці ад тэмпературы ўзды-пуску, назначце для вугляродзістай стали 45 тэмпературу за-гартоўкі і тэмпературу водпуску, неабходная для забеспеччэння цвёрдасці НВ 250. Апішыце пераутварені, якія адбываліся ў сталі ў працэсе загартоўкі і водпуску, і апішыманую пасля тэрмапрацэснай структуру.

В а р ы я н т 6

1. Апішыце будову і асноўныя харектарыстыкі крышталь-ной рашоткі малібону (параметры, каардынатыны лік, шчыльнасць упакоекі)

2. Вычарціце дыяграму стану сістэмы магній-кальций-алі-шыці ўзаемадзеяніі кампане тай у вадкім і цвёрдым станах, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграммі і

растлумаче характеристар змінення уласцівасцей сплавау у разгнадаенай сістэме з дапамогай правіл Курнакова.

3. Растлумаче прыроду крохкага разбурэння металу 1 фактары, якія спрыяюць пераходу металу ў крохкі стан.

4. Вычарціце тыграгаму стану жалезакарбід жалеза, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмы, апільице пераутварэнні і пабудовы кривую награвання ў інтэрвале тэмператур ад 0 да 1600°C (з прымненнем правіла фаз) для сплаву, які ўтрымлівае $1,8\%$. Для разглядаемага сплаву гры тэмпературы 1360°C вызначце: састаў фаз, гэта значыць працэнтнае ўтрыманне вугляроду ў фазах, колъкасныя сущностныя фазы.

5. Пасля загартоўкі вугляродзістай стали з жуткасцю ахалдження большай за крытычную была атрымана структура, якая складаецца з ферыту і мартэнсіту. Правядзіце на дыяраме стану жалезакарбід жалеза ардынату, якая адпавядае састаўу разглядаемай сталі, укажыце прынятую ў дадзеным выпадку тэмпературу нагреву пад загартоўку і апішыце пераутварэнні, якія адбываюцца ў сталі при нагреве і ахалджванні. Як называюць такі від загартоўкі?

В а р м я н т 7

1. Апішыце будову і асноўныя характеристыстыкі крышталічнай рашоткі вальфраму(параметры, каардынанты лік, шыльнасць упакоўкі).

2. Вычарціце дыяраму стану свінц-магній. Апішыце ўзленадзяленне кампанентаў у вадкім і цвёрдым станах, укажіце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм і растлумаче характеристар змянення уласцівасцей сплавау у разгнадаенай сістэме з прымненнем правіл Курнакова.

3. Як эміняюцца эксплуатацыйныя характеристыстыкі дэталей паверхневага наклёпу(ўпакоўкі) і чаму?

4. Вычарціце дыяраму стану жалезакарбід жалеза, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм, апільице пераутварэнні і пабудовы кривую ахалджвання ў інтэрвале тэмператур ад 1600 да 0°C (з прымненнем правіла фаз) для сплаву, які ўтрымлівае $2,3\%$ С. Выберыце для разглядаемага сплаву любую тэмпературу паміж лініямі ліквідус і солі-

АУС 1 вызначце: састаў фаз, гэта значыць працэнтнае ўтрыманне вугляроду ў фазах; колъкасныя сущностныя фазы.
5. У чым заключаецца апісанне ўздзяліне цэментытай сеткі на уласцівасці інструментальных сталей $У10$ і $У12$? Якой тэрмічнай апрацоўкай можна яе энішыць? Абгрунтуйце выбраны рэкомендаваны апрацоўкі.

В а р м я н т 8

1. Апішыце ўмовы атрымання дробназарністай структуры, якія самаадвойна развіваецца, з прымненнем тэорыі стана. 2. Вычарціце дыяраму стану сістэмы недэль-серабро, апільице ўзаендаеянні кампанентаў у вадкім і цвёрдым станах, укажіце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграммі стану і растлумаче характеристар змянення уласцівасцей сплавау у разгнадаенай сістэме з дапамогай правіл Курнакова.

3. Для чаго прымняюць адпал у працэсе вытворчасці жоднокатанай стальнай служкі? Як называюць такі від адпалаў?

4. Вычарціце дыяраму стану жалезакарбід жалеза, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграммі, апільице пераутварэнні і пабудову кривую награвання ў інтэрвале тэмператур ад 0 да 1600°C (з прымненнем правіла фаз) для сплаву, які ўтрымлівае $2,3\%$. Для разгледаемага сплаву пры тэмпературы 1250°C вызначце: састаў фаз, гэта значыць працэнтнае ўтрыманне вугляроду ў фазах; колъкасныя сущностныя фазы.

5. Вычарціце дыяраму ізатэрмічнага пераутварэння аўтэніту ўзтэктоідной сталі і наяніце на яе кривую рэжыму ізатэрмічнага адпалау. Апішыце пераутварэнні і атрыманую пасля такой апрацоўкі структуру.

В а р м я н т 9

1. Апішыце дыяраму стану сістэмы свінц-сурма. Апільице ўзленадзяленне будову і асноўныя характеристыстыкі крышталічнай рашоткі (параметры, каардынанты лік, шыльнасць упакоўкі) для кубічнай мадыфікацыі тытану.

2. Вычарціце дыяраму стану сістэмы ўзтэктоідной сталі і наяніце на яе кривую рэжыму ізатэрмічнага адпалау і атэндзяленне кампанентаў у вадкім і цвёрдым станах, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграммі і растлумаче характеристар змянення уласцівасцей сплавау у разгнадаенай сістэме з дапамогай правіл Курнакова.

3. Паласа свинцу была прокатана на розную ступень дэфармации. Растилмаще, ці магчым стваренне значнага ўзнацавання свінцу, калі яго дэфармаваш пры пакёвай тэмпературы.

4. Вычарыце дыяграму стану жалеза-карбід жалеза, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм, апішыце пераутварэнні і побудуице крывую ахалоджвання ў інтервале тэмператур ад 1600 да 0°C (з прымненнем правила фаз) для сплаву, які ўтрымлівае 2,5%С. Выберыце, для разглядаемага сплаву любую тэмпературу паміж лініямі ліквідус і солідус і выбиначе: састаў фаз, гэта значыць працэктнае ўтрыманне вугляроду ў фазах пры гэтай тэмпературе; колькасны судносіны фаз.

5. У структуры вугляродзістай сталі 30 пасля загартоўкі не выяўляецца астаткавы аустэніт. У структуры вугляродзістай сталі 112 пасля загартоўкі прысутнічае да 30% астаткавага аустэніту. Растилмаче прычыну гэтай з'явы ў сувязі з маргансітнымі кривымі для гэтыхсталей. Якой апрацуўкай можна ліквідаваць астаткавы аустэніт?

В а р и я н т 10

1. Пабудуйце з прымненнем правила фаз крывую награвання для свінцу.

2. Вычарыце дыяграму стану сістэмы магній-кальцыю. Апішыце ўзаемадзеянні кампанентаў у валкім і цвёрдым станах, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм і раслумаче характар змянення ўласцівасцей сплавау у разглядаемай сістэме з дапамогай правіла Курнакова.

3. Валачэнне другу праводзяць у некалькі пераходаў. Калі валачэнне выконваюць без прамежкавых апераций адпалау, то дрог на апошніх пераходах будзе разрыванца. Растилмаче прычыну разрывау і укажыце меры для папярэджвання гэтага.

4. Вычарыце дыяграму стану жалеза-карбід жалеза, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм, апішыце пераутварэнні і побудуице крывую награвання ў інтервале тэмператур ад 0 да 1600°C (з прымненнем правила фаз) для сплаву, які ўтрымлівае 2,5% С. Для разглядаемага сплаву выбиначе ўтрыманне вугляроду ў фазах пры тэмпературы 900°C .

5. З дапамогай дыяграмм жалеза-карбід жалеза выбиначе тэмпературы нармалізацыі, адпалау і загартоўкі для сталі У10.

Дадзеніе левактывісткому гэтах дыяграфамаў тэрмічнай эпізоды і карбіднай структуре ўласцівасці сталі пасля кожнага віду апрацуўкі.

В а р и я н т 11

1. Апішыце з'яву транскрышталізацыі і яно ўздзеніне на ўласцівасці сплава.

2. Вычарыце дыяграму стану сістэмы медзь-серабро. Апішыце ўзаемадзеянні кампанентаў у цвёрдым і валкім станах, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм і раслумаче характар змянення ўласцівасцей сплавау у разглядаемай сістэме з дапамогай правіла Курнакова.

3. Як і чану пры пластычнай дэфармациі змяніоца ўласцівасці металу?

4. Вычарыце дыяграму стану жалеза-карбід жалеза, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм, стану, што пераутварэнні і побудуице крывую ахалоджвання ў іншапрычыне пераутварэння (з прымненнем правила тэрвале тэмператур ад 1600 да 0°C для сплаву, які ўтрымлівае 0,11% С. Выберыце для разг-фаз) для сплава, які гэты рэжым называецца, апішыце сутнасць пераутварэнні і вызначе: састаў фаз, гэта значыць працэктнае ўтрыманне вугляроду ў фазах пры гэтай тэмпературе; колькасную супадносіну фаз.

5. Вычарыце дыяграму ізагарэчнага пераутварэння аўстеніту для сталі У8, нанесце на яе крывую рэжыму ізагарэчнай апрацуўкі, якая забясцічвае атрыманне цвёрдасці НВ150. Укажыце, як гэты рэжым называецца, апішыце сутнасць пераутварэнні і якай структура атрымаецца ў гэтой выпадку.

В а р и я н т 12

1. Што такое пераахалоджванне і яно ўздзенічае на структуру металу, які кришталізуецца?

2. Вычарыце дыяграмму стану сістэмы алміній-медэз. Апішыце ўзаемадзеянні кампанентаў у валкім і цвёрдым станах, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяograms і раслумаче характар змянення ўласцівасцей сплавау у разглядаемай сістэме з дапамогай правіла Курнакова.

3. Як і чану змяніоца механічныя ўласцівасці металу пры халоднай пластычнай дэфармациі?

4. Вычарыце дыяграмму стану жалеза-карбід жалеза, укажы-

це структурна складальни за ўсіх абласцях дыяграми, які це пераутварэнні і пабудове кривую награвання у інтэрвале тэмператур ад 0 да 1600°C (з прыменением правіла фаз) дlia сплаву, які ўтрымлівае $0,2\%$. Для разглядаемага сплаву визначыце пры тэмпературы 1500°C : частай фаз, гэта значыць працяцьнае ўтрыманне вугляроду ў фазах; колькасныя судносіны фаз.

5. Прымени ўзінкніння ўнутраных напружанняў пры загароўчыні. Якіи спосабам можна засцерагчы выраб ад утварэння за гертовачных трэшчын?

Варыянт 13

1. Апішыце ўмовы атрымання дробнаязыристай структуры при кришталізацыі, якай разбівасцца самадасельна (з дапамогай тэорыі Тамана).

2. Вычарціце дыяграму стану сістэмы свінец-магній. Апішыце ўзаемадзеянні кампанентаў у вадкім і цвёрдым станах, укажыце структурны складальны за ўсіх абласцях дыярами і стану і растлумаче характар змянення ўласцівасцей сплаваў у разглядаемай сістэмэ з дапамогай правіла Курнакова.

3. Пад уздзеяннем якіх напружанняў узінкае пластычная дэформацыя? Як пры гэтым змяненца структура і ўласцівасці металуаў і сплаваў?

4. Вычарціце дыяграму стану жалеза-карбід жалеза, укажыце структурны складальны за ўсіх абласцях дыяграмм, апішыце пераутварэнні і пабудове кривую награвання у інтэрвале тэмператур ад 0 да 1600°C (з прыменением правіла фаз) для сплаву, які ўтрымлівае $0,11\%$, для разглядаемага сплаву пры тэмпературы 1500°C вызначыце: працяцтнае ўтрыманне вугляроду ў фазах, колькасныя судносіны фаз.

5. У чым аднозненне звычайнай загартоўкі ад ступеньчатай і ізагартоўкі? Якія перавагі і недахопы кожнага з гэтых відаў загартоўкі?

Варыянт 14

1. Апішыце будову і асноўныя характеристыкі кришталічнай рашоткі танталу (параметры, каардынатыны лік, шыльнасць упакоўкі).

2. Вычарціце дыяграму стану сістэмы мелзъ-нікель. Апішыце ўзаемадзеянні кампанентаў у вадкім і цвёрдым станах, укажыце

структурны складальны за ўсіх абласцях дыярами 1 растлумаче характар змянення ўласцівасцей сплаваў у разглайданіі сістэмы з дапамогай правіла Курнакова.

3. Для чаго прымяненца адпала пасля наклёту жалоднакатаўных пруткоў сталі быт?

4. Вычарціце дыяграму стану жалеза-карбід жалеза, укажыце структурны складальны за ўсіх абласцях дыярами, апішыце пераутварэнні і пабудове кривую ахалоджвання у інтэрвале тэмператур ад 1600 да 0°C (з прыменением правіла фаз) для сплаву, які ўтрымлівае $0,2\%$. Выбірце для разглядаемага сплаву любую тэмпературу паміж лініямі ліквідус і солідус і вызначыце: частай фаз, гэта значыць працяцтнае ўтрыманне вугляроду ў фазах; колькасныя судносіны фаз.

5. Прымени ўзінкніння ўнутраных напружанняў пры загароўчыні. Якіи спосабам можна засцерагчы выраб ад утварэння за гертовачных трэшчын?

Варыянт 15

1. Апішыце графічна рэжым адпала для атрымання перлітнага жоўтага чыгуна. Апішыце структурны пераутварэнні, якія працякаюць у працэсе адпала, і механічны ўласцівасці чыгуна пасля тэрмічнай апрацоўкі.

2. Вычарціце дыяграму рэжым адпала для атрымання перлітнага металічнага тыпу сувязі і асноўнай юлы ўласцівасці металу.

3. Вычарціце дыяграму стану сістэмы свінец-сурма. Апішыце ўзаемадзеянні кампанентаў у вадкім і цвёрдым станах, укажыце структурны складальны за ўсіх абласцях дыярами і растлумаче характар змянення ўласцівасцей сплаваў у разглайданіі сістэмы з дапамогай правіла Курнакова.

4. Што здарваецца з кришталічнай рашоткай металу пад дзеяннем нармальных напружанняў? Укажыце від разбурэння. Апішыце дыярами стану жалеза-карбід жалеза. Укажыце структурны складальны за ўсіх абласцях дыярами, апішыце пераутварэнні і пабудове кривую награвання у інтэрвале тэмператур ад 0 да 1600°C (з прыменением правіла фаз) для сплаву, які ўтрымлівае $0,3\%$. Для разглядаемага сплаву выбірце любую тэмпературу паміж лініямі ліквідус і солідус і вызначыце: частай фаз, гэта значыць працяцтнае ўтрыманне вугляроду ў фазах; колькасныя судносіны фаз.

5. Примени бесперыпным ахалоджванні сталі у 8 атрымана структура трасты-марктэнсіт. Нанясіце на дыяграму ізагартоўч

нага пераутварэння аустеніту кривую акалоджвани, якая за-
бисчвае атрыманне такой структуры. укажные інтервал тэмпе-
ратур пераутварэнній 1 апішце характер пераутварэння У КОЖ-
НЫМ З ІХ.

В а р ы я н т 16

1. Апішыце э 'яву полінарфізму у дачыненні да жалеза.
2. Вычарціце дыяграму стану сістэмы свінець-волава. Апі-
шыце ўзаендаезні кампанентау у вадкім і цвёрдым станах,
Укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм
1. раслумачце харектар змянення ўласцівасцей сплаваў у
разгледаемай сістэме э дапамогай правіл Курнакова.

3. Што здараецца з крышталічнай рапоткай металаў пад
дзеяннем датычных напружанняў? укажыце ёнд разбурэння.

4. Вычарціце дыяграмму стану жалеза-карбід жалеза. Укажы-
це структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм, апіши-
це пераутварэнні і побудуйце кривую награвання ў інтервале
тэмператур ад 0 да 1600°C (э прымненне правіла фаз) для
сплаву, які ўтримлівае 0,3%С. Для разглядаемата сплаву выбе-
рыце любую тэмпературу паміж лініямі ліквідус і солідус і
вызначце: састаў фаз, гэта значыць працэнтнае утрыманне вуг-
ляроду у фазах; колькасныя супадносіны фаз.

5. Вычарціце дыяграмму ізатэрмічнага пераутварэння аустэ-
ніту для сталі У8, нанясіце на яе кривую рэжыму ізатэрмічнай
апрацоўкі, якія называюцца, апішыце сутнасць пераутварэн-
ня. Якая структура атрымана ў гэтых выпадку.

В а р ы я н т 17

1. Што такое ліквация? Відн ліквациі і прычныя яе ўзінк-
нення.

2. Вычарціце дыяграмму стану сістэмы медзь-жыш'як. Апіши-
це ўзаендаезні кампанентау у вадкім і цвёрдым станах, ука-
жыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм стану
1. раслумачце харектар змянення ўласцівасцей сплаваў у разг-
лядаемай сістэме э дапамогай правіл Курнакова.

3. Як упльвае ступень пластычнай дэформацыі?

4. Вычарціце дыяграмму складальнага ва ўсіх абласцях дыяграмм, апіши-
це структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм ў інтервале
пераутварэнні і набудуице кривую ахалоджвання ў інтервале
тэмператур ад 1600 да 0°C (э прымненне правіла фаз) для
сплаву, які ўтримлівае 0,5%С. Для разгледаемага сплаву вызе-
нчаце працэнтнае утрыманне вугляроду ў фазах пры тэмпературы
 750°C .

5. Вычарціце дыяграмму ізатэрмічнага пераутварэння аустэ-
ніту для сталі У8, нанясіце на яе кривую рэжыму ізатэрмічнай
апрацоўкі, якая забяспечвае атрыманне цвёрдасці НRC 35, ука-
жыце, як называецца гэты рэжым, апішыце сутнасць пераутварэн-
ня і якая структура атрымана ў дадзеным выпадку.

пераутварэнні і побудуице дыяграмму ў інтервале
акалоджвання ў інтервале
тэмператур ад 1600 да 0°C (э прымненне правіла фаз) для
сплаву, які ўтримлівае 0,3%С. Ембярые для разгледаемага
сплаву любую тэмпературу паміж лініямі ліквідус і солідус і
вызначце: састаў фаз, гэта значыць працэнтнае утрыманне вуг-
ляроду у фазах; колькасныя супадносіны фаз.

5.3. Дапамогай дыяграммі стану жалеза-карбід жалеза і
крывой змянення цвёрдасці ў залежнасці ад тэмпературы адпа-
лу назначце для вугляродцістай сталі 40 тэмпературу загар-
тоўкі і тэмпературу аплалу, неабходныя для забеспечэння
цвёрдасці НВ 400. Апішыце пераутварэнні, якая працяжалі у
сталі У працэсе загартоўкі і аплалу, і атрыманую пасля тэр-
мічнай апрацоўкі структуру.

В а р ы я н т 18

1. Як упльвае хуткасць ахалоджвання на будову металу,
які крышталізуецца?

2. Вычарціце дыяграмму стану сістэмы волава-цинк. Апішице
ўзаендаезні кампанентау У вадкім і цвёрдым станах, укажыце
структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм стану 1
растлумачце харектар змянення ўласцівасцей сплаваў у разглі-
даемай сістэме э дапамогай правіл Курнакава.

3. Як упльвае спастаў сплаву і ступень пластычнай дэ-
формацыі на працяжанне рэкрышталаізацийных працэсаў? Што та-
кое крэтычнае ступень дэформацыі?

4. Вычарціце складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм, апіши-
це структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм ў інтервале
пераутварэнні і набудуице кривую ахалоджвання ў інтервале
тэмператур ад 1600 да 0°C (э прымненне правіла фаз) для
сплаву, які ўтримлівае 0,5%С. Для разгледаемага сплаву вызе-
нчаце працэнтнае утрыманне вугляроду ў фазах пры тэмпературы
 750°C .

5. Вычарціце дыяграмму ізатэрмічнага пераутварэння аустэ-
ніту для сталі У8, нанясіце на яе кривую рэжыму ізатэрмічнай
апрацоўкі, якая забяспечвае атрыманне цвёрдасці НRC 35, ука-
жыце, як называецца гэты рэжым, апішыце сутнасць пераутварэн-
ня і якая структура атрымана ў дадзеным выпадку.

1. Што такое цвёрдыя раствоў замашчэння? прывядзіце прык-
19
В а р ы я н т
1. Што такое цвёрдыя раствоў замашчэння?

лайд.

2. Вычарціце дыяграму стану сістэмы магній-кальцыю. Апішыце ўзаемадзеянне кампанентаў у вадкім і цвёрдым станах, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм і растлумачце харектар змянення ўласцівасцей сплаваў у разглядаемай сістэме з дапамогай правіл Курнакова.

3. Растлумачце сутнасць працэнтнае ўтрыманне вугрэзы (рэактыўнай апрацоўкі).

4. Вычарціце дыяграму стану жалеза-карбід жалеза, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм, апішыце пераутварэнні і пабудуице кривую награвання. У інтэрвале тэмператур ад 0 да 1600°C (з прыямененнем правіла фаз) для сплаву, які ўтрымлівае 0,5%. Выбірце для разглядаемага сплаву любую тэмпературу пашкі лініямі ліквіпус і соллус і вызначце: састаў фаз, гэта значыць працэнтнае ўтрыманне вугрэзы у фазах; колъкасныі супадносіны фаз.

5. З дапамогай дыяграммі стану жалеза-карбід жалеза і кривой змянення цвёрдасці у залежнасці ад тэмпературы водапуску назначце рэжым тэрмічнай апрацоўкі для вугляродзістай сталі 45, якая неабходна для забесцічэння цвёрдасці НВ 300. Апішыце пераутварэнні, якія адбываліся ў сталі у працэсе загартоўкі і водапуску, і атрыманую пасля тэрмічнай апрацоўкі структуру.

Варыянт 20

1. Апішыце фізічную сутнасць працэсу плаўлення.
2. Вычарціце дыяграму стану сістэмы алюміній-кремній. Апішыце ўзаемадзеянні кампанентаў у вадкім і цвёрдым станах, укажыце структурны складальны, ва ўсіх абласцях дыяграмм і растлумачце харектар змянення ўласцівасцей сплаваў у разглядаемай сістэме з дапамогай правіл Курнакова.

3. Укажыце, які від тэрычнай апрацоўкі неабходна прымяніць да сплаваў, якія маюць структуру цвёрдага раствора для устаранення ліквациі.

4. Вычарціце дыяграмму стану жалеза-карбід жалеза, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм, апішыце пераутварэнні і пабудуице кривую награвання у інтэрвале тэмператур ад 0 да 1600°C (з прыямененнем правіла фаз) для сплаву, які ўтрымлівае 0,4%.

Выбірце для разглядаемага сплаву

любую тэмпературу паміж лініямі ліквіпус і соллус і вызначце: састаў фаз, гэта значыць працэнтнае ўтрыманне вугрэзы у фазах; колъкасныі супадносіны фаз.

5. Два вырабы з чыгуну маюць прыкладна адноўковыя неханічны ўласцівасці ($\delta_{\text{B}} = 400 \text{ МПа}$ і $\delta = 3-4\%$), але розную форму графіту: камякаватую - у адным вырабе, шарападобную - у другім. Укажыце назыву чыгуноў, способы атрымання і працэсы, якія прывялі да атрымання розных формі графіту ў гэтых чыгунах.

Варыянт 21

1. Што такое цвёрды раствор? Віды цвёрдых раствору (прывядзіце прыклады).

2. Вычарціце дыяграму стану сістэмы мелз-серабро. Апішыце ўзаемадзеянні кампанентаў у вадкім і цвёрдым станах, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм і растлумачце харектар змянення ўласцівасцей сплаваў у разглядаемай сістэме з дапамогай правіл Курнакова.

3. Апішыце віды недасканаласцей крystалічнай будовы іх ўздзейнне на ўласцівасці металу.

4. Вычарціце дыяграму стану жалеза-карбід жалеза, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм, апішыце пераутварэнні і пабудуйце кривую ахалоджвання ў інтэрвале тэмператур ад 1600 да 0°C (з прыямененнем правіла фаз) для сплаву, які ўтрымлівае 2,8%.

Выберите для разглядаемага сплаву любую тэмпературу паміж лініямі ліквіпус і соллус і вызначце: састаў фаз, гэта значыць працэнтнае ўтрыманне вугрэзы у фазах; колъкасныі супадносіны фаз.

5. Пасля загартоўкі вугляродзістай сталі з хуткасцю ахалоджвання большай за крыйчынную была атрымана структура, якая складаецца з ферыту і маргансіту. Правядзіце на дыяраме стану жалеза-карбід жалеза ардынату, якая адпавядае састаўу разглядаемай сталі, укажыце прынятую ў дадзенім выпадку тэмпературу нагрэзу пад загартоўку і апішыце пераутварэнні, якія адбываліся у сталі при нагрэве і ахалоджванні. Як называецца такі від загартоўкі?

Варыянт 22

1. Апішыце будову і асноўныя характеристыкі крышталічной разноткі хрому (параметры, каардынанты лік, шчыльнасць

улақоукі).

2. Вычарцице дыяграму стану сістемы магній-свінц. Апішыңде үзаңадзейнні /кампаненттау у вадкім і цвёрдии стапах, укажыце структурны складальны ва усіх обласциях дыяграмы стану і растлумаще характеристар змінення үласцівасцей сплавау у разглядаемай сістеме з дапамогай правіл Курнакова.

3. У кацельных установках у месцах, дзе ёсь заклётчный швы, часта назраеща значная карозія ва участках металу, які прылигае да заклётак. Растлумаще прычины, якія вызывають гэтую з'яву.

4. Вычарцице дыяграму стану жалеза-карбід жалеза, укажыңце структурны складальны ва усіх обласциях дыяграммам, апішыңде пераутварэнні і побудуйце крыую награвання ў інтервале тэмператур ад 0 да 1600°С (з прымненнем правіла фаз) для сплаву які ўтрымлівае 2,8% С. Для разглядаемага сплаву вызначаце пры тэмпературы 1250°С; састағ фаз, гэта значыць практичнае ўтрыманне вугляроду ў фазах; колькасныи сущностныи цэнтнае ўтрыманне вугляроду ў фазах; колькасныи сущностныи фаз.

5. Чаму для виробу інструмента прымяненца стала з патчковай структурой ярністага перліту? У выніку якой тэрмічной апрацоўкі начынья атрыманне гэтай структуры?

В а р ы н т 23

1. Апішыңце з'яву полімарфізму ў прылажэнні да тытану.

2. Вычарцице дыяграму стану сістемы сурна-гернаній. Апішыңде үзаңадзейнні кампаненттау у вадкім і цвёрдыми станах і Укажыңце структурны складальны ва усіх обласциях дыяграммам растлумаще характеристар змінення үласцівасцей сплавау у разглядаемай сістеме з дапамогай правіл Курнакова.

3. Як зміненіца структура і үласцівасці металу при гарачай пластычнай дэфармациі?

4. Вычарцице дыяграму стану жалеза-карбід жалеза, укажыңце структурны складальны ва усіх обласциях дыяграммам, апішыңце пераутварэнні і побудуйце крыую ахалдживання ў інтервале тэмператур ад 1600 да 0°С (з прымненнем правіла фаз) для сплаву, які ўтрымлівае 3,5%. Для разглядаемага сплаву вызначаце пры тэмпературы 1200°С: працэнтнае ўтрыманне вугляроду ў фазах, колькасныи сущностныи фаз.

5.3 дапамогай дыяграммам стану жалеза-карбід жалеза выз-

начыць тэмпературу поўнага і чи поўнага адпалау і нарвалізациі дыя сталі 40 і коротка апішыне мікроструктуру і үласцівасці сталі пасля кожнага віду тэрмічнай апрацоўкі.

В а р ы я н т 24

1. Апішыңце будову і асноўныя характеристыкі крышталічной рашоткі цынку (параметры, каардынатынны лік, шчыльнасць упакоўкі).

2. Вычарцице дыяграму стану сістемы вісмут-сурма. Апішыңце үзаңадзейнні кампаненттау у вадкім і цвёрдыми станах, укажыңце структурны складальны ва усіх обласциях дыяграммам стану і раслумаче характеристар змінення үласцівасцей сплавау у разглядзе.

3. Якім способам можна аднавіць пластычнасць халоднакатаных медных стужак? Назначе рэжым тэрмічнай апрацоўкі і апішыце фізічную сутнасць працэсау, якія пры гэтым адбываюцца.

4. Вычарцице дыяграму стану жалеза-карбід жалеза, укажыңце структурны складальны ва усіх обласциях дыяграммам, апішыңце пераутварэнні і побудуйце крыую награвання ў інтервале тэмператур ад 0 да 1600°С (з прымненнем правіла фаз) для сплаву, які ўтрымлівае 4,3%. Для разглядаемага сплаву вызначаце працэнтнае ўтрыманне вугляроду ў фазах пры тэмпературы 850°С.

5. Пасля тэрмічнай апрацоўкі вуглеродістай стали атрымана структура цементыт-маргансіт водпушку. Нанясіце на дыяграммам стану жалеза-карбід жалеза арданату зададзенай сталі (прикладна) і ўкажыңце тэмпературу нагрэву гэтай стали пад загартоўку. Назначе тэмпературу водпушку, якая забясьпечвае атрыманне зададзенай структуры, апішыце ўсе пераутварэнні, якія працяжалі ў сталі ў працэсе загартоўкі і водпушку.

В а р ы я н т 25

1. Растлумаче механізм уздзенняния розных мадыфікатораў на будову літага элітку.

2. Вычарцице дыяграму стану сістемы свінец-магній. Апішыңце үзаңадзейнні кампаненттау у вадкім і цвёрдыми станах, укажыңце структурны складальны ва усіх обласциях дыяграммам стану і раслумаче характеристар змінення үласцівасцей сплавау у разглядзе.

5.3 дапамогай дыяграммам стану жалеза-карбід жалеза выз-

3. Пакоукі са сталі 40 маңын бүйназярістую будову. Назначе рәжік тәриқтің апрақоукі для атрымнаны дробнага зерни 1 расглумаче, чамуу выбранныи рәжім забисчеве дробназерніс-туу будову сталі.

4. Вычарыңце дыяграму стану жалеза-карбід жалеза, укажыңце структурны складалынна вайткін абласцих дыяграммам, апішыңце пераутваренни і побудуйце кривую ахалджванні үт інтервале тәмператур ал 1600 да 0°С (з прымненнем правіла фаз) для сплава, які үтрымліва 5,2%. Выбираңце для разглудаенага сплава любур тәмпературұ пәніж лініямі ліквідус і солідус 1 вызначе: оастау фаз, гэта значыңць працентнае үтрымнане вуг-ляроду үт фазах; колъясны судносінін фаз.

5. Апішыңце, үчим заклонаеща нізкатәмпературна тәрім-механична апрақоука канструктурна кампанентаїнан сталі. Растигнауче з пат-зіңдең теоры ысылататын, чамуу гэты працэс приводэціз да ат-рымнаны высокай трываласци сталі. Якімін первагамі і недахо-памі валорда нізкатәмпературна тәріммеханична апрақоука У парайданні з высокатәмпературной тәріммеханичной апрақоукай?

1. Апішыңце з'яву полімарфізму үт дачынненди да волава, а таксама будову і асноуны харектарыстыкі крышталчынай ранот-хі (параметры, каардынанлын лік, шыльнассын, улакоукі)

2. Вычарыңце дыяграму стану системы магній-германій, апішыңце үзәемалданні кампанентаїнан у вадкім і цвёрдым станах, укажыңце структурны складалынна вайткін абласцих дыяграммам 1 растигнауче характер зміннення үласціпасци сплава үт тәрім-механик системе з дапамогай правіл Курнакова.

3. Дэталі з мөдзі, штапиавания үт жалодын стане, иелі нізкую пластичнассын. Растигнауче прычину гетай з'явы і үка-жыңце, якім спосабам можно павысіць алноснае падайжэнне. Па-реканендуңце рәжім апрақоукі і ахарактарызуңе характер змін-нення механичных үласцівасци.

4. Вычарыңце дыяграмму стану жалеза-карбід жалеза, укажыңце структурны складалынна вайткін абласцих дыяграммам, апішыңце пераутваренни і побудуйце кривую нагревания үт інтервале тәмператур ал 0 да 1600°С (з прымненнем правіла фаз) для

сплаву, які үтрымліва 5,3%. Для разглудаенага сплаву выз-начесе працентнае үтрымнане вуг-ляроду үт фазах при тәмпературні 900°С.

5.3. Дапамогай дыяграммам стану жалеза-карбід жалеза выз-начесе тәмпературу поўнай 1 напоўнай загартуокі для сталі 45 1 прывядзіче кароткае алісанне мікроструктуры і үласцівасцией сталі пасля кожнага вілу тәрмінай апрақоукі.

В а р ы н т 27

1. Апішыңце з'яву полімарфізму үт дачынненди да жалеза, а таксама будову і асноуны харектарыстыкі крышталчынай, рапшоткі (параметры, каардынанлын лік, шыльнассын, улакоукі) для розных мадыфікаций жалеза.

2. Вычарыңце дыяграммам стану системы мөдзь-нікель. Апішыңце үзәемалданні кампанентаїнан у вадкім і цвёрдым станах, укажыңце структурны складалынна вайткін абласцих дыяграммам стану і растигнауче характер зміннення үласцівасци сплавау у разг-лудаенага системе з дапамогай правіл Курнакова.

3. Як зменница блочная (мазаичная) структура при нагреве папарәднене дэфармованага металу? У чым сутнаасы працэсу полі-ганізацыи?

4. Вычарыңце дыяграммам стану жалеза-карбід жалеза, укажыңце структурны складалынна вайткін абласцих дыяграммам стану, апішыңце пераутваренни і побудуйце кривую ахалджванні у 1н-тервале тәмператур ал 1600 да 0°С (з прымненнем правила фаз) для сплаву, які үтрымліва 5,4%. Выберыце для разглудаенага сплаву любур тәмпературұ паміж лініямі ліквідус і солідус 1 вызначе: оастау фаз, гэта значыңць працентнае үт-рымнане вуг-ляроду үт фазах; колькасны судансіні фаз.

5. Вуг-ляродзістия сталі 35 1 ув пасля загартуокі і вол-пуску маюць структурту маргансіт водлуску і цвёрдасы: першая HRC50 другая HRC60. З дапамогай дыяграммам стану жалеза-карбід жалеза і з улікам пераутваренни, якія працяжають у гэтых стальях при водлуску, укажыңце тәмпературу загартуокі і тәмпе-ратуру водлуску для кожной сталі. Апішыңце пераутваренни, якія працяжають у гэтых стальях у працэсе загартуокі і вол-пуску, і растглумаче, чамуу сталь маркі УВ мае большую цвер-дасы, чым стала 35.

В а р ы н т 28

1. Апішың магнітның пераутваренни ү металдах.
2. Выхарціце дыяграми стану сістемы медэз-серафро. Апішыңде үзаңдзейні кампанентау у вадкім і цвёрдым станах, укажыңды структурный складальны ва ўсіх абласцях дыяграммамен стану і растлумаче характер зияннінән үласцівасцей у разглядаемай системе әзілдіктерін правіл Курнакова.

3. Растлумаче, ці можна адроznіць па мікроструктуры мөніл, дэфаризваны ү холдны стане, ал металу, дэфаризванага ў гарачын стане, і укажың, у чын адроznенне ү мікроструктуралы.

4. Выхарціце дыяграммамен стану жалеза-карбіл жалеза, укажыңде структурный складальны ва ўсіх абласцях дыяграммамен пераутваренни і пабудуңды кривую награванни ү інтервале температур ал 0 да 1600°С (з прымненнем правіла фаз) для сплаву, які үтрымліва 5,3%. Для разглядаемага сплаву прытэмпературы 1300°С вызначе: састай фаз, гэта значыць працентнае үтрымнанне угљядороду ү фазах; колькасның судносностін фаз.

5. Як эменица структура і үласцівасці сталей 45 і У10 ү выніку зегартоўкі ал температур 750 і 850°С? Растлумаче гэтыя э'явы з дапамогай дыяграммамен стану жалеза-карбіл жалеза.

В а р ы н т 29

1. Апішың сутнасць і назначение працэсу үлдиғікаванни.
2. Выхарціце дыяграммамен стану сістемы аломий-кремний. Апішыңде үзаңдзейні кампанентау у вадкім і цвёрдым станах, укажыңды структурный складальны ва ўсіх абласцях дыяграммамен стану і растлумаче характер зияннінән үласцівасцей сплавау у разглядаемай системе әзілдіктерін правіл Курнакова.

3. Назначе режим адпалу халоднакатастанага профілю з магніевага сплаву. Як таки адпал называецца? Апішың сутнасць працэссе, якія при гэтым позицияюць.

4. Выхарціце дыяграммамен стану жалеза карбіл жалеза. Укажыңде структурный складальны ва ўсіх абласцях дыяграммамен стану, апішыңде пераутваренни і пабудуңды кривую награванни ү інтервале температур ал 0 да 1600°С (з прымненнем правіла фаз) для сплава, які үтрымліва 5,8%. Для разглядаемага сплаву прытэмпературы 1250°С вынаңце: састай фаза, гэта значыць

предметтес үзілімнанне ЕУ 400-75 ү фаза?; колькасның судносностін фаза.

5. У чын заключаенча аттрактоука сталі холдан 1 ү якіх выкладках яна прымненница?

1. Чын можна растлумаче високую электра- і цеплапаралоднасць металау?

2. Выхарціце дыяграммамен стану сістемы магній-кальций. Апішыңде үзаңдзейні кампанентау у вадкім і цвёрдым станах 1 укажыңды структурный складальны ва ўсіх абласцях дыяграммамен стану, растлумаче характер зияннінән үласцівасцей сплавау у разглядаемай системе әзілдіктерін правіл Курнакова.

3. Якім спосабам можна аднаңіць пластичнасць халоднакатаага аломніевага прутка? назначе режим тәрігінен апрацуўкі і апішың фізічную сутнасць працэссе, якія при гэтым працякоюць.

4. Выхарціце дыяграммамен стану жалеза-карбіл жалеза, укажыңде структурный складальны ва ўсіх абласцях дыяграммамен апішыңде пераутваренни і пабудуңды кривую награванни ү інтервале температур ал 0 да 1600°С (з прымненнем правіла фаз) для сплаву, які үтрымліва 4,3%. Для разглядаемага сплаву вызначе працентнае үтрымнанне угљядороду ү фазах пры температуре 750°С.

5. Якія прычны үзілімнанне үнуграннану пры загартоўцы? якім спосабам можна перастерагы выраб алутварення загартовочных трешин?

В а р ы н т 31

1. Апішың механізм і фізічную сутнасць працэсу крыштальизації.

2. Выхарціце дыяграммамен стану сістемы кадмий-цинк алішыңде үзаңдзейні кампанентау у вадкім і цвёрдым станах, укажыңды структурный складальны ва ўсіх абласцях дыяграммамен стану і растлумаче характер зияннінән үласцівасцей сплавау у разглядаемай системе әзілдіктерін правіл Курнакова.

3. Назначе режим адпалу халоднакатастанага профілю з магніевага сплаву. Як таки адпал называецца? Апішың сутнасць працэссе, якія при гэтым позицияюць.

4. Выхарціце дыяграммамен стану жалеза-карбіл жалеза, укажыңде структурный складальны ва ўсіх абласцях дыяграммамен стану, апішыңде пераутваренни і пабудуңды кривую награванни ү інтервале температур ал 0 да 1600°С (з прымненнем правіла фаз) для сплава, які үтрымліва 5,8%. Для разглядаемага сплаву прытэмпературы 1250°С вынаңце: састай фаза, гэта значыць

Це пераутваренії і побудуйце криву аходжвання у інтервалі температур ад 1600 да 0°С (з прымненiem правил фаз) для сплаву, якій ютрымлівае 0,6%. Для разглядаемага сплаву визначе працентнае ютрыманне вугляроду у фазах при температуре 750° С.

5. Вычарціце дыяграму ізагермічнага пераутварэння аустеніту для сталі U8, наясіце на яе кривую рэзкому тэрічнай апрацоўкі, якая забясцівае атрыманне цвёрдасці НРС 60-63. Укажіце, як гэты рэжым называецца, апішыце сутнасць пераутварэнії і структуру, якая пры гэтым атрымуюцца.

В а р ы я н т . 3.2

1. Апішыце будову і асноўную характеристыку кристалічнай рапшоткі магнію (параметры, каардынатыны лік, шчыльнасць упакоўкі).

2. Вычарціце дыяграмму стану сістэмы алюміній-германій. Апішыце ўзаёмадзеянні кампанентаў у вадкім і цвёрдым станах, укажіце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграми стану і растлумаче характар змянення ўласцівасцей сплаву у разглядаемай сістэме з дапамогай правіл Курнакова.

3. Як змяніцца механічны і другія ўласцівасці пры нагрэве накляпанага металу і чаму?

4. Вычарціце дыяграмму стану жалеза-карбід жалеза, укажіце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм, апішыце пераутварэнії і побудуйце кривую награвання у інтервале температур ад 0 да 1600°С (з прымненiem правил фаз). Для сплаву, якій ютрымлівае 0,6%. Для разглядаемага сплаву при температуре 1450° С визначе: працентнае ютрыманне вугляроду у фазах, колъкасныя сущасцінны фаз.

5. З дапамогай дыяграмм стану жалеза-карбід жалеза, визначе температуру пунага і нармалізаціі для сталі 20. Прывядзіце характеристыку гэтых рэжымуў тэрмічнай апрацоўкі і прывядзіце кароткае апісанне мікраструктуры і ўласцівасцей сталі пасля кожнага віду апрацоўкі.

В а р ы я н т . 3.3

1. Апішыце з'яву полімарэзму ў дачыненні да цирконою, а таксама будову і асноўную характеристыку кристалічнай рапшоткі (параметры, каардынатыны лік, шчыльнасць упакоўкі).

2. Вычарціце дыяграмму стану сістэмы магній-германій.

Апішыце ўзаёмадзеянні кампанентаў у вадкім і цвёрдым станах, укажіце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм і растлумаче характар змянення ўласцівасцей сплаву у разглядаемай сістэме з дапамогай правіл Курнакова.

3. Пад дзеяннем якіх напружанняў узікае пластычная деформатыў? Як пры гэтым змяніцца структура і ўласцівасці металу і сплаву?

4. Вычарціце дыяграмму стану жалеза-карбід жалеза, укажіце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяograms, апішыце пераутварэнії і побудуйце кривую аходжвання у інтервале температур ад 1600 да 0°С (з прымненiem правил фаз) для сплаву, які ютрымлівае 0,7%. Выберце для разглядаемага сплаву любую температуру паміж лініямі ліквідус і спалус і вызначце: састаў фаз, гэта значыць працэнтнае ютрыманне вугляроду у фазах; колъкасныя сущасцінны фаз.

5. Сталь 45 падвягнулася адпалу пры тэмпературах 830 і 1000° С. Апішыце пераутварэніі, якія прынікалі пры дадзеных рэжымах адпалу, укажыце, якія ўтвараюцца структуры, і аргументуце прычины атрымання розных структур і ўласцівасцей. Парацамендуце алтымальную тэмпературу адпалу.

В а р ы я н т . 3.4

1. Растворы ацетынага мадыфікатору (дисперсных тугоплаўкіх часціц) на будову літага металу?

2. Вычарціце дыяграмму стану сістэмы сурма-германій. Апішыце ўзаёмадзеянні кампанентаў у вадкім і цвёрдым станах, укажіце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяograms, і растлумаче характар змянення ўласцівасцей сплаву у разглядаемай сістэме з прымненiem правіл Курнакова.

3. Які від напружанняў прыводзіць да хрохкага разбурэння шляхам адрыву? Растворы ацетынага мадыфікатору разбурэння.

4. Вычарціце дыяграмму стану жалеза-карбід жалеза, укажіце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяograms, апішыце пераутварэнії і побудуйце кривую награвання у інтервале температур ад 0 да 1600° С (з прымненiem правил фаз) для сплаву, які ютрымлівае 0,7%. Для разглядаемага сплава пры тэмпературе 1450° С вызначе: састаў фаз, гэта значыць працэнтнае ютрыманне вугляроду у фазах; колькасныя сущасцінны фаз.

5. Рэжүмчы инструмент са сталі У10 быў перагрэта пры загартоуцы. Чым шкодны перагрэў, і як можна паправіць гэты фект?

В а р м я н т 35

1. Пабудуйце з прымыненнем правіла фаз кривую награвання для алюмінію.

2. Вычарціце дыяграму стану сістэмы вісмут-сурма. Апішыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм стану і раслумаче харктар эйнення ўласцівасцей у разглядаемай сістэме з дапамогай правіл Курнакова.

3. Апішыце лінейны недасканаласці крышталчай будовы. Як яны дзейнічаюць на ўласцівасці металу і сплаваў?

4. Вычарціце дыяграмму стану сістэмы жалеза-карбід жалеза, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяраммы, апішыце пераўтварэнні і пабудуйце кривую ахалоджвання У інтэрвале температур ад 1600 да 0°C (з прымыненнем правіла фаз) для сплаву які ўтрымлівае 0,8%. Выберыце для разгляданага сплаву любую тэмпературу паміж лініямі ліквідус і со-лідус і вызначце: частай фаз, гэта значыць працэнтнае ўтрыманне вугляроду у фазах; колькасны супадносіны фаз.

5. З дапамогай дыяграмм і затэрычнага пераутварэння аўс-тэніту, раслумаче, чаму нельга атрымаваць у сталі чиста маргансітную структуру пры ахалоджванні яе з хуткасю меншай за крытычную хуткасцю загартоўкі.

В а р м я н т 36

1. Апішыце ўздзеянне рэальнага асароддзя на працяканне працаэсу крашталізацыі.

2. Вычарціце дыяграмму стану сістэмы хадмі-цынк. Апішыце ўзаесцяйненні кампанентау у вадкім і цвёрдым стынках, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм стану і раслумаче харктар эйнення ўласцівасцей сплаваў у разгляданай сістэме з дапамогай правіл Курнакова.

3. Як можна паправіць буназярністую структуру каванай сталі зо?

4. Вычарціце дыяграмму рэжым тэрмічнай апрацуоўкі.

5. Апішыце будову і асноўныя характеристык крамагалічнай разоткі міобію (параметры, каардинаційныя лік, шчыльнасць упакоўкі).

6. Вычарціце дыяграмму стану сістэмы спінел-магнія. Апішыце ўзаесцяйненні кампанентау у вадкім і цвёрдым стынках, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм і це пераўтварэнні і пабудуйце кривую награвання У інтэрвале

тэмператур ад 0 да 1600°C (з прымыненнем правіла фаз) для сплаву, які ўтрымлівае 0,9%. Для разглядаемага сплаву вызначце працэнтнае ўтрыманне вугляроду у фазах пры тэмпературы 1450°C .

5. Вырабы пасля правільна выкананай загартоўкі і далейшага адпалау маюць цвердасць больш ніжку, чым прадугледжана на тэхнічных умовах. Чым вызваны гэты дэфект і як можна яго паправіць?

В а р м я н т 37

1. Раслумаче ўздзеянне наядыкатараву другой группы (паверхнева-актыўныя рэчывы) на будову літага металау.

2. Вычарціце дыяграмму стану сістэмы недэль-серабро. Апішыце ўзаесцяйненні кампанентау у вадкім і цвёрдым стынках, укажыце структурны складальны за ўсіх абласцях дыяграмм стану і раслумаче харктар эйнення ўласцівасцей сплаваў У разгляданай сістэме з дапамогай правіл Курнакова.

3. Апішыце лінейны кедасканаласці (дыслакаціі) і іх уздзеянне на механічны ўласцівасці металу.

4. Вычарціце дыяграмму стану жалеза-карбід жалеза. Укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм, апішыце пераўтварэнні і пабудуйце кривую ахалоджвання У інтэрвале температур ад 1600 да 0°C (з прымыненнем правіла фаз) для сплаву, які ўтрымлівае 0,9%. Выберыце для разгляданага сплаву любую тэмпературу паміж лініямі ліквідус і солідус і вызначце: частай фаз, гэта значыць працэнтнае ўтрыманне вугляроду У фазах; колькасны супадносіны фаз.

5. Вычарціце дыяграмму ізатэрмічнага пераутварэння аўс-тэніту для сталі УВ, на якіміце на зе кривую рэжиму ізатэрмічнай апрацуоўкі, якая забясьпечвае атрыманне цвёрдасці НВ200. Укажыце, як гэты рэжым называецца, апішыце сутнасць пераўтварэнню. Якай структура атрынацца У дадзенай выпадку?

В а р м я н т 38

1. Апішыце будову і асноўныя характеристык крамагалічнай разоткі міобію (параметры, каардинаційныя лік, шчыльнасць упакоўкі).

2. Вычарціце дыяграмму стану сістэмы спінел-магнія. Апішыце ўзаесцяйненні кампанентау у вадкім і цвёрдым стынках, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм и

растлумаче характеристика уласцівасцей сплавау у разглайдзенай сістэме з дапамогай правіл Курнакова.

3. Апішыце межнізм пругкай і пластычнай дэфармацыі рэальнага (полікристалічнага) металу.

4. Вычарціце дыяграму стану жалеза-карбід жалеза, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм, апішыце пераутварэнні і пабудуйце крыбу награвання ў інтервале тэмператур ад 0 да 1600°C (з прымененнем правіла фаз) для сплаву, які утрымлівае $1,9\%$ С. Выберыце для разглядаемага сплава любую тэмпературу паміж лініямі ліквідус і солідус і вызначыце: састаў фаз, гэта значыць працээннае ўтрыманне вуглероду ў фазах; колькасныя сущносціна фаз.

5. Вычарціце дыяграму ізагрэйчнага пераутварэння аўстроагранага металу У8, кантакце на ле. Кропку рэжыту тэрмічнай сплаваю, які гэты рэжыт называецца, апішыце сутнасць пераутварэння. Якая структура атрымаецца ў гэтым выпадку?

В а р ы я н т 39
1. Апішыце будову і асноўныя харектарыстыкі крystалічнай ракоткі тытану (параметры, каардынанты лік, шчыльнасць упакоўкі).

2. Вычарціце дыяграму стану сістэмы жалеза-карбід жалеза-карбід кампанентау у вадкім і цвёрдым станах, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм стану і растлумаче харектар змянення уласцівасцей сплавау у разглайдзенай сістэме з дапамогай правіл Курнакова.

3. Апішыце відміннай недасканаласцей крystалічнай будовы і як змяненне на уласцівасці металау?

4. Вычарціце дыяграму стану жалеза-карбід жалеза, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм, апішыце пераутварэнні і пабудуйце крыбу награвання ў інтервале тэмператур ад 1600 да 0°C (з прымененнем правіла фаз) для сплаву, які утрымлівае $1,0\%$ С. Для разглядаемага сплаву вызначыце працээннае ўтрыманне вуглероду ў фазах при тэмпературы 750°C .

5. З дапамогай дыяграмм стану жалеза-карбід жалеза-карбід кампанентау на памежнай мікрапросторы належнасці ад тэмпературы зодзінкавай выніку ўтрыманне вуглероду ў фазах при тэмпературе 750°C .

гартоўкі і тэмпературу зодзінкі, якія неабходны для забеспячэння цвёрдасці НВ400. Апішыце пераутварэнні, якія адбываюцца ў сталі ў працэсе загартоўкі і вондуску, і атрыманую пасля тэрмічнай апрацоўкі структуру.

В а р ы я н т 40

1. Апішыце будову рэальнага зліткі ў з'яву транскрыштальнаці.

2. Вычарціце дыяграмму стану сістэмы медэз-мыш'як. Апішыце ўзаенадзеянні кампанентау у вадкім і цвёрдым станах, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм стану і растлумаче харектар змянення уласцівасцей сплавау у разглайдзенай сістэме з дапамогай правіл Курнакова.

3. Як змяненіе змяненне структуры на уласцівасці дэфармаванага металу? У чым сутнасць і якое практичнае прымяненне наклёну?

4. Вычарціце дыяграмму стану жалеза-карбід жалеза, укажыце структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяograms, апішыце пераутварэнні і пабудуйце крыбу награвання ў інтервале тэмператур ад 0 да 1600°C (з прымененнем правіла фаз) для сплаву, які утрымлівае $1,0\%$ С. Для разглядаемага сплаву вызначыце працээннае ўтрыманне вуглероду ў фазах при тэмпературы 650°C .

5. З дапамогай дыяграмм стану сістэмы жалеза-карбід жалеза-карбід кампанентау на памежнай мікрапросторы належнасці ад тэмпературы 1600°C і загартоўкі сталі 45 і коротка апішыце мікрапростору і уласцівасці пасля кожнага виду тэрмічнай апрацоўкі.

ЗАДАННІ ДЛЯ КАНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2

В а р ы я н т 1

1. Назначце рэжым апрацоўкі шасцерну са сталі 20ХГРЭ цвёрдасцю зуба НRC 58-62. Апішыце мікрапростору і уласцівасці паверхні зуба і асяродка шасцярні пасля тэрмічнай апрацоўкі.

2. Для вырабу прашных пунсононаў выбрана сталь Р18. Укажыце састаў сталі і вызначыце, да якой групы па назначэнню адносіцца дадзеная сталь. Назначце і абрутніцце ўржым тэрмічнай апрацоўкі і растлумаче ўздзеянне лёгіравання на пераутварэнні, якія адбываюцца на ўсіх этапах тэрмічнай апрацоўкі за-

дадзенай сталі. Апішыце мікраструктуру і уласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацуоўкі.

3. Для трубаправоду́ паралепрагравальнайка прыміняецца сталь 09Ж4Н16Б. Укажыце састаў сталі і вызначце, да якой групы па назначэнню адносіцца дадзеная сталь. Назначце рэжым тэрмічнай апрацуоўкі і прыядзіце яго абгрунтаванне. Апішыце ўздеяйнне тэмпературы на механічны уласцівасці сталі. Укажыце мікраструктуру сталі пасля тэрмічнай апрацуоўкі.

4. Для вырабу дэталей самалёта выбраны сплав АМг3. Укажыце састаў сплаву, апішыце, якім способам працедэцыца ўмацаванне гэлага сплаву, і раслутумаче прыроду ўмацавання. Укажыце характарыстыкі механічных уласцівасцей сплава.

5. Пачынальная матэрыйялы, іх разнавіднасці, уласцівасці і вобласці прымянення ў машынабудаванні.

В а р н я н т 2

1. Матчыкі са сталі 1У1 загартаваны: першы, ад тэмпературы 760° С, другі - ад тэмпературы 850° С. Э дапатогай дыяграмы стану жалеза-карбід жалеза раслутумаче, які з гэтых матчыкаў загартаваны правільна, нае больш высокія уласцівасці рэзання і чану.

2. У выніку тэрмічнай апрацуоўкі чарвякі павінны атрымазіць цверды зніосастойкі паверхневы слой при вязкім асіяродку. Для іх вырабу выбрана сталь 20ХГР. Укажыце састаў і вызначце, да якой групы адносіцца дадзеная сталь па назначэнню. Назначце і абургунтице рэжым тэрмічнай апрацуоўкі, раслутумаче ўздеяйнне лагіравання на пераутварэнні, якія эмісійныя процесы на ўсіх этапах тэрмічнай апрацуоўкі дадзенай сталі. Апішыце мікраструктуру і уласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацуоўкі.

3. Для элементаў супраціўлення выбраны сплав капель иніц 43-05. Расліфруйце састаў і ўкажыце, да якой групы адносіцца дадзены сплаву па назначэнню. Апішыце структуру і электрархамічныя характеристыкі гэтага сплаву.

4. Для дэталей арматуры выбрана бронза Бр.ОФ10-1. Укажыце састаў і апішыце структуру сплаву. Раслутумаче назначэнне элементаў, якімі лагіруюць сплав, і прывядзіце механічныя уласцівасці сплаву.

5. Гарачатрывалия керамічныя матэрыйялы. Састаў, уласцівасці

ці і ўконы прымянення ў машынабудаванні.

1. Назначце рэжым тэрмічнай апрацуоўкі (тэмпературу за- гартоўкі, асіяродэ для ахаложвання і тэмпературу водапуску)

рысор са сталі 65Г, якія піўтныя мець цвёрдасць HRC 45-50. Апішыце мікраструктуру і уласцівасці.

2. У выніку тэрмічнай і хіміка-тэрмічнай апрацуоўкі шэс-
церні павінны атрымаль цверды зніосастойлівы паверхневы слой
пры вязкім асіяродку. Для вырабу іх выбрана сталь 18ХГТ.
Укажыце састаў і вызначце, да якой групы адносіцца дадзеная
сталі па назначэнню. Назначце і абургунтице рэжым тэрмічнай 1
хіміка-тэрмічнай апрацуоўкі і раслутумаче ўздеяйнне лагіра-
вання на пераутварэнні, якія працякаюць на ўсіх этапах тэр-
мічнай апрацуоўкі дадзенай сталі. Апішыце мікраструктуру і
уласцівасці паверхні і асіяродка шасцерні пасля тэрмічнай
апрацуоўкі.

3. Для асобных дэталей дакладных прыбораў выбраны сплав
элінвар. Укажыце састаў і вызначце, да якой групы адносіцца
дадзенны сплав па назначэнню. Апішыце ўздеяйнне элементаў,
якімі лагіруюць сплаву, на асноўную характарыстыку сплаву 1
прычыны выбару дадзенага сплаву.

4. Для дэталей арматуры выбрана бронза Бр ОЦС 4-4-2,5.
Расліфруйце састаў і апішыце структуру сплаву. Раслутумаче
назначэнне элементаў, якімі лагіруюць сплав. Прывядзіце ха-
рактарыстыкі механічных уласцівасцей сплаву.

5. Фенолфармальдэгідныя снаістыя пластыкі (поліэтылен
і вініпласт). Іх уласцівасці і вобласці прымянення ў машына-
будаванні.

В а р м я н т 4

1. Коротка выкладзіце сутнасць працэсу вадкаснага высо-
кагіпературнага цыяніравання і тэрмічнай апрацуоўкі, якая
прыміняецца пасля цыяніравання.

2. Для вырабу фрэз выбрана сталь ЭХС. Укажыце састаў 1
вызначце, да якой групы адносіцца дадзеная сталі па назна-
чэнню. Назначце і абургунтице рэжым тэрмічнай апрацуоўкі і
раслутумаче ўздеяйнне лагіравання на пераутварэнні, якія
праходзяць на ўсіх этапах тэрмічнай апрацуоўкі дадзенай ста-
лі. Апішыце мікраструктуру і уласцівасці сталі пасля тэрміч-

Най апраоукі.

3. Для элементаў супраціўлення выбраны сплав магніні МНМЦ 3-12. Расшыфруйце састаў сплаву і укажыце, да якой групі адносіца дадзены сплав па назначэнню. Апішыце структуру і электратэхнічныя характеристыкі гэтага сплаву.

4. Для вырабу дэталя самалёта выбраны сплав д1. Расшыфруйце састаў, апішыце спосаб умацавання сплаву і растлумаче прыроду ўзмацнення. Укажыце характеристыкі механічных уласцівасцей сплаву.

5. Школовалакніт СВАМ. Апішыце ўласцівасці, спосабы атрымання, вырабу дэталей і прымянення яго ў машынабудаванні.

В а р ч и н т 5

1. Назначце рэжым тэрмічнай апраоукі (тэмпературу за- гартоўкі, асяроддзе для ахалоджвання і тэмпературу воднуску) пружын са. Сталі 70. Апішыце сутнасць пераутварэння, якія писля працаюкаюць у сталі. Мікраструктуру і ўласцівасці я^е писля тэрмічнай апраоукі.

2. Для вырабу фрез выбрана сталі Р6М5. Укажыце састаў і назначце, да якой групі адносіца дадзеная сталі па назначэнню. Назначце і абронутуюце рэжым тэрмічнай апраоукі, растлумаче ўздеянне дэгіравання на пераутварэнні, якія працаюць на ўсіх этапах тэрмічнай апраоукі. Дадзенай сталі. Апішыце мікраструктуру і галоўныя ўласцівасці сталі пасля тэрмічнай апраоукі.

3. Для асобных дэталяў (шчокі барабанаў, шары эдробяньль-ных млынаў і т.д.) выбрана сталі 110Г13. Укажыце састаў і назначце группі сталі па назначэнню. Вызначце рэжым тэрмічнай апраоукі і абронутуюце яго выбар. Апішыце мікраструктуру сталі і прычыны яе высокай эносаустойлівасці.

4. Для вырабу дэталей ў авіябудаванні прымяненца сплав МЛ5. Расшыфруйце састаў сплаву, укажыце спосаб вырабу дэталяў з дадзенага сплаву і апішыце характеристыкі механічных уласцівасцей гэтага сплаву.

5. Поліамід і поліўротаны. Апішыце іх састаў, уласцівасці і вобласць прымянення ў машынабудаванні.

В а р ч и н т 6

1. Выбірце марку чыгуну для вырабу адказных дэталей мінічных ўласцівасці.

2. Кулачкі павінны валодзіць мінімальны дифармациі 1 высокай эносаустойлівасцю (цвёрдасць паверхневага слоя НВ750-1000). Для іх вырабу выбрана сталі 35ХМД. Расшыфруйце састаў і назначце, да якой групі адносіца дадзеная сталі па назначэнню. Назначце і абронутуюце рэжым тэрмічнай хіміка-тармічнай апраоукі, растлумаче ўздеянне легіравання на пераутварэнні, якія працаюкаюць на ўсіх этапах апраоукі дадзенай сталі. Апішыце мікраструктуру і ўласцівасці сталі пасля тэрмічнай апраоукі.

3. У выїiku тэрмічнай апраоукі пружыны павінны атрымаць высокую пружасць. Для вырабу іх выбрана сталі 63СРД. Расшыфруйце састаў, назначце і абронутуюце рэжым тэрмічнай апраоукі. Апішыце мікраструктуру і ўласцівасці сталі пасля тэрмічнай апраоукі.

4. Для вырабу асобных дэталей у авіябудаванні прымяненца сплаву МА2. Расшыфруйце састаў, прывядзіце характеристыкі механічных уласцівасцей і укажыце спосаб вырабу дэталей з гэтага сплаву.

5. Апішыце антифрыкцыйныя пакрыцці металу палімерамі.

Прыядзіце характеристыку іх уласцівасцей і ўмовы прымянення.

В а р ч и н т 7

1. Назначце рэжым тэрмічнай апраоукі (тэмпературу загартоўкі, асяроддзе для ахалоджвання і тэмпературу відпуску) дэталяў машин са сталі 40Х, якія павінны мець цвёрдасць НС 28-35. Апішыце сутнасць пераутварэння, якія працаюкаюць пры тэрмічнай апраоукі, мікраструктуру і ўласцівасці.

2. Для вырабу разортак выбрана сталі 9ХС. Укажыце састаў і назначце, да якой групі адносіца дадзеная сталі па назначэнню. Назначце і абронутуюце рэжым тэрмічнай апраоукі. Апішыце мікраструктуру і ўласцівасці сталі пасля тэрмічнай апраоукі.

3. У котлабудаванні прымяненца сталі 12Х1МФ. Укажыце састаў і назначце групі сталі па назначэнню. Назначце рэжым тэрмічнай апраоукі і прывядзіце яго абрунтаванне. Апішыце структуру сталі пасля тэрмічнай апраоукі. Як уздеяніні че тэмпература эксплуатацыі і а мінічныя ўласцівасці дадзенай сталі?

4. Для выработы деталей шляхам глыбокой вытяжки прымяняюць латунь №68. Укажыце саставу і апішыце структуру сплава. Назначце рэжым тэрмічнай апрацуўкі, які прымяняецца паміж асобнымі аперациямі выцяжкі, і абгрунтуйце яго выбар. Прывядзіце агульныя характеристыкі механічных уласцівасцей сплаву.

5. Арганічнае шкло. Апішыце яго ўласцівасці і вобласць прыменення ў машынабудаванні.

В а р м я н т 8

1. Назначце рэжым тэрмічнай апрацуўкі (тэмпературу за-
гартуюкі, асироддзе для ахалоджвання і тэмпературу водпуску)
шпінделей для станкоў са сталі ВСТ6, якія павінны мець
звёрнасць HRC 35-40. Апішыце мікраструктуру і ўласцівасці
вырабаў.

2. У выніку тэрмічнай апрацуўкі пружыны павінны атрымаць высокую пружасць. Для выработу іх выбрана сталь 60С2ХФА. Ука-
жыце саставу, назначце і абгрунтуйце рэжым тэрмічнай апрацуў-
кі і растлумачце ўздеянне легіравання на пераутварэнні,
якія праходзяць на ўсіх этапах тэрмічнай апрацуўкі дадзенай
сталі. Апішыце структуру і ўласцівасці сталі пасля тэрміч-
най апрацуўкі.

3. У турбінабудаванні прымяняюць сталь 40Х12Н8ГОМФ. Укажыце саставу і назначце группу сталі па назначэнню. Назначце рэжым тэрмічнай апрацуўкі і абгрунтуйце яго.
Апішыце структуру пасля тэрмічнай апрацуўкі. Як ўздеяннічае тэмпе-
ратура эксплуататыўнай на механічныя ўласцівасці дадзенай
сталі?

4. Для адпівак складанай формы прымяняюць бронзу Бр
ОФ7-0,2. Расшифруйце саставу, апішыце структуру, укажыце тэр-
мічную апрацуўку, якай прымяняецца для энцыяўнутранных нап-
ружанняў, якія ўзнікаюць у выніку ліцця, і апішыце механіч-
ныя ўласцівасці гэтай бронзы.

5. Апішыце ўздеянне парашковых і валаконных напаўніль-
нікаў на ўласцівасці гумы.

В а р м я н т 9

1. Плашкі са сталі ут1 загартаваны: першая - ад тэмпе-
ратуры 760°C , другая - ад тэмпературы 900°C . З дапамогай ды-
яграми стану жалеза-карбід жалеза растлумачце, якай з гэтых
плашак загартавана прапавільна, нае больш высокія рэжучыя

ўласцівасці і чаму.

2. Для вырабу исолавых штампаў, выбрана сталь 5ХНВ.
Укажыце саставу, назначце і абгрунтуйце рэжым тэрмічнай апра-
цуўкі і растлумачце ўздеянне легіравання на пераутварэнні,
якія прызначаюць на ўсіх этапах тэрмічнай апрацуўкі дадзенай
сталі. Апішыце структуру і галоўныя ўласцівасці сталі пасля
тэрмічнай апрацуўкі.

3. Апішыце характеристыкі гарачатрываласці, хараکтар дэ-
фармацыі і разбурэння сплаву, якія эксплуатуюцца ва ўсіх
доўгатэрміновага напружання пры павышаных тэмпературах.

4. У якасці матэрыялу для ўкладальнай адказнай падшыпнікаў
слізтання выбраны сплав БВ3. Укажыце саставу і назначце, да
акой групы адносіцца дадзены сплав па назначэнню. Намалойце і
апішыце мікраструктуру сплаву, прывядзіце другія патрабавані-
ні, якія прад'яўляюцца да бабітаў.

5. Тэксталіты. Уздеянне баваўнянай, шклянай і азбес-
тавай тканин на ўласцівасці пластмас. Укажыце вобласць пры-
мянення тэкстайліту ў машынабудаванні.

В а р м я н т 10

1. Назначце рэжым тэрмічнай апрацуўкі (тэмпературу за-
гартуюкі, асироддзе для ахалоджвання і тэмпературу водпуску)
сцяжных болтоў са сталі ВСТ5, якія павінны мець цвёрдасць НВ
207-230. Апішыце мікраструктуру і ўласцівасці.

2. Капры павінны мець мінімальную дэформацыю і высокую
энкосастойкасць (цвёрдасць паверхневага слоя НВ750-1000). Для
энкосастойкасці ўказана сталь 3ХМФА. Укажыце саставу і назначе-
ніх вырабу выбрана сталь 3ХМФА. Укажыце саставу і назначе-
ніх якога групу па назначэнню адносіца дадзеная сталь. Наз-
начце і абгрунтуйце рэжым тэрмічнай апрацуўкі і растлумачце
уздеянне легіравання на пераутварэнні, якія прызначаюць на
устых этапах апрацуўкі дадзенай сталі. Апішыце мікраструктуру
і ўласцівасці сталі пасля тэрмічнай і хіміка-тэрмічнай апра-
цуўкі.

3. Для турбінных дыскаў і ротораў прымяняецца сталь
15Х12ВНМФ. Укажыце саставу і назначце группу сталі па назна-
чэнню. Вызначце рэжым тэрмічнай апрацуўкі і апішыце струк-
туру. Ахарактэрыйзуйце межанічныя ўласцівасці сталі.

4. Коратка выкладзіце асноўныя тэорыі тэрмічнай апрацуўкі
і плюніўных спінаў у дачиненні да дэораломінію. Укажыце сас-

тая узмацийных фаз, якія үтвараюца при старэнні дуразломіну.

5. Апішыце рэлаксацыйныя працэсы палімераў 3 пункту гляджання іх фізічнай будовы.

В а р ы я н т 11

1. Выбірцы вугляродзістую сталь для вырабу напільнікаў. Назначце рэжым тэрмічнай апрацоўкі, апішыце сутнасць перутварэння, структуру і үласцівасці інструменту пасля тэрмічнай апрацоўкі.

2. У выніку тэрмічнай апрацоўкі пружыны павінны атрымаць высокую пружасць. Для іх вырабу выбрана сталь 60С2ХФА. Укажыце састаў, назначце і абронутуюце рэжым тэрмічнай апрацоўкі і растлумаче ўздеянне легіравання на пераутварэнні, якія праходзяць на ўсіх этапах тэрмічнай апрацоўкі дадзенай сталі. Апішыце структуру і үласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацоўкі.

3. Для дэталей, якія эксплуатуюца ў акусічным асроддзе, прымяняецца сталь 12Х13. Укажыце састаў і назначение клас сталі па структуре. Раслухнаце назначэнне хрому ў дадзенай сталі і абронутуюце выбар маркі сталі для таких ўмоў работы.

4. Для вырабу асобных дэталей рухавікоў унітранага эгэрания выбраны сплав АК4. Расшыфруйце састаў, укажыце спосаб вырабу дэталей з дадзенага сплаву і прывядзіце характеристыкі механічных үласцівасцей сплаву пры павышаных тэмпературах.

5. Фізічныя асноўныя зваркі пластмас. Апішыце методы зваркі і непасродным награванем.

В а р ы я н т 12

1. Назначце рэжым тэрмічнай апрацоўкі (тэмпературу за гартоўкі, асроддзе для ахалоджвання і тэмпературу водпуску) штапек са сталі ВСГБ, якія павінны мець цвёрдасць НВ207-230. Апішыце іх мікраструктуру і үласцівасці.

2. Для вырабу прамывачных пунсонau выбрана сталь Р18. Укажыце састаў і назначце группу сталі па назначэнню. Назначце і абронутуюце рэжым тэрмічнай апрацоўкі і растлумаче ўздеянне легіравання на пераутварэнні, якія працякаюць на ўсіх этапах тэрмічнай апрацоўкі дадзенай сталі. Апішыце структуру і үласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацоўкі.

3. Для дэталей, якія працякаюць у канакце з моцнымі кіслотамі, выбрана сталь 14Х17Н2. Укажыце састаў і назначение клас сталі. Растлумаче причыну ўвядзення хрому ў гэтую сталь і абронутуюце выбар дадзенай сталі для ўказанных умоў работы.

В а р ы я н т 13

1. Назначце рэжым тэрмічнай апрацоўкі (тэмпературу за гартоўкі, асроддзе для ахалоджвання і тэмпературу водпуску) штапек са сталі ВСГБ, якія павінны мець цвёрдасць НВ207-230.

3. Для рэзастатных прыбораў выбраны сплав канстантан ММ3ц 40-1,5. Расшыфруйце састаў, укажыце, да якой групы адносіца гэты сплав па назначэнню, апішыце структуру і электричныя характеристыкі гэтага сплаву.

4. У якасці матэрыялу для заліўкі үкладышаў падшыпнікаў слізгашня выбраны сплав Б89. Укажыце састаў і назначце группу, да якой адносіца гэты сплав па назначэнню. Замалодзе мікраструктуру і үкасьце асноўную патрабаванні, якія прад'яўляюць да сплаваў дадзенай групы.

5. Апішыце сучаснае ўյўленне аб малекулярнай будове палімераў. Укажыце структуру тэрмопластичных і тэrmopластичных палімераў.

В а р ы я н т 13

1. Назначце рэжым тэрмічнай апрацоўкі (тэмпературу за гартоўкі, асроддзе для ахалоджвання і тэмпературу водпуску) разъбовых калібраў са сталі У10А. Апішыце сутнасць пераутварэння, якія працякаюць у сталі, мікраструктуру і цвёрдасць інструменту пасля тэрмічнай апрацоўкі.

2. У выніку тэрмічнай апрацоўкі цягі павінны атрымаць павышаную трываласць па ўсяму сечэнню (цвёрдасць НВ 250-280). Для іх вырабу выбрана сталь 30ХМ. Укажыце састаў і назначение группу сталі па назначэнню. Назначце і абронутуюце рэжым тэрмічнай апрацоўкі і растлумаче ўздеянне легіравання на пераутварэнні, якія працякаюць на ўсіх этапах тэрмічнай апрацоўкі дадзенай сталі. Апішыце структуру і үласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацоўкі.

3. Для дэталей, якія працякаюць у канакце з моцнымі кіслотамі, выбрана сталь 14Х17Н2. Укажыце састаў і назначение клас сталі. Растлумаче причыну ўвядзення хрому ў гэтую сталь і абронутуюце выбар дадзенай сталі для ўказанных умоў работы.

4. Для вырабу асбоных дэталей у машынабудаванні прымяняецца сплав МЛБ. Расшыфруйце састаў, укажыце спосаб вырабу дэталей з гэтага сплаву і апішыце харарактрыстыкі і механічных үласцівасцей.

5. Апішыце пенапласты, іх разнавіднасці і үласцівасці.

Укажыце вобласць прыменення пенапластаў у машынабудаванні.

В а р ы я н т 14

1. У чын перавагі і недахопы паверхневага үмацауванни стальних вырабуў при нагрэве токамі высокай частаты ў пару-
манні э үмацауваннем негадам цментаци? Назавіце маркі ста-
лей, прынятыемых для гэтых відаў апрацуоўкі.

2. Для вырабу шабераў выбрана сталь Х. Укажыце састаў 1
вызначце группу сталі па назначэнню. Назначе 1 абгрунтуйце
рэжым тэрмічнай апрацуоўкі. Апішыце структуру і ўласцівасці
сталі пасля тэрмічнай апрацуоўкі.

3. Назначе марку гарачатрывалай стали(сільхрому) для
каранаў аутамабільных і трактарных рухавікоў нейлякай ма-
гутнасці. Укажыце састаў сталі, назначе 1 абгрунтуйце рэжым
тэрмічнай апрацуоўкі. Апішыце структуру і ўласцівасці сталі
пасля тэрмічнай апрацуоўкі.

4. Для вырабу асобных дэталей самалета выбраны сплав
Д16. Укажыце састаў і характеристыкі механічных ўласцівасцей
сплаву пасля тэрмічнай апрацуоўкі. Апішыце спосаб умацаування
гэтага сплаву і растлумаче прыроду үмацаування.

5. Апішыце шклапластыкі. Укажыце характеристыкі напаў-
нильника па прыродзе і форме. Паграбаванні да звязкі. Пера-
вагі і недахопы шклапластику.

В а р м я н т 15

1. Утулкі са сталі 40 загартаваны: першая - ад температуры 770°C , другая - ад температуры 840°C . З дапамогой дыяг-
рамы стану жалеза-карбід жалеза растлумаче, якая з гэтых
утулак мае больш высокую цвёрдасць і лепшыя эксплуатацыйныя
уласцівасці.

2. Для вырабу штампаў, якія апрацуоўваюць метал у гарачым
стане, выбрана сталь 5ХНТ. Назначе рэжым тэрмічнай апрацуоўкі,
стали па назначэнню. Назначе спосаб умацаування і ўказы-
те прывядзіце яго абгрунтаванне і растлумаче ўздеянне легі-
равання на пераўтварэнні, якія працякаюць на ўсіх этапах тэр-
мічнай апрацуоўкі надзенай сталі. Апішыце структуру і ўласці-
васці сплаві пасля тэрмічнай апрацуоўкі.

33, у машынабудаванні прымянецца сталь ШХ15. Укажыце
састаў 1 вызначце группу сталі па назначэнню. Назначе рэжым
тэрмічнай апрацуоўкі і прывядзіце яго абгрунтаванне. Апішыце
структуру і ўласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацуоўкі.

4. Для вырабу асобных дэталей рухавіка үнутранага эла-
границы выбраны сплав АК2. Укажыце састаў, спосаб вырабу дэта-
лей з гэтага сплаву і апішыце характеристыкі механічных
уласцівасцей.

5. Апішыце механізм і харacterистыкі палімераў у
шклопадобным і вязкаўкучым станах. Укажыце вобласць прымя-
нення палімераў у гэтых станах.

В а р м я н т 16

1. Выберыце сталь для вырабу рысор. Назначе рэжым тэр-
мічнай апрацуоўкі, апішыце сутнасць пераўтварэння, якія
працякаюць у сталі, мікроструктуру і ўласцівасці рысор пасля
апрацуоўкі. Якім спосабам можна павысіць стомленую трываласць
рысораў?

2. Для вырабу машинных метчикаў выбрана сталь Р10К5Ф.
Укажыце састаў і вызначце группу сталі па назначэнню. Вызнач-
це рэжым тэрмічнай апрацуоўкі, прывядзіце яго абгрунтаванне і
растлумаче ўздзеянне легіравання на пераўтварэнні, якія
працякаюць на ўсіх этапах тэрмічнай апрацуоўкі надзенай ста-
лі. Апішыце структуру і ўласцівасці сталі пасля тэрмічнай
апрацуоўкі.

3. Для вырабу дэталей, якія працякаюць у актыўным кара-
зінам асяроддзі, выбрана сталь 12Х17. Укажыце састаў і вы-
значце группу сталі па назначэнню. Растлумаче назначэнне эле-
менту, якімі легіруюць сталі. Назначе і абгрунтуйце рэжым
тэрмічнай апрацуоўкі і апішыце структуру і ўласцівасці сталі
пасля апрацуоўкі.

4. Для вырабу асобных дэталей выбіраюць сплав Д16. Ука-
жыце састаў сплаву, апішыце спосаб яго умацаування, растлум-
ачце прыроду умацаування і ўкажыце характеристыкі механічных
уласцівасцей сплаву.

5. Апішыце цепластостойкі і гарачатрываальная пластмасы (з
цепластостойкасцю вышэй за 200°C). Укажыце ўмовы іх прымя-
нення.

В а р м я н т 17

1. Выберыце вугляродзістую сталь для вырабу развёртак.
Назначе рэжым тэрмічнай апрацуоўкі, апішыце сутнасць пера-
ўтварэння, якія працякаюць у сталі, структуру і ўласцівасці
інструменту.

2. У выніку тэрмічнай апрацуоўкі шасіярні павінны атры-

мачь цвёйрды энсоустойліві гаверхневы слой пры вязкай сярдзіне. Для іх вырабу выбрана сталъ 12ХНЗА. Укажыце састау 1 назначе группу сталі па назначенню. Назначе режым тэрмічной хіміка-тэрмічной апрацоўкі, прывядзіце яго абгрунтаванне, растлумаче ўздзейнне легіравання на пераутварэнні, якія праходзяць на ўсіх этапах апрацоўкі дадзенай сталі. Апішыце структуру і ўласцівасці сталі пасля тэрмічной апрацоўкі.

3. Апішыце прымянеение металакерамічных цвёрдых сплаваў у вытворчасці штампаў. Укажыце іх будову, састау і ўласцівасці.

4. Для вырабу асобных дэталей машын выбраны сплав В95Т1. Укажыце састау і характеристыкі механічных ўласцівасцей пасля тэрмічной апрацоўкі. Апішыце, якім способам праволоецца ўмацаванне гэтага сплаву, і апішыце прыроду ўмацавання.

5. Плёначныя матэрыйали, іх разнавіднасці, ўласцівасці і юбласці прымянеения ў машинабудаванні.

В а р ы я н т 18

1. Назначе режым тэрмічной і хіміка-тэрмічной апрацоўкі шасцернай са сталі 20Х з цвёрдасцю зуба HRC 58-62. Апішыце мікроструктуру і ўласцівасці паверхні і сярэдзіны зуба пасля тэрмічной апрацоўкі.

2. У выніку тэрмічной апрацоўкі пружны павінны атрынчаць высокую пружкасць. Для іх вырабу выбрана сталъ 70С3А. Укажыце састау і вызначе группу сталі па назначенню. Назначе 1 абгрунтуйце режым тэрмічной апрацоўкі, растлумаче ўздзейнне легіравання на пераутварэнні, якія працякаюць на ўсіх этапах тэрмічной апрацоўкі дадзенай сталі. Апішыце структуру і ўласцівасці сталі пасля тэрмічной апрацоўкі.

3. Для вырабу пасташных магнітаў сячэннем 50x50 мм выбраны сплав ЕХ. Укажыце састау і группу сплаваў, да якіх адносяцца дадзены сплав па назначенню. Назначе режым тэрмічной апрацоўкі, прывядзіце яго абгрунтаванне і апішыце структуру сплаву пасля апрацоўкі. Растлумаче, чаму у дадзеном выпадку нельга прымяняць сталъ У12.

4. Для вырабу асобных дэталей машын выбраны сплав АМГ. Расшыфруйце састау, апішыце спосаб умацавання гэтага сплаву, растлумаче прыроду ўмацавання. Прывядзіце характеристыкі механічных ўласцівасцей сплаву.

5. Укажыце састау і ўласцівасці керамікі, якай прымяня-

еца ў электрапрыборабудаванні.

В а р ы я н т 19

1. Назначе режым тэрмічной апрацоўкі (тэмпературу за- гартоўкі, асиродзэ для ахаложвання і тэмпературу водпуску) разьбовых калібраў са сталі У8А. Апішыце мікроструктуру і цвёрдасць інструменту пасля тэрмічной апрацоўкі

2. Для вырабу прэс-формы выбрана сталъ ЭХ2ВВ. Укажыце састау і вызначе группу сталі па назначэнню. Назначе 1 абгрунтуйце режым тэрмічной апрацоўкі, растлумаче ўздзейнне легіравання на пераутварэнні, якія працякаюць на ўсіх этапах тэрмічной апрацоўкі дадзенай сталі. Апішыце структуру і ўласцівасці сталі пасля тэрмічной апрацоўкі.

3. Для асобных прыбораў дакладнай механікі выбраны сплав інвар Н36. Укажыце састау і вызначе, да якой групы сплаваў адносіца інвар па назначэнню. Апішыце ўздзейнне легіравання на асноўную характеристыку сплаву і прычыны выбару дадзенага саставу (у сувязі з аномалій змянення каэфіцыента тэрмічна-га расширяння).

4. Назначе марку латуні, каразійнастайлівай у марковай вадзе. Расшыфруйце яе састау і апішыце структуру з дапамогай дыяграммы стану медэ-цынк. Укажыце спосаб умацавання латуні і асноўную ўласцівасці.

5. Апішыце прынцыповае адроzenieнне працэсаў юршталізацыі палімераў і металаў.

В а р ы я н т 20

1. Апішыце режым тэрмічной апрацоўкі (тэмпературу элагартуюкі, асиродзэ для ахаложвання, тэмпературу водпуску) зу-білда са сталі У8. Апішыце структуру і цвёрдасць інструменту пасля тэрмічной апрацоўкі.

2. У выніку тэрмічной апрацоўкі паўвосі павінны атрымаль павышаную цвёрдасць па ўсяму сячэнню (цвёрдасць НВ230-280). Для вырабу іх выбрана сталъ 40ХНР. Укажыце састау і вызначе группу сталі па назначэнню. Назначе рэжым тэрмічной апрацоўкі дадзенай сталі, прывядзіце яго абрэгунтаванне, растлумаче ўздзейнне легіравання на пераутварэнні, якія працякаюць на ўсіх этапах тэрмічной апрацоўкі дадзенай сталі. Апішыце структуру і ўласцівасці сталі пасля тэрмічной апрацоўкі.

3. Для асобных дэталей (шчокі барабанаў, шары здра-

Материалы 1 г.н.) выбрана сталь 110Г13Л. Укажыце састья 1 назначение группы сталі на назначеню. Назначе режым тэрмичнай апрацоўкі і абронтуице яго выбар. Апішыце мікраструктуру сталі і прывядзіце ў высокай эносастойкасці.

4. Металакерамічны гарачатрыўальны сплавы. Састья, уласцівасці і вобласці прыменення іх у машынабудаванні.

5. Тэрмарэактыўны пластмасы, іх асаблівасці і вобласці прыменення.

В а р ы я н т 21

1. Выберице вугляродзістую сталь для вырабу піл. Назначе режым тэрмічнай апрацоўкі, апішыце сутнасць пераўтарэння, якія працаюць у сталі, структуру і уласцівасці іншага сплаву. Састья і абронтуице спосаб вырабу дэталей з дадзенага сплаву. Апішыце рэзкі умацавальны тэрмічны апрацоўкі і корытка растлумаче прыроду ўнацавання.

2. Для вырабу дэталей молатаў, якімі апрацоўваюць метал у гарачым стане, выбрана сталь 5ХМА. Укажыце састья, назначе і абронтуице тэрмічнай апрацоўкі, растлумаче назве-
дзеянне легіравання на пераўтарэнні, якія праходзяць на ўсіх этапах тэрмічнай апрацоўкі. Апішыце мікраструктуру і апрацоўку гэтай сталі. Апішыце мікраструктуру і уласцівасці сталі пасля яе апрацоўкі.

3. Назначе караційнаустойлівую сталь для работы ў слаломе (водныя растворы солей і д.). Прывядзіце асабістыя (водныя растворы солей і д.). Прывядзіце хімічны састья сталі, неабходную тэрмічну апрацоўку і структуру, якай атрымліваецца. Растлумаче ролю кожнага элементу караційнай устойлівасці матэрыялу і ўстановочнага сплаву.

4. Для вырабу асобых дэталей машин прымяняюць сплав ВТ5. Прывядзіце хімічны састья сплаву, рэзкі умацавальны апрацоўкі і атрымліваемую структуру. Апішыце працэсы, якія працаюць пры тэрмічнай апрацоўцы. Якімі перавагамі валодае сплав ВТ5?

5. Пластмасы. Састья і будова. Прымененне пластмас у ліцейнай вытворчасці.

В а р ы я н т 22

1. Назначе режым тэрмічнай апрацоўкі слабанагружанных дэталей са сталі 45. Прывядзіце ѹздзеленне легіравання на пераўтарэнні, якія працаюць на ўсіх этапах тэрмічнай апрацоўкі дэталей. Растлумаче, чаму эдавальникоў уласцівасці на вырабах з дадзенай сталі могуць быць атрыманы ў невялікім сячэнні.

2. Для вырабу матрыц халоднай штампоўкі выбрана сталі Х120Л. Укажыце састья, назначе і абронтуице рэжык тэмпературнай апрацоўкі, растлумаче ѹздзеленне легіравання на пераўтарэнні, якія працаюць на ўласцівасці сталі пасля дадзенай сталі. Апішыце структуру і уласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацоўкі.

3. Для вырабу дэталей, якія эксплуатуоцца ў кантакце з монцімі кіслотамі, выбрана сталь 15Х28. Укажыце састав сталі, растлумаче прычыну ѹздзелення хрому і абронтуице выбар гэтай сталі для дадзеных умоў работы.

4. Для асобых дэталей машин выбіраюць сплав Д18П. Расшыфруйце састья сплаву і ўкажыце харарактэрystыкі механічных уласцівасцей. Апішыце, якім спосабам правонаўіца ўэміненне гэтага сплаву, і растлумаче прыроду ўэмінення.

2. Для вырабу дэталей штампаў, якія апрацоўваюць метал у халодным стане, выбрана сталь ХГЭСВ. Укажыце састья, назначе і абронтуице рэжым тэрмічнай апрацоўкі сталі, растлумаче ўздзеленне легіравання на пераўтарэнні, якія працаюць на ўсіх этапах тэрмічнай апрацоўкі. Уласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацоўкі.

3. Для рэастатных элементаў супраціўлення выбраны сплав каантан. Растлумуйце састья і ўкажыце, да якой групы назначаца дадзены сплав па назначэнню. Апішыце структуру і электромеханічныя характеристыкі гэтага сплаву.

4. Для поршніяў рухавікоў унутранага згарання, якія працуюць при тэмпературах 200-250°С, выкарыстоўваецца сплав АЛ1. Растлумуйце састья і ўкажыце спосаб вырабу дэталей з дадзенага сплаву. Апішыце рэзкі умацавальны тэрмічны апрацоўкі і корытка растлумаче прыроду ўнацавання.

5. Прывядзіце абронтуование тэхніка-эканамічных пераваг прыменення пластикаў у машынабудаванні. Асноўныя вобласці іх эфектыўнага прымянення.

В а р ы я н т 23

1. Назначе рэжым тэрмічнай апрацоўкі слабанагружанных дэталей са сталі 40. Прывядзіце ѹздзеленне легіравання на апішыце структуру і уласцівасці дэталей. Растлумаче, чаму эдавальникоў уласцівасці на вырабах з дадзенай сталі могуць быць атрыманы ў невялікім сячэнні.

2. Для вырабу матрыц халоднай штампоўкі выбрана сталі Х120Л. Укажыце састья, назначе і абронтуице рэжык тэмпературнай апрацоўкі, растлумаче ѹздзеленне легіравання на пераўтарэнні, якія працаюць на ўласцівасці сталі пасля дадзенай сталі. Апішыце структуру і уласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацоўкі.

3. Для вырабу дэталей, якія эксплуатуоцца ў кантакце з монцімі кіслотамі, выбрана сталь 15Х28. Укажыце састав сталі, растлумаче прычыну ѹздзелення хрому і абронтуице выбар гэтай сталі для дадзеных умоў работы.

4. Для асобых дэталей машин выбіраюць сплав Д18П. Расшыфруйце састья сплаву і ўкажыце харарактэрystыкі механічных уласцівасцей. Апішыце, якім спосабам правонаўіца ўэміненне гэтага сплаву, і растлумаче прыроду ўэмінення.

5. Кауандавая кераміка. Апішыце яе асноўныя ўласцівасці і вобласці прымнення.

В а р ы н т 24

1. Назначце рэжы тэрмічнай апрацуоукі (тэмпературу за-
гартоукі, асяродзе для ахалоджання, тэмпературу водапуску)
зубіл са сталі У7. Апішыце сутнасць пераутварэнні, якія
працякаюць у сталі, мікраструктуру і цвёрднасць інструменту
пасля тэрмічнай апрацуоукі.

2. У выніку тэрмічнай апрацуоукі ричагі павінны атрыманы
павышаную трываласць па ўсіму сачэнню (цвёрднасць HRC 28-35).
Для вырабу іх выбрана сталь 35ХМА. Укажыце састаў і вызнач-
це, да якой групы адносіца дадзеная сталь па назначэнню.
Назначце рэжы тэрмічнай апрацуоукі, прывядзіце яго абгрунта-
ванне. Апішыце мікраструктуру і ўласцівасці сталі пасля тэр-
мічнай апрацуоукі.

3. Для вырабу дэталей падшыпнікаў уачэння (ролікаў, шарыкаў і др.) выбрана сталь ШХ9. Укажыце састаў, назначце і
абгрунтуйце рэжы тэрмічнай апрацуоукі, раслухацце ўздзеянне
элементаў, якімі легіруюць сталь, на ўсе пераутварэнні, якія
працякаюць при тэрмічнай апрацуоуцы. Апішыце мікраструктуру і
уласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацуоукі.

4. Для вырабу асобных дэталей машын выбраны сплав АМГ.
Укажыце састаў і прывядзіце механічную ўласцівасці сплаву.
Апішыце, якім спосабам праводзіцца ўмацаванне гэтага сплаву,
і раслухацце прыроду ўзиццяния.

5. Другуюльныя матэрыялы. Укажыце іх ўласцівасці, перавагі
і недахопы, а таксана вобласць прымнення ў маштабузвяданні.

В а р ы н т 25

1. Струкунны са сталі 75 пасля правільна выкананай загар-
тоукі і наступнага водапуску маюць цвёрднасць значна вышэйшую,
чым гэта предугледжана тэхнічнымі ўмовамі, чым выявлены гэты
дэфект і як можна яго паправіць? Укажыце структуру, і цвёр-
дасць, якія забяспечваюць высокія пружкія ўласцівасці спружын.

2. Для вырабу машынных мегчыкаў і плашак выбрана сталь
Р9Ф5. Укажыце састаў, назначце і абгрунтуйце рэжы тэрмічнай
апрацуоукі, раслухацце ўздзеянне элементаў, якімі легіруюць
сплаву, на пераутварэнні, якія працякаюць на ўсіх этапах тэр-

мічнай апрацуоукі. Апішыце мікраструктуру і ўласцівасці сталі
пасля тэрмічнай апрацуоукі.

3. Для вырабу сілавых лапатак турбін выбраны сплав
ХН77ТОР. Укажыце састаў і вызначце группу сплаву па назначэн-
но. Назначце рэжы тэрмічнай апрацуоукі і апішыце ўздзеянне
тэмпературы на харарактарыстыкі гарачатрываласці гэтага сплаву
у паруанні з гарачатрываальнымі сталіяй.

4. Для вырабу дэталей прымненца латунь Л070-1. Укажыце
састаў і апішыце структуру сплаву. Назначце рэжы тэрмічнай
апрацуоукі, якая прымненца паміж асобынні аперацыямі выцяж-
кі. Абгрунтуйце выбраны рэжым і прывядзіце агульную хараракта-
рыстку межанічных ўласцівасцей сплаву.

5. Апішыце паліярную тэрмапластычную пласты mass (поліамі-
ды, пентон, полікарбонаты і др.). Іх састаў, уласцівасці і
вобласць прымнення.

В а р ы н т 26

1. Укажыце тэмпературы, пры якіх праводзіцца працэс трыв-
аласнага азатавання. Раслухацце, чаму азатававанне не
праводзіцца пры тэмпературах ніжэй за 500 °С вышэй за 700 °С
(з дапамогай дыяграмі стану жалеза-азот). Назавіце маркі
сталей, якія прымненца для азатававання, і апішыце поуны
цыкл іх тэрмічнай хіміка-тэрмічнай апрацуоукі.

2. Для вырабу дэталей штапінаў выбрана сталь 6ХС. Укажыце
састаў і вызначце, да якой групы адносіца дадзеная сталь па
назначэнню. Назначце рэжы тэрмічнай апрацуоукі, прывядзіце
яго абгрунтаванне. Апішыце мікраструктуру і ўласцівасці ста-
лі пасля тэрмічнай апрацуоукі.

3. Назначце марку гарачатрывалай сталі (сільхрому) для
клапанаў аутамабільных рухавікоў невялікай магутнасці. Ука-
жыце састаў, назначце і абгрунтуйце рэжы тэрмічнай апрацуо-
укі сталі. Апішыце мікраструктуру і асноўныя ўласцівасці ста-
лі пасля тэрмічнай апрацуоукі.

4. Для вырабу пругікіх элементаў выбрана бронза
БРБНТ-1,7. Прывядзіце хімічны састаў сплаву, рэжы тэрмічнай
апрацуоукі і ўласцівасці атрыманага матэрыялу, а таксама
раслухацце прыроду ўмацавання ў сувязі з дыяgramай стану
медэ-берній.

5. Прывядзіце харарактарыстыкі межанічных і тэхналагічных

уласцівасцій школовалакнітай і шклогэкстолітай. Укажыце вобласць прымянення іх у машнабудаванні.

В а р и я н т 27

1. Назначе рэжым тэрмічнай апрацуўкі (тэмпературу за-
гартоўкі, асиродзэ для ахалоджвання, тэмпературу водлуску)
напільніку са сталі У13. Апішыце сутнасць пераўтварэння,
якія працякаюць у сталі, мікраструктуру і цвёрдасць інстру-
менту пасля тэрмічнай апрацуўкі.

2. Для вырабу абразных штампаў выбрана сталь Х12М. Ука-
жыце састаў, назначе і абронутуюце рэжым тэрмічнай апрацу-
кі, расплюмаче ўздзеянне легіравання на пераўтварэнні, якія
адбываюцца пры тэрмічнай апрацуўкі. Апішыце мікраст-
руктуру і ўласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацуўкі.

3. У котлабудаванні прымяненца сталь 12Х2МФСР. Укажыце
састаў і вызначе групу сталі па назначэнню. Назначе рэжым
термічнай апрацуўкі і прывядзіце яго абронутаванне. Расплю-
маче ўздзеянне элементаў, якім легіруюць сплав, на пераў-
тварэнні пры тэрмічнай апрацуўкі. Апішыце ўздзеянне тэмпе-
ратуры на механічныя ўласцівасці сталі.

4. Для вырабу дэталей шляхам глыбокай выцяжкі прымянен-
ца латунь Л70. Укажыце састаў і апішыце структуру сплаву.
Назначе рэжым прамежкавай тэрмічнай апрацуўкі, якая прымя-
ненеца паміж аперациямі выцяжкі, абронутуюце вобра-
нія рэжым і прызначе агульную характеристыку межанічных
уласцівасцей сплаву.

5. Класіфікация ахоўных палімерных пакрыццяў па назна-
чэнню. Асноўны патрабаванні да іх і юбесці прымянення
у машнабудаванні.

В а р и я н т 28

1. Назначе рэжым тэрмічнай апрацуўкі (тэмпературу за-
гартоўкі, асиродзэ для ахалоджвання і тэмпературу водлуску)
калібраў са сталі У12. Апішыце сутнасць пераўтварэнні, мік-
раструктуру і цвёрдасць інструменту пасля тэрмічнай апрацу-
кі.

2. У выніку тэрмічнай апрацуўкі спружыны павінны атрынца-
ваць високую пружнасць. Для вырабу іх выбрана сталь 63С2А. Укажы-
це састаў, назначе і абронутуюце рэжым тэрмічнай апрацуўкі.
Апішыце мікраструктуру і ўласцівасці сталі пасля тэрмічнай
апрацуўкі.

3. Растлумаче прыроду гарачатрываласці сплаву на ніжэ-
лівой аснове ў сувязі з іх саставам, тэрмічнай апрацуўкай і
атрымліваемай структурай. Прывядзіце прыклады гэтых сплаваў
і ўкажыце вобласць прымянення.

4. У якасці матэрыялу для адказных падшыпнікаў слізгавання
выбрали сплав БРСЗО. Укажыце састаў і вызначе, да якой
группы адносіца даны сплав па назначэнню. Апішыце асноў-
ныя ўласцівасці і патрабаванні, якія прад'яўляюцца да спла-
ваў гэтай групы.

5. Састаў, класіфікацыя, фізіка-інжанерныя ўласцівасці і
вобласці прымянення гумы ў машнабудаванні.

В а р и я н т 29

1. Вырабы са сталі 45 патрабована падвергнуць палипшэнню.
Назавіце рэжым тэрмічнай апрацуўкі, апішыце сутнасць пераў-
тварэнні, структуру і ўласцівасці сталі.

2. Для вырабу разцову выбрана сталь Р18К5Ф2. Укажыце сас-
таву, назначе і абронутуюце рэжым тэрмічнай апрацуўкі, расплю-
маче ўздзеянне легіравання на пераўтварэнні, якія адбыва-
юцца на ўсіх этапах тэрмічнай апрацуўкі дадзенай сталі. Апі-
шыце мікраструктуру і ўласцівасці сталі пасля тэрмічнай ап-
рацуўкі.

3. Назначе карацінаустойківую сталь для работы ў ас-
роддзі сірэдняй агрэсіўнасці (растворы солей). Прывядзіце
састаў сталі, ахарактарызуце неабходную тэмпічную апрацуўку
і апішыце структуру, якая атрымліваецца пасля тэмпічнай ап-
рацуўкі. Растлумаче фізічную прыроду карацінай устойлівас-
ці матэрыялу і ролю кожнага элемента, якім легіраваны сплав.

4. Для вырабу дэталей шляхам глыбокай выцяжкі прымянен-
ца латунь Л80. Укажыце састаў і апішыце структуру сплаву.
Назначе рэжым прамежкавай тэрмічнай апрацуўкі, якая прымя-
ненеца паміж асобнымі аперациямі выцяжкі, і абронутуюце яго.
5. Поеўтылен высокага і нізкага ціску. Апішыце юго
уласцівасці і вобласць прымянення ў машнабудаванні.

В а р и я н т 30

1. Назначе рэжым тэрмічнай апрацуўкі штампаў халоднай
штампоўкі са сталі У10. Прывядзіце яго абронутаванне і апі-
шыце структуру і ўласцівасці штампаў. Растлумаче, чаму з
дадзенай сталі вырабляюць штампы невялікага січэня.

2. У ВЫПУКУ ТЕРМИЧНОЙ И ХИМИЧНОЙ АПРАЦОУКІ ДАДЗЕНай СТАЛІ. АПІШЦЕ ВІКІ НАВІННЫ АТРЯКАЧЬ ЦВЁРДЫ ЭНОСАУСТОЙЛІВЫ ПАВЕРХНЕВЫ СЛОЙ ПРЫ ВІЭКАЙ СЯРЭДЗІНЕ. ДЛЯ ІХ ВЫРАБУ ВЫБРАНА СТАЛЬ 12Х2Н4ВА.

УКАЖЧЕ САСТАУ І ВЫЗНАЧЧЕ, ДА ЯКОЙ ГРУППЫ АДНОСІЦА ДАДЗЕНай СТАЛЬ ПА НАЗНАЧЭННЮ. НАЗНАЧЧЕ І АБГРУНТУЦHE РЭЖЫМ ДАДЗЕНай СТАЛІ, НАЗНАЧЧЕ І АБГРУНТУЦHE РЭЖЫM ТЕРМИЧНОЙ АПРАЦОУКІ.

3. НАЗНАЧЧЕ КАРАЗІННАУСТОЙЛІВУЮ СТАЛЬ ДЛЯ ВЫРАБУ ДЭТАЛЕЙ, ЯКІЯ ПРАЦІЛУЦЬ У АСТРОДДАІ ВОЧАТНЯЙ КІСЛАТЫ ПРИ ТЭПЕРАТУРЫ DA 40° С. ПРЫВЯДЗІЦЕ ХІЧИНЧА САСТАУ СТАЛІ, НЕАБХОДНУЮ ТЕРМИЧНУЮ АПРАЦОУКУ І СТРУКТУРУ.

4. НАЗНАЧЧЕ МАРКУ АЛЮМІНІЕВАЙ БРОНЗЫ ДЛЯ ВЫРАБУ ДРОБНЫХ АДКАЗНЫХ ДЭТАЛЕЙ (УТУЛАК, ФЛАНЦАУ І Г.Д.). УКАЖЧЕ, ЯЕ САСТАУ, АПІШЦЕ СТРУКТУРУ З ДАЛАМОГАЙ ДЛЯГРАМЫ ЖЕДЭЛЬ-АЛЮМІНІЙ И АСНОУНЫЯ УЛАСЦІВАСЦІ БРОНЗЫ.

5. АПІШЦЕ ТЕРМІПЛАСТАЧНЫЙ И ТЕРМАРЭАКТУНЫЯ ПАЛІМЕРЫ И УКАЖЧЕ АКРЫЗНЕННЕ ПАМІЖ ІМІ.

В А Р Й А Н Т 31

1. У ВЫПУКУ ТЕРМИЧНОЙ АПРАЦОУКІ АСОБНЫЯ ДЭТАЛІ МАШЫН ПАВЕРХНЕВЫМ МЕЦЬ ЦВЁРДЫ ЭНОСАУСТОЙЛІВЫ СЛОЙ ПРЫ ВІЭКІН ВІЧИННІ МЕЦЬ, ПРЫВЯДЗІЦЕ САСТАУ ІХ ВЫБРАНА СТАЛЬ 15ХФ. УКАЖЧЕ САСТАУ АСТРОДДУ. ДЛЯ ВЫРАБУ ІХ ВЫБРАНА СТАЛЬ 40ХГР. НАЗНАЧЧЕ РЭЖЫM ТЕРМИЧНІ ВЫЗНАЧЧЕ ГРУППЫ СТАЛІ ПА НАЗНАЧЭННЮ. НАЗНАЧЧЕ РЭЖЫM ТЕРМИЧНІ И ХИМИЧНОЙ АПРАЦОУКІ, ПРЫВЯДЗІЦЕ ЯГО АБГРУНТАВАННЯ, РАСТЛУЧЧАЧЕ УДЗЕЯННЕ ЛЕГІРАВАННЯ НА ПЕРАУГАРЭННІ, ЯКІЯ АДВІВАЕЦЦА НА ІСІХ ЭТАПАХ ТЕРМИЧНОЙ АПРАЦОУКІ ГЭТАЙ СТАЛІ. УКАЖЧЕ СТРУКТУРУ, УЛАСЦІВАСЦІ І ПАТРАБАВАННІ, ЯКІЯ ПРАД'ЮЛІЮЦА ДА ШТАМПАУ ГАРАЧАЙ ШТАМПОУКІ.

2. У ВЫПУКУ ТЕРМИЧНОЙ АПРАЦОУКІ УГУЛКІ ПАВІИННЫ АТРЯКАЧЬ ПАВІШАЧУГО ТРЫВАЛАСЦЬ ПА УСІМУ СЧЭННО (ЦВЁРДАСЦЬ НВ250-280).

ДЛЯ ВЫРАБУ ІХ ВЫБРАНА СТАЛЬ 40ХГР. УКАЖЧЕ САСТАУ І ВЫЗНАЧЧЕ, ДА ЯКОЙ ГРУППЫ АДНОСІЦА ДАДЗЕНай СТАЛЬ ПА НАЗНАЧЭННЮ. НАЗНАЧЧЕ І АБГРУНТУЦHE РЭЖЫM ТЕРМИЧНОЙ АПРАЦОУКІ, РАСТЛУЧЧАЧЕ УДЗЕЯННЕ ЛЕГІРАВАННЯ НА ПЕРАУГАРЭННІ. ЯКІЯ ПРАХОДЗЯННІ.

В А Р Й А Н Т 32

на ўсіх этапах тэрмічнай апрацоукі дадзенай сталі. Апішце структуру і уласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацоукі.

3. Для дэталей, якія працаюць у слабым агрэсіўным асяроддзе, прымяняецца сталь 30Х13. Укажчые састау і вызначчесце групу сталі па структуре. Раствумаче назначэнне хрому ў дадзенай сталі, назначче і абгрунтунце рэжым тэрмічнай апрацоукі.

4. Для вырабу токаправодных пруткіх элементаў выбраны сплав БРБТ-1,9. Прывядзіце хімічны састау, рэжым тэрмічнай апрацоукі і атрыманыя меканічныя уласцівасці матэрыялу.

Апішце працаес, якія працаюць при тэрмічнай апрацоукі і раствумаче прыроду умацавання ў связі з дыяграмай стану недзь-берылій.

5. Апішце сітальні і металы іх атрымання. Уздзейнне сасставу і велічыні крышталёў на уласцівасці сіталаў. Вобласць іх прымяняння.

В А Р Й А Н Т 32

1. Рэзальны інструмент трэба апрацаўваць на максімальную цвёрдасць. Для яго вырабу выбрана сталь У13А. Назначче рэжым тэрмічнай апрацоукі, прывядзіце сутнасць пераутварэння, якія працаюць у сталі, структуру і яе уласцівасці.

2. Для вырабу колатавых штампаў выбрана сталь 5ХНСВ. Укажчые састау і групу сталі па назначэнню. Назначче рэжым тэрмічнай апрацоукі, прывядзіце яго абрэгунтаванне, расцягуванне ўздзейнне легіравання на пераутварэнні, якія адбываюцца на ёсіх этапах тэрмічнай апрацоукі гэтай сталі. УКАЖЧЕ СТРУКТУРУ, УЛАСЦІВАСЦІ І ПАТРАБАВАННІ, ЯКІЯ ПРАД'ЮЛІЮЦА ДА ШТАМПАУ ГАРАЧАЙ ШТАМПОУКІ.

3. Прывядзіце агульную характеристыку матэритна-мяккіх матэрыялаў, укажчые іх састау, уласцівасці і вобласці прымянення ў машына- і прыборабудаванні.

4. Для абышукі лягальных аппаратуў прымяняць сплав ВТ6. Прывядзіце састау сплаву, рэжым укацавальнай тэрмічнай апрацоукі і структуру, якая атрымліваецца пасля яе. Апішце працаесы, якія працаюць при тэрмічнай апрацоукі, і перавагі сплаву ВТ6 У пераутварэнні з ВТ5.

5. Апішце полістырол-атактычны і ізатэктычны ўдарараты-валы. Укажчые уласцівасці і вобласць яго прымянення ў машы-

набудавани.

В а р ы я н т 33

1. Назначе рэжым тэрмічной апрацуўкі рэзор са сталі 65 і прывадзіце яго абгрунтаванне. Апішыце сутнасць пераўтварення, мікраструктуру і ўласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацуўкі.

2. Для вырабу пліт высокага класа трываласці выбрана сталь 13Х. Вyzначе састаў і групу сталі па назначэнню. Назначе і абгрунтуйце рэжым тэрмічной апрацуўкі, раслумаче ўзদзейнне легіравання на пераўтварэнні, якія працаюць на ўсіх этапах тэрмічнай апрацуўкі дадзенай сталі. Апішыце структуру і ўласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацуўкі.

3. Для вырабу дэталей, якія працуюць у акцыйным асяроддзе при 300°С, выбрана сталі 08Х17Т. Укажыце састаў, раслумаче, для чаго ўводзіцца хром у гэтую сталь.

4. Для вырабу дэталей рухавіку унутранага згарания выбраны сплав АК8. Раслумбуйце састаў, укажыце спосаб вырабу дэгелей з дадзенага сплаву і прывядзіце характеристыкі механічных ўласцівасцей сплаву при памышлennых тэмпературах.

5. Апішыце неарганічныя матэрыялы, якія помніноюца ў машынабудаванні (шкло, кварц, пеманкс, шліфкамалі),

В а р ы я н т 34

1. Дэталі машын састалі 45 загартаваны: адна - за тэмпературы 750°С з дапамогай дынаграммы стану жалеза-жарсіда жалеза раслумаче, якія з гэтых дэталей шматкоў больш эмскую цёркасць і лепшыя эксплуатацыйныя ўласцівасці.

2. Кулачкі павінны мец мінімальну добраўкацию і високую цёркасць і энсоусаўстойлівасць паверхневага слоя

(НУ 750-1000). Для вырабу іх выбрана сталь ЗХМЛ. Укажыце састаў і назначэнне. Назначе і

абгрунтуйце рэжым тэрмічнай і хіміка-тэрмічнай апрацуўкі, раслумаче ўзদзейнне легіравання на пераўтварэнні ў сталі пры яго тэрмічнай апрацуўцы. Апішыце структуру і ўласцівасці паверхневага слоя і асюродка кулачка.

3. Для вырабу дэталей, якія працуюць у акцыйным керазінавым асяроддзе, выбрана сталі 08Х17Н2Г. Укажыце састаў і раслумаче прычыны ўзядзення элементаў для легіравання ў

гэтую сталь. Назначе і абгрунтуйце рэжым тэрмічнай апрацуўкі і апішыце мікраструктуру дадзенай сталі пасля тэрмічнай апрацуўкі.

4. Укажыце маркі, састаў і ўласцівасці металакера-мічных цвёрдых сплаваў для вырабу рэзальнаага інструменту.

5. Апішыце способы перапрацуўкі пластмас у вырабы ў залежнасці ад віду напаўненніка і прыроды элемекі.

В а р ы я н т 35

1. Назначе рэжым тэрмічнай апрацуўкі (тэмпературу загароўкі, ахаладжальнае асюроддзе і тэмпературу водпуску) разных прыстасаванняў са сталі 45, якія павінны мец цвёрдасць HRC28-35. Апішыце мікраструктуру і ўласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацуўкі.

2. Для вырабу матрыц штампаў халоднай штампоўкі выбрана сталі Х12Ф. Укажыце састаў і вызначе группу сталі па назначэнню. Назначе рэжым тэрмічнай апрацуўкі, прывядзіце ага абгрунтаванне, раслумаче ўзদзейнне легіравання на пераўтварэнні, якія адбываюцца на ўсіх этапах тэрмічнай апрацуўкі гэтай сталі. Апішыце структуру і ўласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацуўкі.

3. Для дэталей, якія працуюць у слабым керазінным асяроддзі, прымянеца сталі 20Х13. Укажыце састаў і рацтлумачце прычыну ўзядзення хрому ў гэтую сталь. Назначе і абрэгнтуце рэжым тэрмічнай апрацуўкі і апішыце мікраструктуру пасля апрацуўкі.

4. Назначе марку алмініевай бронзы для вырабу дробных адказных дэталей (утулак, фланцу і г.д.). Раслумбуйце састаў, укажыце яе механічныя ўласцівасці і апішыце структуру з дапамогай дыяграммы стану медэз-алюміній.

5. Нараганічнае школо. Састаў, ўласцівасці і вобласць прымянення.

В а р ы я н т 36

1. Выберице марку чыгуну для вырабу адказных дэталей ма-шин (каленчатыя вальцы, шатуны і г.д.). Укажыце састаў, апрацоўку, структуру і асноўныя механічныя ўласцівасці дэталей з гэтага чыгуну.

2. Для вырабу пліт высокага класа дакладнасці выбрана сталі ХВГ. Укажыце састаў і вызначе группу сталі па назначэнню. Назначе і абгрунтуйце рэжым тэрмічнай апрацуўкі,

растлумаче үздзенне легіравання на пераутваренни, якія працають на ўсіх этапах тәрмінчай апрацоукі дадзенай стапі. Апішыце структуру і үласцівасці сталі пасля тәрмінчай апрацоукі.

3. Назначце қаралынайстайлую сталь для работы у асадордка. Стандарт сирәндій ағрэсіүасці. Прывядзіце састау сталі, неабходную тәрмінчую апрацоуку і атрыманную структуру. Растлумаче фізичную природу каразінай үстайлівасці матерыялу і ролю кокнага элемента, якім легіраванни сплау.

4. Для вырабу токатраводных пруткіх элементаў выбрана бронза БРБНТ-1,7. Прывядзіце хімічны састау, режым тәрмінчай апрацоукі і атрыманныя механічные үласцівасці матерыялу. Апішыце працэсы, якія адбываються при тәрмінчай апрацоукі, і растлумаче природу үзмаценнення у сувязі з дыяграмай стаку медэз-берглій.

5. Укажыце асноўный асаблівасці пластмасы як канструкцыйнага матерыялу і прывядзіце рекамендациі па прымянеиню пластмас у машина будаванні.

В а р ы я н т 37

1. Выберыце вуглеродзистую сталь для вырабу свердлau. Назначце режым тәрмінчай апрацоукі, апішыце сутнасць пераутваренни, структуру і үласцівасці інструменту.

2. Капіра павінны мець мінімальную дэфармацию і высокую энсоустойлівасць паверхневага слоя пры цвёрдасці HV750-1000. Для іх вырабу выбрана сталь 38ХВФДА. Укажыце састау і назначце, да якой групы адносіца дадзеная сталь па назначенню. Назначце і абгрунтуйце режым тәрмінчай і хіміка-тәрмінчай апрацоукі, растлумаче үздзенне легіравання на пераутваренни, якія адбываються на ўсіх этапах апрацоукі дадзенай сталі. Апішыце структуру і үласцівасці сталі пасля апрацоукі.

3. Для рэастатных элементаў спрацоўлення выбраны сплау магнанін. Расшыфруйце састау, укажыце, да якой групы адносіца дадзеная сталь пасля сплау па назначенню і апішыце структуру і электрычныя характеристики гэтага сплау.

4. У якасці матерыялу для заліўкі үкладышаў падшыпникаў слізгания выбраны сплау B16. Укажыце састау і назначце, да

якіх گруппы адносіца үкладышаў па назначенню. Апішыце мікроструктуру сплау і асноўныя патрабаванні, якія прац'яжыліся на сплау гэтага групу.

5. Тәрнапластычныя пісостасі, іх асаблівасці і вобласці прызначэння. Прывядзіце прыклады важнейших тәрнапласту.

В а р ы я н т 38

1. Патрабуецца правасці павархневое үзмацаванне вырабу са сталі 15Х. Назначце від апрацоукі, апішыце яго тәжналогію, пераутваренни, якія адбываються у сталі, структуру і үласцівасці паверхні і асадордка.

2. У выніку тәрмінчай апрацоукі апрацоукі павінны атрымача павышаную трываласць па үсыну сячэнно (циврдасць НВ250-280). Для вырабу іх выбрана сталь 40ХФА. Укажыце састау і назначение, да якой групы адносіца дадзеная сталь па назначэнню. Назначце і абгрунтуйце режым тәрмінчай апрацоукі, растлумаче үздзенне легіравання на пераутваренни, якія адбываються на ўсіх этапах тәрмінчай апрацоукі гэтай сталі. Апішыце структуру і үласцівасці сталі пасля тәрмінчай апрацоукі.

3. Апішыце тугалаукія металы і сплавы на іх аснове. Прывядзіце агульную характеристику гэтых сплауў і үкажыце үобласць іх прымянення.

4. Апішыце металакерамічныя цвёрдые сплавы группы ТГК. Укажыце іх састау, үласцівасці і вобласці прымянення у машинах, спосаб нанясення і ўмоўы прымянення.

5. Апішыце антифрыкционныя палімерныя пакрыці, іх уласцівасці, спосаб нанясення і ўмоўы прымянення.

6. Апішыце тәрмінчай апрацоукі (температуру за-

гароукі, асадордка для ахалоджвання, температуру водпуску) дэталей са сталі ЗОНГСА, якія павінны мець цвёрдасць НВ230-250. Апішыце мікроструктуру і үласцівасці сталі пасля тәрмінчай апрацоукі.

2. Для вырабу машынных метчыкаў выбрана сталь Р18Ф2.

Укажыце састау і назначе, да якой групы адносіца дадзеная сталь па назначэнню. Назначце режым тәрмінчай апрацоукі,

прывядзіце яго абгрунтаванне, растлумаче үздзенне легіравання на пераутваренни, якія адбываються на ўсіх этапах тәр-

мінчай апрацоукі дадзенай сталі. Апішыце мікроструктуру і

Уласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацуоукі.

3. Для вырабу пастаяных магнітав сячинем 50х50 мм выбраны сплав ЕН9К15. Укажыце састау, назначе рэжым тэрмічнай апрацуоукі і апішыце структуру і уласцівасці сплаву пасля апрацуоукі. Раствумаче, чаму для магнітав вялікіх памероў нальга прымяняць сталь У12.

4. Для вырабу дэталей рухавіка ўнутранага згаранія выбраны сплав АК 4-1. Укажыце састау і спосаб вырабу дэталей з гэтага сплаву. Прывядзіце характеристыкі меканічных уласцівасціў АК 4-1 при павышаных тэмпературах і растлумаче, за кошт чаго яны дасягаюцца.

5. Поліметалметакралат (арганічнае шкло). Укажыце сасці, хараектэрныя уласцівасці, спосаб перарапроцоукі і вобласці яго прымяняння.

В а р ы я н т 40

1. На вырабах са сталі 15 патрабуецца атрыманы паверхневы слой высокай ішвёрдасці. Прывядзіце абгрунтаванне, выбару металу хіміка-тармічнай апрацуоукі, апішыце яго тэкналогію і структуру пасля канчатковай апрацуоукі.

2. У выніку тэрмічнай апрацуоукі рысоры пазінны атрыманы высокую пружасць. Для вырабу іх выбрана сталь 70СЗА. Укажыце састау, назначе рэжым тэрмічнай апрацуоукі, прывядзіце яго абгрунтаванне. Апішыце мікроструктуру і уласцівасці сталі пасля тэрмічнай апрацуоукі.

3. Для абмнікі ляталінх апаратаў прымяняюцца сплавы на аснове тытану, нібронту, прычым прымяненія гэтых сплаваў узамен алюмініевых. Прыведзіце прыклады тытанавых сплаваў і парабайце іх меканічныя характеристыкі з характарыстыкамі алюмініевых сплаваў при тэмпературах 200-500° С.

4. Для вырабу дэталей шляхам глыбокай выцяжкі прымяняцца лаучын Л96. Укажыце састау, апішыце структуру сплава і назначе рэжым прамежкавай тэрмічнай апрацуоукі, якая прымяняецца паміж асобнымі аперацыямі выцяжкі, абгрунтуйце выбраны рэжым. Прывядзіце агульную характеристыку меканічных уласцівасцей сплаву.

5. Перавагі і недахопы склееных элукчнімі пластмас. №-

• МЕТАДЛІЧНЫЙ УКАЗАННІ ДЛЯ ВЫКАНАННЯ КАНТРОЛЬНАЙ РАБОТЫ № 1

П іт а н .н .е 1. Звязана з вывучэннем наступных раздзелу курса "Матэрыялазнауства": а) кристалічнае будова металаў; б) фарміраванне структуры металу при кристалізацыі; в) будова сплаваў (фазы ў металічных сплавах).

При апісанні атамна-кристалічной будовы элементаў неабходна калістыца даценымі [1, с.4-13], [2, с.8-18], [4, с.24, с.38], [5, с.13-19], дзе указаны тыпы кристалічных разнотак элементаў. При адказе павінна быць нарысавана кристалічная ражотка даценага элемента, прыведзены звесткі пра, як тып, элементарную ячэйку, параметры. Неабходна прывесці абаё начэннне і лікавое значэнне каардынантнага ліку ражоткі, шчыльнасць яе упакоўкі і лік атамаў, якія прыходзяцца на элементарную ячэйку. Калі разгледжаны элемент валодае полімарфізмом і можа існаваць у некалькіх алітралічных формах [1, с.4-13], [2, с.38], [3, с.18], [4, с.50], [5, с.40], [9, т.2, с.7-21], то трэба апісваць усе яго мадыфікацыі і асаблівасці іх кристалічной будовы.

При апісанні недасканаласцей кристалічной будовы металу [1, с.13-19], [2, с.18], [3, с.26], [4, с.26], [5, с.19] неабходна прывесці класіфікацыю па хараектару змененняў прасторы, нарысаваць схему кожнага віду, ташць іх апісанне і паказаць змененне на уласцівасці металу.

При апісанні сутнасці грацаўскай кристалізацыі [1, с.19-25], [2, с.27], [3, с.37], [4, с.39], [5, с.28] трэба звярнуць увагу на хараектар зменення тэрмідynamічнага патэнцыялу вадкага і цвёрдага станаў у залежнасці ад тэмпературы, прывесці крываю ахалоджвання, вызначыць фактычны і тэарэтычны тэмпературы кристалізацыі, апісаць сутнасць паняццяў "пераахалоджванне" і яго ўздзейненне на структуру металу, які пазвердзявае. Трэба таксама разгледзець уздзейненне уткасці ахалоджвання на вельміно пераахалоджвання і асаблівасці змененняў структуры ад гэтых параметраў [1, с.19-25], [2, с.27], [3, с.39], [4, с.41].

Разгляд будовы эліткаў [2, с.36], [3, с.41], [4, с.47], [5, с.37] дапускае улік многіх фактараў: колъкасць і ўласцівасці прымесей у частым метале або элементаў для легіравання ў сплаве, тэмпературу разліўкі, уткасці ахалоджвання пры

кристалізацыі, канфігурацыю, цеплаправоднасць і стан унутранай паверхні элложніць у сплавах элементы могуць па рознаму ўзаемадзеянічніць паміж сабой, могуць утвараць розныя па хімічнаму составу, тыпу сувязі і будове кристалічныя фазы [1, с. 26-36], [2, с. 40], [3, с. 21], [4, с. 88], [5, с. 77]. При апісанні цвёрдых раствороў траба разгледзець два прынцыповых варыянты: цвёрдая расторы замішчэння [1, с. 27-31], [2, с. 40], [3, с. 21], [4, с. 92], [5, с. 78] і ўкаранення [1, с. 27-31], [2, с. 40], [3, с. 23], [4, с. 92], [5, с. 77]. У гэтым выпадку для ўтварэння неабмежаванай растворальнасцю цвёрдых раствороў траба ўтвараць умовы ізаморфнасці кампанентай, блізкасці атамных памераў і будовы валентнай абалонкі электроннаў у атамах.

Працэс кристалізацыі складаецца з двух адначасовых працэсаў-эраджэння і росту кристалей.

З дапамогай тэорыі Г. Тамана можна апісваць кристалізацію, якая самадвольна развіваецца [1, с. 19-25], [2, с. 29], [3, с. 37], [4, с. 41], [5, с. 30], при гэтым траба зварнуць увагу, што самадвольнае ўтварэнне зародку на аснове фазовых і энергетичных флюктуаций можа працыкаць толькі ў высакачастым вадкім метале. часцей кропіцай утворні зародкаў э'з'юлюца разнастайныя цвёрдыя чаціны, якія заўсёды прысутнічаюць у метале (несамадвольная кристалізацыя).

При апісанні несамадвольной кристалізацыі [1, с. 19-25], [2, с. 35], [3, с. 40], [5, с. 36] неабходна зварнуць увагу на захование ўноў структурнай і памернай адпаведнасці прымесной фазы з асноўным металам, який адпавядаець спадучэнню іх кристалічных рашотак.

Разгляд пытання нальфікавання [1, с. 19-25], [2, с. 35], [3, с. 41], [5, с. 37] звязаны з вывучэннем двух прынцыповых варыянтаў працэсу: увядзеннем у расплав элементаў, якія ўтвораюць тугаплаўкую танкадисперсную часціцы (найдылікаты першага роду) або ўвядзеннем паверхнева-актыўных рэчываў (найдылікаты другога роду).

Ліквация - гэта уласцівасць расплаваў утвараць пры

кристалізацыі ахолічныя і збліжкі з неаднародным хімічным составам. При разглядзе задачата гэтага пытання траба апісваць тры віды ліквациі: ўнукркристалічную (дэйдрычную) [2, с. 55], [4, с. 123-353]; [5, с. 92], занальну [3, с. 43], [4, с. 172], [5, с. 94], ліквацию па шчыльнасці (гравітацыйную) [2, с. 61], [3, с. 43], [5, с. 99].

При вывучэнні магнітных пераутварэнняў у металах [4, с. 52] траба ўлічыць рад асаблівасцей, па якіх гэтае пераутварэнне адразніваецца ад алатрапічнага. У металах і сплавах галоўнае значэнне мае металічны тып сувязі [1, с. 4-7], [4, с. 10-21]. Металічны стан харектарызуецца высокай энергіяй сувязі паміж атамамі. Пры разглядзе э'явы электраправоднасці і цеплаправоднасці металу [2], с. 10 траба апісваць, чым абумоўлены гэтыя уласцівасці.

Пры разглядзе крэвых ахалоджвання ці наравання для свінцу [3, с. 100], жалеза [1, с. 36-40], [4, с. 51], [5, с. 117], алюмінію [2, с. 336], [4, с. 478, 480] траба прымяніць правіла фаз на кожным участку паміж перагібамі і на гарызантальных участках.

Пытайніце 2. Прысвічцаца вывучэнню дыяграм стану дадавенных сістэм. Адпаведныя дыяграммы прыведзены у дадзеным дапаможніку.


Пры падрыхтоўцы адказу рэкамендація азначэніца з найбольш тыповымі дыяграммамі стану металічных сістэм [1, с. 41-48], [2, с. 48-76], [4, с. 48-76]. Від дыяграмм вызначацца харектарам узаемадзеяння, якія ўнікаюць паміж компонентамі у вадкім і цвёрдым станах. Затым траба дэталёва выучыць дыяграму такога ж віду, як і разглядаемая.

Адказ э'з'юлянца ластаткова поўны, калі пры аналізе дыяграммі стану ўказаваюцца: а) лініі ліквідус, солідус, некая растваравальнаясць, фазы і структурны складальныя ва ўсіх абласцях дыяграмм; б) узаемадзеянні кампанентаў у вадкім і цвёрдым станах.

Для гэтага траба нарысаваць справа ад дыяграфіі (прыклад дыярама прыведзены ў агульным выглядзе на мал. 1) рад харектэрных крэвых ахалоджвання, колъкасць іх паўвінна быць ластатковай для апісання ўсіх магчымых пераутварэнняў у сістэме.

Затым на кожным участку паміж перагібамі 1 на гарызантальных лініях крэвых ахалоджвання літарнымі

Мал. 1. Упрямка чарынгындағы кинематикалық 6рдемпаратура



- 59 -

сімвалдың үкемшіліктерінде берілгенде, акрама тағы, приводзіца падрабына апісанын перегұтваренниу для кожной кривой ахалоджання (жад.1); в) прымяеца правіла фаз (закон Гібса) [1, с. 40], [2, с. 48], [4, с. 100], [5, с. 35] на ўсіх участках паміж перегібами і на ўсіх горизонтальных участках кривых ахалоджання (разділ трёба приводзім непасрэдна на кривых ахалоджання; г) прымяеца правила адрәзкайу (правила рычага) [1, с. 37-41], [3, с. 49], [4, с. 110] у любым пункце паміж лініямі ліквідус і солідус для алдана з разглядаемых сплаваў. При гэтым трёба вызначыць масавую колкасць абедзвюх фаз і канцэнтрацыю кампанентау у фазах; д) прыводзіца схема і распушчаваеца змяненне ўласцівасцей сплаваў у далдзенай сістэме ў адпаведнасці з правілам Курнакова [1, с. 64-66], [2, с. 71], [3, с. 54], [4, с. 139].

Пытанне 3. Яго эмest ахоплівае вывучэнне наступных раздзелаў курса: а) пластычная дэфармацыя і механічны ўласцівасці металу; б) уздзейнне нагрэзу на структуру і ўласцівасці дефармаванага металу.

Для адказу на постапуленныя пытанні студэнт павінен вывучыць віды напружиннү у метале і прычыны іх узінкення [1, с. 63-81], [2, с. 77], [5, с. 41], фізічную прыроду дэфармацыі [1, с. 64-81], [2, с. 79], [3, с. 66], [4, с. 55], [5, с. 43], [9, т. 2, с. 196-226] і разбуэрння [1, с. 64-81], [2, с. 89], [5, с. 50], азнаеміца з сутнасцю э́как наклётпу [1, с. 66-75], [4, с. 76] і яго практичным прыменением. Адначасова неабходна вывучыць сутнасць рэкрystалізацыйных працэсаў: звароту рышталізацыі [1, с. 75-81; [2], с. 116]; [3], с. 74; [4], с. 78; [5], с. 55; [9], т. 2, с. 226-256, якія працякаюць пры нагрэве дефармаванага металу. Студэнт павінен умець назначыць ржым рэкрystалізацыйнага апладу для аднаўлення структуры і ўласцівасцей накліпанага металу (напрыклад, при неабходнасці прадаўжэння апрацоўкі ціскам шляхам пракаткі, працяжкі, валачэння і г.д.).

Пытанне 4. Присвеченана аналізу і вывучэнно сплаву дыаграмы стану жалеза-цементы [4, с. 81-98]; [2, с. 123-133]; [4, с. 148-160]; [5, с. 119-128]. Дыаграма вычарчваеца буйнамаштабна на ўсю старонку сшытавага ліста

або на міліметроуцы. Справа або злева ад дыяграми трэба падаваць кривую награвання або ахалоджвання для дадзенага сплаву. Адказ лічыца пойным, калі пры аналізе дыяграмм ука- заны: фазавы і структурны складальны ва ўсіх абласцях дыяграмм [1, с.81-85; [2, с.124]; [4, с.149]; [5, с.120]; б) аса- лівасці будовы, састаў і уласцівасці фаз: вадкай, аустэніту, ферыту і цементыту; структурных складальнях: перліту і ледз- буры; в) пераутварэнні, якія адбываюцца ў сплавах пры тэмпературах, што адпавядаюць лініям дыяграмм НІВ, ЕСГ, РСК;

г) на кривой ахалоджвання або награвання разглядаеамага сплаву на участках паміж пераідамі і на гарызантальных лі- ніях лігармічнімі сімваламі ўказаванца пераутварэнні, якія пад- рабяна апісваюцца; д) на кривой ахалоджвання або награвання на ўсіх участках прымянецца правіла фаз [1, с.40]; [2, с.48]; [4, с.100]; [5, с.85] і адпаведны разлік прыводзіцца там жа;

е) пры вызначанай тэмпературе і канцэнтрацыі сплаву, якія ўказаны ў заданні, з дапамогай правіла адрезацай (правіла ры- чага) [1, с.37-41]; [3, с.49]; [4, с.110] вызначаюцца саста- вы фаз (перша падажэнне правіла адрезакау) і колькасная су- адносіна фаз у сплаве (другое падажэнне правіла адрезакау).

П и т а н н е 5. Яго змест ахопівае наступныя раздзелы курса: а) тэорыя тэрмічнай апрацуоўкі сталі (фазавы пераут- рэнні ў сплавах жалеза); тэхнологія (практику) тэрмічнай ап- рацуоўкі.

Яно прызначана разглядну практичных пытаннаму, якія звязаны з выбарам асноўных відаў тэрмічнай апрацуоўкі вуглярод- зістых сталей [2, с.191-222]; [4, с.205-207; с.256-278]; [5, с.191-226], фазавых і структурных пераутварэнняў, якія працякаюць пры гэтым, [2, с.157-189]; [4, с.209255]; [5, с.152-190], неабходны структурай і уласцівасцямі пасля тэрмічнай апрацуоўкі і г.д.

4. МЕТАДЫЧНЫЙ УКАЗАННІ ДЛЯ ВІКЛАННЯ

КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2

П и т а н н е 1. Эвязана з вывучэннем наступных раздзе- лаў курса "Матэрыялазнаўства": а) тэорыя тэрмічнай апрацуоўкі сталі; б) тэхнологія тэрмічнай апрацуоўкі; в) хіміка-тэрміч- ная апрацуоўка сталі; г) канструкцыйныя сталі; д) інструмен- тальныя сталі.

Дзялічное пытанне прызначыле на пытанні 1. Структуванню рэжынай тэкнічнай апрацуоўкі тэрмічнай апрацуоўкі канструк- цыйны, або інструментальных вугляродзістых сталей. Гры аб- грунтаванні: віду і рэжыму тэрміапрацуоўкі ў якасці выходных дадзеных трэба звязаць асаблівую увагу на марку сталі, эна- чэнні цвёрдасці пасля тэрміапрацуоўкі, умовы работы і службо- вай уласцівасці вырабу: зносастойкасць, пружасць, вязкасць і інш. Пры адказе на ўсе пытанні контрольной работы №2 пат- рэбна, акрамя падручнікаў, абавязковая выкарстоўвальца даве- дачную літаратуру.

Адказ з'яўляецца дастатковая поуны, калі уключае азна- чэнні: а) асноўных параметраў тэрмічнай або хіміка-тэрмічнай апрацуоўкі: тэмпературы і часу нагреву, умоў ахалоджвання або асяроддзя для ахалоджвання і г.п.[2, с.191-321]; [4, с.256-302, с.322-357]; [5, с.191-248]; [6, с.п.с.73-136, с.228-290]; [7, с.28-404]; [10, с.126-131, с.150-158, с.285-289]; [12, с.73-92, с.148-158]; б) структурных змененніў, якія пра- цякаюць у працэсе тэрмічнай або хіміка-тэрмічнай апрацуоўкі [2, с.157-189]; [4, с.209-255]; [5, с.152-190]; [9], т. с.111-174]; в) мікроструктуры і асноўных фізіка-механічных уласці- васцей вырабу пасля тэрміапрацуоўкі [2, с.157-321]; [4, с.209-278, с.322-357]; [5, с.152-252]; [6, т.2, с.73-136, с.228-290], [10, с.126-131, с.150-158, с.285-289; [12, с.73-92, с.148-158].

У заключэнні трэба прывесці аналіз - ці задавальнасць атрыманнія уласцівасці умовам работы вырабу.

П и т а н н е 2. Пі сваёй сутнасці эвядэнца аналагіч- ным пытанню 1, але па зместу ахопліва легіраваныя сталі - канструкцыйныя або інструментальныя. Дэталі, вырабленыя з гэтых сталей, эксплуатуюцца ў больш жорсткіх умовах, для якіх неабходны больш высокія пакачкы фізіка-механічных уласці- васцей. При аблігунаванні віду і рэжыму гармаізациі ў неаб- ходна ўдзяліць увагу асаблівасцям, звязаным з наяўнасцю ў гэ- тых стальах элементаў для легіравання. Адказ на пытанне паві- нец быць больш широкім, чым на пытанні 1. Поры адказ паві- нец уключаны: а) распыльроуку хімічнага саставу сталі, у якім павінны быць указаны ўсе элементы ў адпаведнасці з даст або

даведнікам [6, т.2]; [6, т.3, с.337-365]; [8]; [10, с.150-346];
[12, с.73-228]; 6) визначение груп сталі ў адпаведнісці з класіфікацый па назначэнню; в) визна-
чэнне ўздзеяння асноўных элементаў на эксплуатацыйныя харак-
тарыстыкі сплаву; гарачатрваласць, эносаустойлівасць, кара-
зінная ўстойлівасць і г.д. г) указанне рэжыму тэрмічнай ап-
рацоўкі, калі яна прымяняецца для дадзенага сплаву; д) апі-
санне мікроструктуры і асноўных фізіка-механічных, эксплуа-
тацыйных і другіх уласцівасцей татовых вырабаў; е) укажыце
перагат або недахопы разглядаемага сплаву па асноўных ха-
рактэрыстыках у параўнанні з другім, які рэкамендуюцца ў за-
данні (калі гэта патрабуеца).

Пытанне 4. Прывечана вывучэнню каліяровых спла-
ваў; уклочае выбар канкretнага сплаву для визначаных умоў
работы, вызначэнне магчымых рэжыму тэрмічнай апрацоўкі для
пальшэння структуры і павышэння трываласці сплаваў. Пытанне
ажолівае вывучэнне наступных сплаваў:
[2, с.338-354]; [4, с.478-503]; [5, с.320-336]; [6, т.1, с.9-128];
[12, с.464-498], медных [2, с.359-371]; [4, с.509-524]; [5, с.
342-354]; [6, т.1, с.193-243]; [12, с.415-446], магніевых
[2, с.355-358]; [4, с.504-506]; [5, с.337-341]; [6, т.1, с.129-
170]; [12, с.506-524], тытанавых [2, с.332-336]; [4, с.434-443];
[5, с.313-319]; [6, т.1, с.171-192]; [12, с.525-546] і падшып-
нікавых [2, с.371-374]; [4, с.524-533]; [5, с.355-359]; [6,
т.1, с.245-261]; [12, с.395-414].

Поўны адказ на дадзеное пытанне уклочае: а) расшифроўку
хімічнага саставу сплаву, у якім павінны быць указаны ўсе
элементы ў адпаведнасці з ласт або даведнікам б) визна-
чэнне груп сплаву па назначэнню; в) вызначэнне магчымых ме-
тадаў умацавання сплаваў або пальшэнне тэхналагічных, эксп-
луатацыйных і другіх уласцівасцей шляхам тэрмапрацоўкі і
г.д., пры гэтых метадах прыроды умацавання магазодна
правесці з дапамогай адпаведнай дыяграми стану (калі патра-
буеца па умове); г) апісанне мікраструктуры (калі патрабу-
еца, выкарытайце дыяграму стану) і асноўных службовых
уласцівасцей вырабаў.


Пытанне 5. Уклочае апісанне спосабу атрымання,
асаблівіх уласцівасцім па хімічнаму саставу, назначэнню,
прымяняемых методах тэрмічнага пальшэння эксплуатацыйных
уласцівасцей, умовах работы гаргаваных вырабаў і г.д. Да
разглядаемых сплаваў адносіца гарачастойка і гарачатрва-
лья [2, с.297-307]; [4, с.282-407]; [10, с.201-229]; Марсей-
лья [6, т.3, с.115-237]; [10, с.297-307]; [4, с.282-407];
настойлівія (нержавеўшы) [2, с.291-296]; [4, с.409-429];
[5, с.277-289]; [6, т.3, с.9-64]; [10, с.201-220]; [12, с.229-
244]; эносастойкія [2, с.289]; [4, с.429-434]; [5, с.276];
[6, т.3, с.378-392], магнітныя [2, с.322-326]; [4, с.457-471];
[5, с.307-309]; [6, т.3, с.238-274]; [12, с.259-270], з асблі-
зімі цеплавымі і пружкімі уласцівасцямі [2, с.327-329];
[4, с.453-456]; [5, с.310-312]; [6, т.3, с.275-319]; [12, с.271-
276].

Адказ на дадзеное пытанне уклочае: а) расшифроўку хі-


мічнага саставу сплаву, у якім павінны быць указаны ўсе эле-
менты эгодна з ласт або даведнікам; б) визначэнне груп спла-
ваў ў адпаведнасці з класіфікацый па назначэнню;

[2, с.385-421]; [6, т.5, с.11-156]; [11, с.230-256], гумавых
 [2, с.432-443б]; [6, т.5, с.157-224б; [11, с.269-294б, сліжатых
 [2, с.436-472б; [6, т.5, с.437-521б; [11, с.396-415], драуляных
 [2, с.456-462]; [6, т.5, с.293-312]; [11, с.334-351], кампазит-
 ных [2, с.422-431]; [6, т.5, с.323-391] і пленочных [2, с.444-
 455]; [6, т.5, с.226-292]; [11, с.294-333] матэрыялаў.


ДАННЫЕ




Мал. 2 . Диаграмма состояния Fe-Fe₃C




Мал. 3 . Диаграмма состояния системы Cu - Ag




Мал. 4 .Диаграма стації системи $\text{Pb} - \text{Mg}$



Мал. 5 .Диаграма стації системи $\text{Cu} - \text{Ni}$




Мал. 6 .Диаграма стації системи $\text{Cu} - \text{As}$




Мал. 7 .Диаграма стації системи $\text{Pb} - \text{Sb}$

- 68 -




Мал. 8. Диаграмма состояния системы $Pb - Sn$


- 69 -



Мал. 10. Диаграмма состояния системы $Al - Si$






Мал. 9. Диаграмма состояния системы $Al - Cu$






Мал. 11. Диаграмма состояния системы $Sn - Zn$

- 70 -




- 71 -





Мал. 16 . Диаграмма состояния системы $\text{Sb}-\text{Ge}$



Мал. 17 . Диаграмма состояния системы $\text{Bi}-\text{Sb}$

ЛІТАРАТУРА

1. Гараст. А. Г. Матэрыялазнауства. Тэксты лекций па адна-
меннай дысцыпліне для студэнтаў спец. Т. 05. 03. 00,
т. 05. 02. 00, т. 11. 03. 00, т. 03. 02. 00, т. 14. 02. 00-мн.: БДТУ,
1998.
2. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение.-М.: Ма-
шинностроение, 1980.
3. Материаловедение / Под ред. Арзамасова Б.Н. - М.: Ма-
шинностроение, 1986.
4. Гуляев А.П. Металловедение. - М:Металлургия, 1986.
5. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка
металлов - М.: Металлургия, 1984.
6. Материалы в машиностроении / Под ред. И.В.Кудрявцева
Справочник в т. - М : Машиностроение, 1967.
7. Термическая обработка в машиностроении / Под ред.
Ю.М.Лахтина , А.Г.Рахштадта - М.: Машиностроение, 1980.
8. Геллер Ю.А. Инструментальные стали М.: Металлургия,
1983.
9. Металловедение и термическая обработка стали / Под
ред. М.Л.Берштейна , А.Г.Рахштадта . Справочник в 3 т. - М.:
Металлургия, 1983.
10. Тылкин М.А. Справочник термиста ремонтной службы, -
М.: Металлургия, 1981.
11. Машиностроительные материалы / Под ред. В.М.Раскато-
ва . Краткий справочник - М.: Машиностроение, 1980.
12. Справочник металлурга: В 5 т. / Под ред. А.Г. Рахштад-
та , В.А.Брострема . - М.: Машиностроение, 1976.

ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ

- | | |
|--|----|
| 1. Заданні да канцэрольных работы N1 | 3 |
| 2. Заданні да канцэрольных работы N2 | 4 |
| 3. Метадычныя указанні для выканання канцэрольных
работы N1 | 29 |

работы N1 55