

УДК 621.791.75:357.523

Н.А. Свидунович (канд.техн.наук),
В.П. Грибкова (канд.физ.-мат.наук),
Л.В. Новосельская (канд.техн.наук), А.И. Гарост

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКРУЧЕННОГО ПОТОКА
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ
ОБРАБОТКИ РАСПЛАВОВ

Опыты показывают, что плазма способна ввести в металл азот в количестве, значительно превышающем равновесие для обычных условий [1].

Проводились исследования [2] обработки металла на желобе в процессе разливки его из печи. Установлено, что такой способ продувки расплавленного металла струей низкотемпературной азотной плазмы имеет ряд недостатков.

Наиболее перспективным методом в интенсификации теплоподмены оказалось применение закрученного потока.

В данной работе рассматривается математическая модель, описывающая процесс обработки пленки расплавленного металла струей низкотемпературной плазмы с учетом механического взаимодействия между потоками.

Рассматривается двумерная задача. Кривизна пленки не учитывается, так как толщина ее во много раз меньше радиуса сосуда. Систему координат расположим следующим образом: вертикальная ось x совпадает с линией раздела фаз плазма – металл и направлена вниз. Горизонтальная ось y направлена от стенки к границе раздела фаз.

Гидродинамика течения газа описывается в приближении теории пограничного слоя системой уравнений переноса и неразрывности:

в плаэме

$$\left\{ \begin{array}{l} U_{\pi} \frac{\partial U_{\pi}}{\partial x} + V_{\pi} \frac{\partial U_{\pi}}{\partial y} = - \frac{dP}{dx} \frac{1}{\rho_{\pi}} \sin \alpha + \\ + \frac{1}{\rho_{\pi}} \frac{\partial}{\partial y} \left[\mu_{\pi} \frac{\partial U_{\pi}}{\partial y} \right] ; \\ \frac{\partial U_{\pi}}{\partial x} + \frac{\partial V_{\pi}}{\partial y} = 0 ; \end{array} \right. \quad (1)$$

в металле

$$\left\{ \begin{array}{l} U_m \frac{\partial U_m}{\partial x} + V_m \frac{\partial U_m}{\partial y} = - \frac{dP}{dx} \frac{1}{\rho_m} \sin \alpha + \\ + g \sin \alpha + \frac{1}{\rho_m} \frac{\partial}{\partial y} \left[\mu_m \frac{\partial U_m}{\partial y} \right] ; \\ \frac{\partial U_m}{\partial x} + \frac{\partial V_m}{\partial y} = 0 ; \end{array} \right. \quad (2)$$

где x , y - продольная и поперечная координаты в декартовой системе; U_m , V_m - осевая и радиальная составляющие скорости металла, м/с; ρ_{π} , ρ_m - плотность плаэмы и металла, кг/м³; P - давление в системе, кг/м²; μ_{π} , μ_m - коэффициенты динамической вязкости плаэмы и металла, $\frac{H \cdot c}{M}$; α - угол, под которым вводится поток, град.

Учитывая, что процесс протекает при нормальном давлении,

можно считать, что $\frac{dP}{dx} = 0$.

Теплообмен в газе и металле при условии малых времен контакта [1] и отсутствия испарения металла с поверхности контакта с газом будет описываться уравнениями следующего вида:

$$\left\{ \begin{array}{l} U_{\pi} \frac{\partial T}{\partial x} + V_{\pi} \frac{\partial T}{\partial y} = a_{\pi} \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} ; \\ U_m \frac{\partial t}{\partial x} + V_m \frac{\partial t}{\partial y} = a_m \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} , \end{array} \right. \quad (3)$$

где T и t – температура в газе и металле.

Считая, что насыщение металла азотом не влияет существенно на состав плаэмы, можно рассчитывать распределение концентраций только для пленки металла, т.е.

$$U_M \frac{\partial c_N}{\partial x} + V_M \frac{\partial c_N}{\partial y} = D \frac{\partial^2 c_N}{\partial y^2}, \quad (4)$$

где c_N – средняя концентрация азота в пленке металла.

Толщина пленки металла определяется из условия равенства расхода металла по длине x :

$$G_M = \rho_M \int_0^\delta U dy.$$

Граничные условия на стенке, т.е. при $y = 0$, будут иметь вид:

условие прилипания

$$U_M(0) = V_M(0) = 0; \quad (5)$$

условие теплоизолированности стенки

$$\frac{\partial t}{\partial y} = 0; \quad (6)$$

условие непроницаемости массы через твердую поверхность

$$\frac{\partial c}{\partial y} = 0. \quad (7)$$

На границе раздела фаз при $y = \delta(x)$ должны выполняться следующие условия:

равенство скоростей

$$U_M(\delta) = U_\Pi(\delta); \quad (8)$$

равенство касательных напряжений

$$\mu_M \left. \frac{\partial U_M}{\partial y} \right|_{\delta} = \mu_\Pi \left. \frac{\partial U_\Pi}{\partial y} \right|_{\delta}; \quad (9)$$

условие отсутствия фазового перехода на границе раздела фаз

$$U_M(\delta) \frac{d\delta}{dx} - V_M(\delta) = 0; \quad (10)$$

равенство тепловых потоков

$$\lambda_M \frac{\partial t}{\partial y} \Big|_{\delta} = \lambda_P \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_{\delta}, \quad (11)$$

где λ_M , λ_P – теплопроводность металла и плазмы,
отсутствие температурного скачка

$$t(\delta) = T(\delta); \quad (12)$$

условие насыщения металла газом [4]

$$c_N = 0,79 \sqrt{P_{Np}}, \quad (13)$$

где P_{Np} – парциальное давление азота в плазме.

В потоке можно принять, что

$$U_P(\infty) = U_\infty = \text{const}, \quad (14)$$

т.е. скорость газа постоянна, изменение температуры по длине x (известная функция [3])

$$T_\infty = T(x). \quad (15)$$

Система уравнений (1) – (4) должна решаться совместно при учете граничных условий (5) – (13).

Вывод

Таким образом, статья преследует цель обсуждения постановки задачи по обработке пленки расплавленного металла струей низкотемпературной плазмы в закрученном потоке с прямоточным движением фаз.

Литература

1. Лакомский В.И. Плаэменно-дуговой переплав. Киев, 1974, с. 171.
2. Будыка С.Х. и др. К вопросу о продувке движущегося потока жидкости газовой струей. – ДАН БССР, 1975, 19, №7, с. 630.
3. Краснов А.Н. и др. Низкотемпературная плазма в металлургии. М., 1970, с. 23.