о сплавах железа с марганцем и углеродом

В. А. Немилов и М. М. Пуцыкина

Институт общей и неорганической химии Академии Наук СССР

Методами твердости, микроструктуры, электросопротивления и его температурного коэффициента были исследованы сплавы железа с содержанием марганца до 500 и углерода до 1.50 о. Исследованием установлена отчетливая зависимость между физическими свойствами и микроструктурой. Границы область α - γ-фазы и области γ-фазы резко обозначаются на кривых свойств.

Исследованию сплавов железа с марганцем посвящено настолько значительное число работ, что дать достаточно исчернывающий обзор их в рамках настоящей статьи не пред. ставляется возможным.

В 1902 г. W. Barret, 1 исследуя влияние примесей на электросопротивление железа. установил непрерывное возрастание удельного электросопротивления при прибавления к железу по 16% марганца. В 1905 г. М. Levin и G. Таттапп,2 исследуя систему железомарганец методом термического анализа, установили наличие непрерывного ряда тверии растворов. Rümelin и Fick 3 в 1914 г. подвергли систему новому исследованию, подробно изучив влияние на равновесие превращения А4. Одновременно авторы отметили наличе превращений в твердом состоянии в сплавах, содержащих до 50% марганца. Р. Дејеац в 1920 г., произведя исследование превращений в твердом состоянии в сплавах той ж системы, показал, что добавка марганца понижает точку Аз железа, и при 140/0 марганца эта точка находится при комнатной температуре, а сплавы, соцержащие больше 140/0 марганда, находятся при этой температуре в состоянии у. В 1925 г. Esser и Oberhoffer 5 подтвердил на сплавах из чистых металлов данные Dejean. R. Hatfield 6 в 1927 г. исследовал механические свойства, электросопротивление и микроструктуру сплавов железа с марганцем при содержании углерода 0.1-0.20/0. Полученные результаты автор не сопоставляет с диаграммой равновесия.

W. Schmidt 7 в 1929 г., исследуя рентгенографически медленно охлажденные сплави железа с марганцем, установил в сплавах, богатых железом, три фазы: а-кубическую, пространственно-пентрированную в области от 0 до 20% марганца; є-гексагональную, в области от 12 до 29% марганца; у-фазу в сплавах от 16 до 60% марганца. Рентгенографическое исследование системы, произведенное в 1930 г. А. Osawa, в подтвердило существование є-фази, открытой Schmidt'ом. Автор без достаточных оснований приписывает этой фазе формулу Fe₅Mn Osawa исследовал также твердость по Бринеллю, причем установил на кривой твердоств

наличие минимума на границе смеси є- и у-фаз и чистой у-фазы.

В том же 1930 г. Т. Ishiwara 9 исследовал превращения в твердом состоянии в системе железо — марганец методами дилатометрии, магнитометрии и микроструктуры. В результате работы автор дополнил диаграмму плавкости кривыми превращений в твердом состояния Е. Ohmann 10 в 1930 г. рентгенографическим анализом подтвердил открытую в 1929 г. Schmidt'ом в системе железо — марганец є-фазу и предположил возможность образовання є-фазы путем распадения у-фазы с образованием пересыщенной марганцем с-железной фазы (с)-фазы). В дальной марганцем с-железной фазы (а'-фазы). В дальнейшем эта а'-фаза распадается на смесь а - у. Автор считает также возможным, что є-фаза является особой гексагональной фазой железа.

В 1931 г. появилась небольшая работа V. N. Krivobok, построившего на основания хармического мигроскописского мигроского мигроского мигроскописского мигроского мигроског данных термического, микроскопического и рентгенографического анализа диаграмму равно-весия системы железо — марканен. Программу весия системы железо — марганец. Диаграмма, предложенная Krivobok, ничего нового в областы, богатой железом, по сравнению с листром. богатой железом, по сравнению с диаграммой Ishiwara, не дает. Н. Scott, 12 методами микро-структуры, дилатометрии и рентропорамиой Ishiwara, не дает. Н. Scott, 12 методами марганей структуры, дилатометрии и рентгеновским, исследовал часть системы железо — марганед (до 30% Мп). Автор обнаружил наличие (до 30% Mn). Автор обнаружил наличие є-фазы, характеризующейся большей плотностью, чем у-фаза, гексагональной компактиой проставляния чем у-фаза, гексагональной компактной пространственной решеткой, областью существования в интервале концентраций маргания от 19 то 2000. от 150 до 250°, а при охлаждении между 25 и 100°. Е. Bain, Е. Davenport и W. Waring исследовали сплавы железа с марганием (О. 150°. Т. Ваіп, Е. Davenport и С. методами исследовали сплавы железа с марганцем (0—150/0 Mn) и углеродом (0—1.50/0 C) методама микроструктуры и, частично, рентгенографии микроструктуры и, частично, рентгенографии. Исследовались сплавы, закаленные пря

различных температурах. В результате исследования установлено смещение эвтектоидной различными в железо-углеродистых сплавах, под влиянием марганца, и области с различными структурами, меняющимися в исследованной части тройной диаграммы в зависимости

Наиболее полным является исследование системы железо — марганен, произведенное рядом американских авторов—F. M. Walters, C. Wells и др.14 Пользуясь методами термического рядом свят рентгеновским, дилатометрическим, магнитным, изучением микроструктуры и изме-

американские исследователи дали новую диаграмму равновесия для системы железо — марганеп, приведенную на рис. 1. Авторами произведено также исследование методом микроструктуры части диаграммы системы железо — марганец углерод; изучая микроструктуру закаленных при различных температурах сплавов (с содержанием Мп от 0 до 140/0 и С от 0.02 до 1.40/0), авторы построили диаграмму, приведенную на рис. 2.

Результаты всего исследования приведены F. Walters и С. Wells в сводной статье.15

Нами было произведено исследование методами твердости по Бринеллю, микроструктуры, электросопротивления и его температурного коэффициента сплавов железа с марганцем с содержанием марганца до 50%, а также сплавов той же области диаграммы, но с содержанием углерода 0.5 и 1.5%.

В качестве исходных материалов служили электролитическое железо и мар- Данные для области Solidus и Solidus ганец фирмы Kahlbaum состава: Fe — $1.26^{\circ}/_{\circ}$, Si — $0.65^{\circ}/_{\circ}$, S — $0.24^{\circ}/_{\circ}$, Al — $0.83^{\circ}/_{\circ}$.




Рис. 1. Диаграмма равновесия системы железо — марганец. От 0 до 50% Мп данные основаны на дилатометрических наблюдениях. От 50 до 100% Мп данные основаны на микроскопических исследованиях и исследованиях Х-лучами закаленных сплавов. Liquidus взяты у Gayler'a.

Приготовление образцов производилось в высокочастотной печи в тиглях из окиси магния, причем образны для изучения твердости и микроструктуры застывали в тигле, а образцы для изучения электросопротивления отливались в лежачую стальную изложницу. В некоторых случаях изготовлялись только отлитые в изложницу образцы, от которых отпиливался кусок для изучения




Рис. 2. Тройная диаграмма системы железо — марганец — углерод (0—1.40/0 Си 0.130/0 Mn).

твердости и микроструктуры. Образцы для изучения электросопротивления готовились из отлитых в изложницу брусочков, путем обработки их на строгальном, а в некоторых случаях особо твердых сплавов — на шлифовальном станке. Образцы длиной 60-65 мм имели прямоугольное сечение приблизительно 4 × 5 мм.


Исследование свойств производилось как в литом, так и в отожженном состоянии. Отжиг производился в вакууме в электрической печи сопротивления в течение 5—6 суток, при температуре 1100— 1300° в зависимости от количества марганца в сплаве; сплавы с меньшим содержанием марганца при более высокой

температуре, сплавы с большим содержанием марганца—при более низкой. Измерение твердости производилось по методу Бринелля, при нагрузке в 500 кг и днаметре шарика 10 мм. Измерение электросопротивления осуществлялось при помощи моста Томсона при температурах 25 и 100°, и вычислялся темпе-Вслоти коэффициент электросопротивления для этого интервала температур. Вследствие явлений наклепа данные твердости и электросопротивления неотожженных сплавов часто искажены и поэтому в статье не приводятся.

Сплавы железа с марганцем

Данные твердости отожженных сплавов приведены в табл. 1 и диаграмые рис. 3.

В табл. 2 и на диаграммах 4 и 5 приведены данные для удельного электро. сопротивления отожженных сплавов при 25 и 100° (р₂₅ и р₁₀₀) и данные темпе. ратурного коэффициента электросопротивления для интервала 25—100° (с_{25—100}).



сплавов приведена Микроструктура отожженных железо-марганцовых на рис. 6—11. Рис. 6 относится к сплаву с 3.83% Мп, который, повидимому, лежит близко к границе твердого раствора а, так как кроме кристаллов твердого раствора и, на шлифе кое-где видна мартенситообразная структура, характервы для сплавов, более богатых марганцем, т. е. для области а - ү. При дальнейшем увеличении содержания марганца мартенситовая структура занимает все большур часть шлифа и при содержании 6.73% Мп занимает все поле (рис. 7). Дальнейшее увеличение содержания марганца до 24.5% не изменяет структуры сплавов (рис. 8—12.98°/о Мп, рис. 9—19.47°/о Мп, рис. 10—24.40°/о Мп). Одная содержание марганца в 24.5% является, повидимому, границей области с мартев ситовой структурой, так как дальнейшее, даже небольшое, увеличение содержани марганца резко меняет структуру. В сплаве с 25.42% Мп (рис. 11) мы именя уже явно выраженную однофазную структуру у-твердого раствора; эта структур неизменно сохраняется при дальнейшем увеличении содержания маргания до 50 весовых процентов. Такое же резкое разграничение сплавов исследования Концентраций на две области наблюдается и на диаграммах состав—свойство по мере прибавления марратия По мере прибавления марганца к железу твердость быстро растет (рис. при 11—120/о марганца достигает пологого максимума, после чего быстро пап



Рис. 6. × 114: 3.830/0 Мп.



Рис. 7. × 114; 6.730/0 Мп.




Рис. 8. × 114, 12.98% Мп.




Рис. 9. × 114; 19.470/0 Mn.




Рис. 10. × 114; 24.40% Мп.





Рис. 11. × 114; 25.420/0 Mn.

Журнал прикладной химии, т. XII, вып. 3.



к 25% марганца. При дальнейшем увеличении содержания марганца твердость изменяется очень мало, давая незначительное повышение около 35% марганца.

Кривая электросопротивления также отмечает границу при 25% марганца. В этом месте на кривой наблюдается заметный изгиб (рис. 4), хотя и не особенно резко выраженный. На кривой температурного коэффициента электросопротивления эта граница отмечена весьма резко (рис. 5). В точке, соответствующей 25% марганца, мы имеем пересечение двух кривых, соответствующих сплавам

с содержанием марганца больше 25 и меньше 25%

Полученные результаты дают указание на то, что область чистой α-фазы в тщательно отожженных и медленно охлажденных сплавах доходит приблизительно до 3—3.5% марганца, что больше всего соответствует данным, полученным Ishiwara в 1930 г. Другие, более поздние исследователи, как, например, H. Scott 12 и F. Walters 14, 15, дают более высокие цифры содержания марганца в α-твердом растворе. Граница исчезновения α- и ε-фаз и появления чистой γ-фазы лежит, повидимому, около 25% марганца, на что указывают и данные микроструктуры и данные физических свойств, в особенности твердости.

Сплавы железа с марганцем и 0.6% углерода

Сплавы приготовлялись тем же способом, как и сплавы железо-марганцовые. Введение углерода производилось в виде лигатуры — белого чугуна, с содержанием углерода 5.4%, — полученной путем сплавления электролитического железа с углеродом, полученным путем прокаливания сахара.

Данные твердости, по Бринеллю, для отожженных сплавов приведены в табл. 3

и на рис. 12.

ТАБЛИЦА З

Весов. 0/0		Твер-	Becon	Твер-	
Mn	C	Бри-	Mn	C	Бри-
3.75 8.38 14.54 17.86 20.25	0.41 0.52 0.46 0.62 0.65	218 323 158 122 131	24.30 26.56 28.42 37.56 44.56	0.68 0.65 0.65 0.65	137 148 143 147 143






Рис. 12.

ТАБЛИЦА 4

Beco	в. 0/0			
Mn	C	Ρ25	Ρ100	a ₂₅ —100
4.30 8.52 10.78 18.04 20.44 22.65 36.53 43.85 48.00	0.70 0.65 0.60 0.60 0.58 0.70 0.62 0.62 0.70	27.25 60.41 68.83 75.51 82.13 91.49 101.66 104.6 131.39	32.62 68.06 75.48 80.47 88.28 94.48 101.66 106.80 181.39	0.00281 0.001759 0.001677 0.0008955 0.001024 0.0004405 0 0.0002182 0






В табл. 4 и на диаграммах рис. 13 и 14 приведены результаты исследования удельного электросопротивления отожжениях сплавов при 25 и 100° (уда и уще) и температурного коэффициента электросопротивления α_{25-100}


инературного коэффициента одого приведена на рис. 15—20.
Микроструктура отожженных сплавов приведена на рис. 15—20.
Структура сплава с 3.75% Мп и 0.41% С (рис. 15) может быть названа трооститомартенситовой; на ряду с более светлими участками структури напоминающими игольчатый мартенсит, имеющиеся темные участки больше напоминающими игольчатыи мартенсит, насока С (рис. 16) обладает уже резко пожожи на троостит. Сплав с 8.38% Мв и 0.52% С (рис. 16) обладает уже резко выраженной чисто мартенситной структурой. Следующий сплав, с 14.54% Мв и 0.46% С (рис. 17), обладает также мартенситовой структурой с весьма свое образными полосами, повидимому двойникового характера. Сплав с 17.86% Мв и 0.62% С (рис. 18) отпосится уже к другой области диаграммы, так как представляет собою совершенно однородный твердый раствор у. Дальнейшее увеличение содержания марганца вызывает появление на аустенитовом поле увеличение содержания марганца вызывает польшение на сустенитовом поль новой составляющей — карбидов. На рис. 19, относящемуся к сплаву с 20.25% Ма и 0.65% С, карбидов сравнительно немного; на рис. 20 сплава с 28.42% Ма и 0.65% С количество карбидов значительно больше. Сопоставляя результати исследования железо-марганцовых сплавов с содержанием около 0.6% углерода с результатами исследования тех же сплавов без углерода, следует прийтя к выводу, что и при наличии углерода наблюдаются две резко разграничению области: область с небольшим содержанием марганца (до 17%), в которой наблюдается значительная твердость сплавов и мартенситовая структура, и область с содержанием марганца большим чем 17°/0, характеризующаяся аустенитовой и аустенитово-карбидной структурой с меньшими значениями твердости. Гранипа между обеими областями ясно указывается микроструктурой, исключительно резко отмечается на кривой твердости и несколько слабее выражена на кривих электросопротивления и его температурного коэффициента.

Сплавы железа с марганцем и 1.5% углерода

Приготовление и исследование сплавов этой группы производилясь теми же методами, как и двух ранее описанных групп. Результаты исследования

твердости приведены в табл. 5 и на диаграмме (рис. 2).





В табл. 6 и на диаграммах рис. 22 и 23 приведены результаты определения удельного электросопротивления отожженных сплавов при 25 и 100° (раб и рабо) и температурного коэффициента электросопротивления а25-100

T	AE	ЛИ	П	A	Б

Becon	Твердость по			
Mn	C	Бринеллю		
8.80 8.85 9.10 18.45 28.10 29.45 82.90 88.65 42.78 48.80 51.25	1.25 1.45 1.35 1.50 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.85 1.85	261 297.5 800 169 183 185 206 206 222 225 225 229		

К статье В. А. Немилова и М. М. Пуцыкиной



Рис. 24. × 114; литой, 8.80% Мп и 1.25% С.




Рис. 25. × 114; отожженный, 3.80% Мп и 1.25% С.



Рис. 26. × 114; литой, 8.85% Мп и 1.45% С.




Рис. 27. × 114; отожженный, 8.85% Мп и 1.45% С.





Рис. 28. × 114; литой, 18.45% Мп, и 1.50% С.



Рис. 29. × 114; отожженный, 18.45% Мп и 1.50% С.

Журнал прикладной химии, т. XII, вып. 3.



Scanned by TapScanner

Микроструктура литых и отожженных сплавов приведена на рис. 24—35.

Отливка сплавов производилась в стальную горизонтальную изложницу, поэтому
литые сплавы можно рассматривать, как подвергшиеся нерезкой закалке.

Литой сплав, содержащий $3.8^{\circ}/_{\circ}$ Мп (рис. 24), обладает троостито-мартенска $3.75^{\circ}/_{\circ}$ Мп и $0.41^{\circ}/_{\circ}$ С (рис. 15). Тот же сплав после отжига имеет карбидо-включения карбидов.

Сплав с 8.85°/₀ Мп и 1.45°/₀ С в литом состоянии (рис. 26) представляет сплошное поле замысловатой формы кристаллов аустенита с мелкими включе-

ТАБЛИЦА 6

Becor	3. ⁰ / ₀			1 1 3 6 1	
Mn C		P25	P100	α _{25—100}	
8.80 8.85 9.10 18.45 23.10 29.45 32.90 38.65 43.80 51.25	1.25 1.45 1.35 1.50 1.40 1.43 1.40 1.40 1.35 1.35	31.25 55.77 62.64 78.12 85.30 92.23 88.77 107.32 106.59 112.87	39.37 62.17 69.80 81.47 89.56 94.84 88.77 107.32 108.39 116.67	0.003794 0.001592 0.001584 0.001582 0.0006781 0.0003809 0 0 0.000226 0.000454	

ниями карбидов. Резко меняется структура этого сплава после отжига (рис. 27), превращаясь в мартенсит, густо усеянный зернами карбидов.

Сплав с 18.45% Мп и 1.5% С литой (рис. 28) так же, как и предыдущий,




Рис. 23.

представляет собою аустенит с карбидами; после отжига он не меняет характера структуры, оставаясь тем же аустенитом, только несколько более правильной кристаллической формы с значительными выделениями карбидов (рис. 29).

Дальнейшее увеличение содержания марганца не изменяет характера структуры сплавов; сплав с содержанием 23.10% Мп и 1.4% С в литом (рис. 30) и отожженном (рис. 31) состояниях, сплав с 32.90% Мп и 1.4% С литой (рис. 32) и отожженный (рис. 33), сплав с 42.73% Мп и 1.40% С литой (рис. 34) и отожженный (рис. 35) — все обладают структурой аустенита с вкрапленным большим

или меньшим количеством карбидов.

В группе сплавов с 1.5% углерода наблюдается то же разграничение на две группы, первая с троостито-мартенситной структурой в отожженном состоянии и вторая с аустенито-карбидной структурой. Эти группы так же, как и в сплавах без углерода и с $0.5^{\circ}/_{\circ}$ углерода, резко разграничиваются на диаграмме твердости, которая сначала быстро возрастает при прибавлении марганца к железу, затем падает к 17—18% Мп, затем, мало изменяясь, медленно растет по мере увеличения содержания марганца. Падение твердости и указывает на переход к сплавам с аустенитовой структурой и сравнительно незначительной твердостью. Эта граница значительно слабее отмечается на кривой температурного коэффициента и совсем слабо на кривой электросопротивления. Следует отметить, что, так как вследствие значительной твердости и вязкости сплавов образцы для изучения электросопротивления изготовлялись путем обработки отлитых образцов на строгальном или шлифовальном станке, внутренние газовые пузыри могли остаться необнаруженными и влиять на величину электросопротивления. Температурный коэффициент электросопротивления не зависит от формы образца, поэтому дефекты образца, как внутренние пузыри и пр., не влияют на истинную величину температурного коэффициента электросопротивления.

Сопоставление результатов исследования отожженных сплавов железа Сопоставление результатов пссия, так и содержащих углерод в количестве с марганцем, как безуглеродистых, так и содержащих углерод в количестве с марганцем, как безуглеродистых, так и безуглеродистых сплавах, в преде 0.5 и 1.5%, приводит к заключению, что в безуглеродистых сплавах, в преде лах от 0 до 50% марганца, наблюдаются три области: область с-раствора лах от 0 до 50% марганца, что совпадает с данными Ishim лах от 0 до 50% марганца, наодюдаются что совпадает с данными Ishiwara, доходящая приблизительно до 3% марганца, что совпадает с данными Ishiwara, доходящая приблизительно до 5% марганца, и область одно. область станца, простирающейся от 3 до 25% марганца, и область одно. родного у-раствора — сплавы, содержащие марганца больше 25%

ого γ-раствора — сплавы, содержаничиваются и по данным микроструктуры Области α + γ и γ резко разграничиваются и по данным микроструктуры

и на кривых свойств.

В сплавах, содержащих углерод, чистой с-фазы нет, и сплавы распадаются В сплавах, содержащих углерод, по сравнению с безуглеродистыми, сдвинута в сплавах, содержащих углерод, по сравнению с безуглеродистыми, сдвинута в сторону меньшего содержания марганца, приблизительно к 17% марганца.

меньшего содержания марганца, презко отличны и по микроструктуре и по

кривым свойств.

Следует отметить исключительную чувствительность метода твердости по Бринеллю. Диаграммы твердости всех трех разрезов с исключительной резкостью отмечают границы областей.

Выводы

Методами твердости, микроструктуры, электросопротивления и его температурного коэффициента произведено исследование сплавов железа с марганцем (от 0 до 50% Mn) и тех же сплавов с содержанием углерода 0.5% и 1.5% Исследованием установлено, что в отожженном состоянии в безуглеродистих сплавах наблюдаются три области: область с-раствора, доходящая прибливительно до 30/0 марганца, область α-+ γ-фазы, простирающаяся от 3 до 25% марганца, и область однородного у-раствора — сплавы, содержащие марганца больше 25%. Области а + у п у отчетливо разграничиваются и по даннии микроструктуры, когда мартенситовая структура сразу переходит в структуру однородного твердого раствора, и на кривых свойств. Ссобенно резко отмечается эта граница на кривой твердости, которая быстро возрастает при прибавлении марганца к железу, затем падает к 25% марганца, после чего в области однородной у-фазы изменяется очень мало.

В сплавах, содержащих углерод, чистой с-фазы нет, и сплавы распадаются на две области — х + ү и ү + карбиды. Граница между этими областями в сплавах, содержащих углерод, по сравнению с безуглеродистыми сплавами, сдвинута в сторону меньшего содержания марганца, приблизительно к 17% марганца. Области х + у и у + карбиды также отчетливо разграничены и по микро-

структуре и по кривым свойств, в особенности по твердости.

ЛИТЕРАТУРА

1. W. Barret. Proc. Roy. Soc. (London), 69, 480-85 (1902) .- 2. M. Levin u. G. Tammann. Z. an. Ch., 47, 141 (1905). - 3. Rümelin u. Fick. Ferrum, 12, 41 (1914-1915). 4. P. Dejean. C. r., 171, 791 (1920). - 5. Esser u. Oberhoffer. Phys. Ber., 7, 106 (1926). - 6. R. Hatfield. Iron a. Steel. Inst., 115, № 1, 297 (1927). - 7. W. Schmidt. Arch. f. das Eisenhüttenwesen. H. 4. Okt. 293 (1926). - 8. A. Osawa. Sc. rep. Tohoku Imp. Univ., XIX, 247 (1930). - 9. T. Ishiwara. Sc. rep. Tohoku Imp. Univ., XIX, 499 (1930). 10. E. Ohmann. Z. Phys. Ch., 8, 81 (1930). - 11. V. N. Krivobok. Heat Treating and Forging, 17, № 2, 153 (1931). - 12. H. Scott. Techn. Publ. № 435 of the Am. Inst. of Min. and Metall. Eng. (1931). - 13. É. Bain, E. Davenport a. W. Waring. Techn. Publ. N. 46. Am. Inst. of Min. a. Metall. Eng. - 14. F. Walters. Trans. Am. Soc. for Steel Treating, M. No. 7, 577 (1982); F. Walters a. C. Wells. To me, 590; M. Gensamer, J. Eckels F. Walters, To me, 599; F. Walters a. M. Gensamer, To me, 6(8; V. N. Krivobok a. C. Wells. Trans. Am. Soc. f. Steel Treating, XXI, No. 9, 807 (1933); F. Walters, To ze, 82 C. Wells a. F. Walters, TO ME, 830; J. Eckel a. V. Krivobok, To Me, 846; F. Walters Trans. Am. Soc. f. steel Treating, XXI, M 11, 1002 (1988); F. Walters a. J. Eckel, To me, 1016; F. Walters a. C. Wells, To me, 1021; M. Gensamer, To me, 1028; F. Walters a. C. Wells. Trans. Am. Soc. of Steel Treating, XXIII, 727; C. Wells a. F. Walters, To me, 751.—15. F. Walters a. C. Wells. Trans. Am. Soc. f. Steel Treating, June, 359 (1986).

Поступило в Редакцию 17 ноября 1938 г.

LES ALLIAGES DU FER AVEC LE MANGANÈSE ET LE CARBONE V. A. Nemilov et M. M. Poucykina

Les méthodes de dureté, de microstructure, de résistance électrique et de son coefficient de température ont servi à étudier les alliages de fer avec le manganèse (de 0 à 50% de Mn) et les mêmes alliages à teneur en carbone de 0.5 et de 1.5%. L'étude a établi qu'on observe dans les alliages exempts de carbone, en état recuit, trois régions: la région de la solution qui atteint 3% de manganèse environ, la région de la phase α--γ qui comprend de 3% jusqu'à 25% de manganèse, et la région de la solution homogène y, — des alliages à teneur en manganèse au-dessus de 25%. Les régions α + γ et γ sont distinctement délimitées d'après les données de la microstructure (quand la structure de martinsite se transforme tout d'un coup en structure d'une solution solide homogène), ainsi que sur les courbes des propriétés. Cette limite est surtout nettement démarquée sur la courbe de dureté qui croît vite avec l'addition du manganèse au fer, pour tomber ensuite jusqu'à 25% de manganèse, après quoi elle change très peu dans la région de la phase homogène y.

Dans les alliages à teneur en carbone il n'y a pas de phase a pure, et les alliages se divisent en deux régions: α+γ et γ+ carbides. La limite entre ces régions dans les alliages à teneur en carbone, en comparaison avec les alliages exampts de carbone, est déplacée du côté de la teneur moins grande en manganèse, — vers 17% de manganèse environ. Les régions α + γ et γ + carbides sont aussi distinctement délimitées d'après la microstructure aussi que d'après les courbes de propriétés, principalement d'après la dureté.

Scanned by TapScanner

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СПЛАВОВ ЖЕЛЕЗА С МАРГАНЦЕМ И УГЛЕРОДОМ до 50% МАРГАНЦА И 1.5% УГЛЕРОДА

В. Г. Кузнецов и Н. Н. Евсеева

Институт общей и неорганической химии Академии Наук СССР. Москва

Введение

Важное практическое значение марганцевых сталей явилось причиной интенсивного исследования сплавов железа с марганцем и углеродом за последние 10 лет.

Предыдущие рентгенографические исследования Шмидта, 1 Омэна, 2 Осава, 3 М. Гейлера, Гензамера, Екеля и Волтерса, 5 Волтерса и Веллса 6 касались исключительно двойных сплава железа с марганцем; тройные сплавы изучались преимущественно другими методами. 7, 3, 1 Рентгенографически изучался только ряд образцов марганцевых сталей типа Гатфилы С. В. Сергеевым, 10,15 Ф. Горьяновым и С. Т. Конобеевским. 11

Все авторы согласны в том, что в двойных сплавах железа с марганцем до 50% ма образуются следующие фазы в твердом состоянии: 1) твердый раствор α-железа, имеющий структуру центрированного куба, 2) твердый раствор γ-железа — куб с центрированний гранями, 3) твердый раствор — δ-железа с решеткой, аналогичной α-железу при высовой температуре, 4) твердый раствор — ε-фаза с гексагональной плотной упаковкой атомов.

Все авторы также указывают на рост параметров решетки с-, у-железа и с-фата с увеличением марганца в твердом растворе.

По вопросу же о границах растворимости марганца в с-железе, об условиях образов-

ния и природе є-фазы имеются разноречивые мнения.

Омен 2 дает растворимость не больше 10/0 при 500—600°; Волтерс и Велс 6 получим кривую непрерывного роста параметра решетки α-железа, а значит, и растворимости до 130 марганца. При этом, как закаленные от 1300°, так и отожженные при 550 и 500° сплани дали очень близкие величины параметров. Образование ε-фазы Омен связывает с мартенсито-подобным превращением γ-фазы в α, происходящим только при закалке от температур выше 700°, и трактует, таким образом, ε-фазу как переходную. Осава, з наоборот, отмечает, то ε-фаза образуется лучше при медленном охлаждении, чем при закалке. В согласии с Ишивара в он приписывает ей формулу Fe₅Mn и связывает ее образование с перитектоидной реакцией.

Волтерс и Веллс 6 на основании дилатометрического исследования доказывают, чо с-фаза образуется вследствие превращения у-твердого раствора в области от 10 до 30% марганца. При охлаждении температура превращения у в с колеблется около 170°, а при нагрежоколо 200° с снова превращается в у-фазу. При этом эти авторы отметили, что превращение у в с неполное, но путем холодной обработки сплава резцом или давлением можно полносты произвести превращение сплавов с 16 и 200% марганца в с-фазу.

С. В. Сергеев 10 подтвердил эти результаты Волтерса и Веллса на сталях типа Гатфилы

Указанные расхождения данных о двойных сплавах и отсутствие рентгенографических исследований тройных, послужили причиной изучения структуря и границ фаз в двойных и тройных сплавах железа с марганцем и углеродок. Этому особенно благоприятствовало параллельное исследование этих сплавов В. А. Немиловым и М. М. Пуцыкиной (см. выше) методами микроструктуры, твердости и электросопротивления. Таким образом работу можно было проводить на одних и тех же образцах сплавов.

Методы исследования

Рентгенографическому изучению были подвергнуты двойные сплавы желем с марганцем (до 50 вес. % Мп) и два разреза тройных сплавов, содержащи приблизительно постоянное количество углерода, а именно: 0.5 и 1.5% и маргания

до 50%. Исследование проводилось параллельно с изучением микроструктуры, твердости и электропроводности (см. выше) на образцах сплавов после определения микроструктуры и твердости.

Приготовление сплавов, их гомогенизация и химический состав описаны в статье в. А. Немилова и Пуцыкиной. Здесь мы опишем дополнительную обработку образцов для рентгенографического исследования. Эта обработка проводилась различно в зависимости от метода получения рентгенограмм. С двойных сплавов железа с марганцем получались рентгенограммы Дебая с мелко измельченного порошка и со шлифов. При изучении тройных

сплавов рентгенограммы получались только со шлифов.

Порошки готовились напильником. Для наиболее твердых сплавов с 12.98, 19.47 и 24.400/0 Mn после приготовления порошков и их отжига от 600° в вакууме, делался анализ, чтобы убедиться, как меняется состав сплава в результате приготовления порошка напильником и отжига. Анализы показали незначительные отклонения состава порошков от состава слитков. Для сплавов с содержанием марганца 44.250/о и выше, частички напильника можно было удалять магнитом, так как порошок был немагнитным. Здесь мы убедились, что в порошок понадают только следы железа от напильника. Поэтому в табл. 2 приводится состав сплавов, идентичный с составом, приведенным в работе В. А. Немилова и М. М.

Пупыкиной.

Рентгенограммы порошков получались с наклепанного, отожженного и закаленного состояния. Мелкий порошок сплава ровным слоем наносился с помощью эфирного раствора коллодия на стеклянный капилляр из линденмановского стекла. Диаметр образцов при этом колебался от 0.2-0.3 мм. В камерах конструкции Ивенсена с лиаметром 57.3 мм, с пленкой, заложенной по способу Страуманиса, проводилась съемка железными лучами без фильтра, с помощью трубки Гаддинга. Для отожженных сплавов таким путем удавалось получать рентгенограммы с отчетливо расщепленным дуплетом Кат и Каг для линии с индексами (022) а-железа и (222) у-железа. Порошки, снятые без дополнительного отжига после их приготовления, давали эффект наклепа, выражающийся в известном размытии линий рентгенограммы.

Рентгенограммы со шлифов получались в аналогичных камерах с диаметром 56.0 мм. Шлиф укреплялся на столике камеры с помощью пластелина, затем он центрировался так, чтобы шлифованная поверхность, совпадающая с направлением пучка лучей через днафрагму, закрывала приблизительно половину ширины щели. Ширина всей щели была равна 0.3-

0.4 MM.

При экспонировании в течение 0.5-1 мин. эта половина щели давала отпечаток на пленке. После этого шлиф вместе со столиком поворачивался и устанавливался под углом 30° к направлению пучка лучей. Рентгенограммы, таким образом, получались одно-

сторонними.

Первые опыты при такой съемке показали, что отожженные при 1100—1300°, в зависимости от содержания марганца, и медленно охлажденные в течение 5-6 сут. образцы двойных сплавов железа с марганцем имеют очень крупные зерна, которые на рентгенограммах давали отдельные размытые пятна. Для устранения этого поверхность шлифа снималась с помощью наждачного круга или напильника и снова готовился шлиф. Такое механическое измельчение зерна на поверхности шлифа дало вполне удовлетворительные результаты. Линии рентгенограмм, полученных после такой обработки, были нормальными и лишь несколько размытыми в результате наклена.

Для разреза тройных сплавов с 0.5% углерода можно было получать сравнительно удовлетворительные рентгенограммы без указанной дополнительной обработки отожженных шлифов. Здесь получались на сплошных линиях рентгенограммы неравномерные распределения интенсивности линий. Для разреза тройных сплавов с 1.5% углерода пришлось провести вышеуказанную механическую обработку отожженных шлифов, чтобы получить

удовлетворительные снимки.

Отжиг шлифов для снятия наклепа проводился так же, как и отжиг порошков. Поверхность шлифов при этом слегка окислядась. Окисная пленка легко удалялась полиро-

ванием.

При расшифровке рентгенограмм в первую очередь устанавливалось наличие линий тех или иных фаз путем сравнения их с рентгенограммами соответствующих чистых фаз, а затем проводилось индицирование линий и вычисление параметров решетки для каждой фазы.

При расчетах параметров по способу Страуманиса окончательное значение параметров решетки получалось путем экстраноляции значений параметров на cos² 3 = 0,13 а при расчете параметров по снимкам со шлифов, путем экстраполяции на ctg 9 при 9 = 90°.14 Достигаемая при этом точность определения параметра по способу Страуманиса выражалась величиной ± 0.0005 Å. При снимках со шлифов постоянным оставался только второй десятичный знак.

Полученные результаты

А. Двойные сплавы железа с марганцем до 50% марганца

В табл. 1 (стр. 410—411) проведены результаты вычислений изменений параметров решеток с составом и в табл. 2 — относительные интенсивности наи-

более интенсивных линий различных фаз. Из них видно, какие фазы присутствуют в сплавах при различных условиях термической и механической обработки.

В сплавах при различных условиях то рентгенограммы с порошков и шлифов Из этих данных следует, что рентгенограммы с порошки указы. существенным образом отличаются друг от друга. Отожженные порошки указы. существенным образом отличаются друг от друг дого раствора у-железа. Таолицы поназнату решетки при этом увеличивается твердый раствор марганца в и-железе. Параметр решетки при этом увеличивается твердый раствор марганда в стана твердый раствор и существует от 2.859 до 2.8684 Å. От 6.73 до 25.42% марганда в у-железе. Параметры решеток в этом совместно с твердым раствором марганда в у-железе. Параметры решеток в этом промежутке для обеих фаз практически постоянны.

промежутке для обеих фаз практически постается один твердый раствор При содержании марганца свыше 25.42°/о остается один твердый раствор у-железа. Параметр решетки при этом растет по мере увеличения марганца

в твердом растворе от 3.594 до 3.617 А.

Когда наклен с порошков не снимался путем отжига, твердый раствор Когда наклен с порошков не при 19.47% марганца. Отжиг съвеза отсутствовал на рентгенограммах уже при 19.47% марганца. Отжиг




Рис. 1. Изменение параметров фаз Fe-Mn жденных порошков. с составом.

порошков в течение 22 час. при 6000 с последующей закалкой в воде оказывает незначительное влияние на изменение параметров решеток α- и γ-железа в двух- фазной области. На рис. 1 видно, что растворимость марганца в а-железе при 600° меньше, а в ү-железе больше, чем у отожженных сплавов, и граница а-фазы перемещается от 6.7% к 5% марганца. При этом увеличивается относительное количество у-фазы в смеси, что отчетливо выявляется на ревком усилении интенсивности линий у-фазы и снижении интенсивности линий а-фазы по сравнению с рентгенограммами отожженных и медленно охла-

На рентгенограммах со шлифов от-1 — отожиенные, 11 — шлифы отожиенные, 111 — четливо выявлялась ε-фаза, обнаруженная закаленные от 600°. впервые Шмидтом¹ и подтвержденная

последующими исследователями.2—6 Гексагональная структура этой фазы с плотной упаковкой атомов подтверждается и нашими исследованиями. Ее поведение в зависимости от обработки шлифа представляется интересным. Как видно из табл. 2, в отожженных сплавах є-фаза появляется при 12.98% марганца, где она существует вместе с α- и γ-фазами. От 19.47 до 29.41% марганца ε-фаза существует совместно только с ү-железом. При 29.41% марганца линии є-фазы уже очень слабые. Эта точка, видимо, близка к границе существования є-фазы для указанной обработки сплавов.

Если же отожженные шлифы обработать напильником или резцом, или наждачным кругом и приготовить снова шлиф, то в сплаве с 12.98% марганца є-фаза существует совместно с α, а при 19.47 и 24.4% марганца ε-фаза получается в чистом виде. Здесь произошло дополнительное превращение у в є в поверхностном слое. 18

Последующий нагрев холодно обработанных образцов при 400° в течение 20 час. и 600° в течение 5 час. и закалка в воду от этих температур вызывают резкие изменения рентгенограмм. При закалке от 400°, в сплаве с 12.98% марганца исчезает у-фаза, а интенсивность линий є-фазы уменьшается; в сплаве с 19.47% марганца исчевает α-фаза, несколько уменьшается интенсивность линий ε-фазы и очень сильными становятся линии у-фазы; в сплаве с 24.4% марганца є-фаза исчевает, усиливаются линии у.

При закалке от 600° в сплаве с 12.980/о марганца увеличивается интенсивность у и остаются только следы є-фазы; в сплаве с 19.47% марганца, так же, как и при закалке от 400°, α-фаза исчезает, а γ усиливается, ε-фаза сохраняется в таком

же количестве; в сплаве 24.4% марганца так же, как и при 400°, исчезает ε-фаза,

и остаются очень сильные линии у при средней интенсивности а-фазы.

Таким образом при закалке от 400 до 6000 с-фаза сохраняется почти в неизменном количестве только в сплаве с 10.47°/₀ марганца. В сплавах с 12.98°/₀ марганца ее количество уменьшается и при 24.4°/₀ марганца совершенно исчезает.

Следовательно, рентгенограммы со шлифов подтверждают благоприятный эффект холодной обработки на образование є-фазы, отмеченный Волтерсом и Вел-

лсом 6 и С. В. Сергеевым. 10, 15

Следовало ожидать, что и такая сильная холодная обработка, как при изготовлении порошка, должна приводить к образованию є-фазы. В действительности же получалось образование у-фазы даже без заметных признаков линий а для сплавов состава: 19.47 и 24.4% марганца, т. е. когда условия концентрации 6 наиболее благоприятствуют образованию є-фазы, а на рентгенограммах отожженных порошков еще интенсивно выявляются линии х-фазы.

Такое поведение є-фазы не вяжется с выводом Ишивара 12 и Осава 3 о том, что ε-фаза представляет интерметаллическое соединение состава Fe₅Mn, образующееся при перитектоидной реакции. Сомнительны также соображения Омэна,² что є-фаза образуется лучше при закалке, как промежуточная фаза, подобно мартенситу. В согласии с данными Волтерса и Веллса отжиг при 400 и 600°

неблагоприятно отражается на образовании є-фазы (см. табл. 2).

Отжиг порошков при 1000° в течение часа с последующей закалкой в воду для сплавов состава 6.73, 12.98, 19.47, 24.4 и 27.52% марганца также не привел к образованию є-фазы. По данным Омэна, такая обработка должна была дать интенсивные линии є-фазы; у нас же получилась у-фаза и для сплава с 6.73% марганца α-фаза; после тщательного растирания закаленных от 1000° порошков в агатовой ступке появились слабые линии є-фазы с у для сплавов состава 24.40 и 19.47% марганца. Для остальных составов рентгенограмма не изменилась.

Таким образом ε-фаза образуется из γ и только в нее может превращаться. Так же, как Волтерс и Веллс, превращения ε- в α-фазу мы не наблюдали.

Отсутствие є-фазы в наклепанных порошках, вероятно, объясняется тем, что такая сильная деформация, как приготовление порошка напильником, придает сплаву дополнительный запас потенциальной энергии, что и способствует образованию у-фазы. Сдавливание образца так же, как обработка резцом или напильником или растирание закаленного порошка в ступке, способствуют образованию гексагональной решетки є-фазы из ү-фазы, благодаря тому, что все указанные обработки связаны с увеличением внешнего давления. є-фаза образуется из ү с уменьшением объема, и, следовательно, действие внешних сил, направленных к уменьшению объема, должно ускорять процесс превращения ү в є.

Что касается изменения величин параметров решеток α- и γ-фаз, полученных по рентгенограммам отожженных шлифов, то можно считать, что они аналогичны полученным на порошках, но для всех шлифов параметры имеют несколько меньшее значение (табл. 2 и рис. 1). Шлифы, закаленные от 400 и 600°, дали не вполне согласный результат. Это, вероятно, объясняется отсутствием равно-

весного состояния, связанного с превращениями є-фазы.

Параметры а и с є-фазы для отожженных сплавов растут с увеличением марганца. Это согласуется с данными предыдущих исследователей. С повышением температуры закалки для сплава, содержащего 19.47% марганца, а растет от 2.527 до 2.543 Å, а с уменьшается с 4.075 до 4.045 Å; соответственно уменьшается и отношение c/a.

Для наклепанных шлифов получается тоже рост параметра а, но с умень-

шается с увеличением марганца в сплавах.

Б. Тройные сплавы железа с марганцем и углеродом Разрез (углерода ~ 0.5°/0, марганца до 50°/0)

В табл. З сведены результаты вычислений параметров с составом сплавов и указанием наличия различных фаз. На рис. 2 эти результаты изменений пара-

				Cu	шмки е			Парам	CH			
N.N.	Becon	No.		деформиро- ванные после отжига (с наклепом)		отожжениые		от 6000		о наклепом		
BOB	Mn	Si	63	*		*	a	*	a	a		1-10
1/1 2 8 4 5 6 6/1 7 8 9/1	0.42 8.83 6.73 19.08 19.47 24.40 25.42 27.52 29.41 35.50 38.09 44.25 48.30	0.80 0.11 0.09 0.05 0.16 	-		2.8598 2.8684 2.8684 2.8666 2.8662 	 8.5970 8.5892 8.6089 8.6059 8.6060 8.5928 8.6080 8.6180 8.6170	11111					1.675

Распределение интенсивности

	Сост		Спимки е порошков											
N.М спла-	Весових		фор	кениые з мирован наклепо	нио	ore	закалениые от 60%							
вов	Mn	Si	a		Y	a		Y	a		1			
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1	0.42 8.88 6.78 12.98 19.47 94.40 95.42 27.52 29.41 88.00 44.25 49.80	0.80 0.11 0.09 0.05 0.16 0.07 0.08 0.26 1.20 	00000 111111	111111111	11166611111	000000000000000000000000000000000000000	111111111	111600000000	111666311111	111111111	11100011111			

IIIIA 1

нео шлифов

	1	OT	ожжент	ше			закал	енные	от 400	0		закал	енные	от 600	0
	a	a	6	$\frac{c}{a}$	7	a	a	E	$\frac{c}{a}$	7	a	a	6	$\frac{c}{a}$	7
The state of the s		- 2.525 2.527 2.528 - - - -	- 4.063 4.075 4.078 - - - -	- 1.609 1.612 1.613 - - - -	3.582 3.584 3.592 3.607 3.599 3.600 3.604	2.8650 2.8776 2.8804	2,532	4.046	1.598			2.548	4.045	1.591	3.5678 3.6040 3.5720

иЦА 2 линий фаз сплавов Fe — Mn

-						Снимки	со шли	фов				
	0	наклеп	ом	0	тожженн	вакаленные от 400°			закаленные от 600°			
	a	8	Υ	a	6	Y	a	8	Υ	a	6	7
-	11161111111		11111111	0.0000	—————————————————————————————————————	- Сл. О. Сл. Ср. С. С. О. С. О. С. О. С.	с. Сл.	0. О. Си.		C. C. C	Cл. Сл.	

метров α- и γ-фаз представлены графически. Исследовались только отожженные сплавы.

Как видно из приведенных данных, линии α и γ можно легко отобрать ε-фаза здесь выявляется только в виде одной-двух слабых линий, что указывает на незначительное количество образующейся ε-фазы. В сплаве с 8.38% марганца

она существует вместе с α, в сплавах с 14.54% и 17.86% марганца — вместе с с она существует вместе с а, в сплавах с още большим содержанием марганца линии а-железа и у. В остальных сплавах с още большим содержанием марганца, и с определенностью железа и у. В остальных сплавах с еще обльним и с определенностью констатировать наличие є-фазы не удалось.

тировать наличие ε-фазы не удалось.

Таким образом границы распространения α- и ε-фаз в присутствии 0.5% углерода смещаются в сторону меньших концентраций марганца по сравнению углерода смещаются в сторону меньших сплавов эта граница находится между

с двойными сплавами. Для 18 и 20°/₀ марганца. Параметров α- и γ-фаз (рис. 2) показывают аналогичный кривые изменения параметров α- и γ-фаз (рис. 2) показывают аналогичный кривые изменения параметров α- и γ-фаз (рис. 2) показывают аналогичный кривые изменения параметров α- и γ-фаз (рис. 2) показывают аналогичный находится около 4°/₀ марганца. Параметры ε-фазы не вычислялись в виду ненадежности вычислений по одной или




Рис. 2. Изменение параметров фаз Fe-Мп-С с составом. I-C=0%, $II-C\sim0.5\%$, $III-C\sim1.5\%$.

двум далеко отстоящим друг от друга линиям.




Рис. 8. Распределение структур отожженных сплавов.

Разрез II (углерода ~ 1.5%, марганца до 50%)

В табл. 3 сведены результаты вычисления параметров решеток и- и у-фаз которые на рис. 2 представлены графически. Изучались только отожжение сплавы. Рентгенограммы указывают на значительное количество карбидов железа н марганца в сплавах этого разреза. Наиболее интенсивные линии є-фазы на рентгенограммах не удалось с достоверностью установить в связи с совпадением, их с линиями карбидов. Параметры решеток а- и у-фаз здесь также показывают рост с увеличением марганца. Граница α-фазы находится здесь уже приблизительно при 3% марганца, так как на рентгенограмме сплавов с 3.8% марганца появляются наболее интенсивные линии у- на ряду с с-фазой.

Сопоставляя изменения параметров решеток а, у для двойных сплавов с разрезами тройных (рис. 2), видно, что углерод входит в состав твердых растворов и дополнительно увеличивает параметры α- и γ-фаз, как это указы-

валось и другими исследователями.

Наибольшие значения параметров α- и γ-фаз имеют сплавы разреза с содержанием углерода приблизительно 0.5%. Параметры для сплавов разреза с 1.5% углерода занимают промежуточные положения. Этот факт мы объясняем влиянием дополнительной холодной и термической обработки двойных и тройных сплавов разреза с 1.5% углерода. Веледствие этого распад аустенита произошел полнее в сплавах с 1.5% углерода, чем в сплавах 0.5% углерода, не подвергавшихся дополнительной обработке. Поэтому и увеличение параметров в сплавах с 1.5% углерода получились меньше, чем в сплавах с $0.5^{\circ}/_{\circ}$ углерода.

ТАБЛИЦА З Изменение параметров сплавов Fe-Mn-C с составом углерода

NN		Соотв. в вес.	Параме	этры в Å		
сплавов	Fe	Mn	Mn C		Y	
		Разрез I (уг	перода ~ 0.50/0)			
11 12 18 14 15 16 17 18 19 20	95.85 91.10 85.00 81.52 79.10 75.02 72.79 70.98 61.89 54.79	8.75 8.38 14.54 17.86 20.25 24.30 26.56 28.42 87.56 44.56	0.41 0.52 0.46 0.62 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65	2.861 2.871 2.871 2.854	8.495 8.595 8.605 8.609 8.615 8.623	
		Разрез 2 (угл	ерода — 1.50/0)			
38 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	94.95 89,70 89.55 70.50 75.50 69.12 66.70 59.95 55.87 54.85 47.40	8.80 8.85 9.10 18.45 28.10 29.45 32.90 88.65 42.78 43.80 51.25	1.25 1.45 1.35 1.50 1.40 1.43 1.40 1.40 1.40 1.35 1.35	2.859 2.862 2.862 2.862 ————————————————————————————————————	3.570 3.576 3.595 3.603 3.600 3.618 3.608 3.612 3.614 3.611	

На рис. З изображено приблизительное распределение структур отожженных сплавов на концентрационном треугольнике тройной системы железо — марганец — углерод. Видно, что область существования ε-фазы в смеси с другими фазами имеется и в тройной системе, суживаясь по мере увеличения углерода. Совместное существование ε-фазы с α- и γ-фазами в двойных сплавах железа с марганцем, и с α, γ и карбидами в тройных сплавах указывает на неравновесное состояние. Достижение равновесного состояния в этой системе является, повидимому, весьма затруднительным.

Выводы

В результате проведенных рентгенографических исследований отмечена значительная разница в поведении сплавов железа с марганцем в зависимости от предварительной химической обработки. Условия равновесия изменяются под влиянием механического воздействия и различной степени деформации.

Небольшие степени деформации (приготовление шлифа) и последующий отжиг с медленным охлаждением дали картину распределения фаз в двойной и тройной системе, как это представлено на рис. 3. Область существования фаз с тупет нарбиды находится в неравновесном состоянии, так как, согласно правилу фаз, здесь может существовать одновременно не больше трех фаз.

При той же степени деформации без отжига (шлифы с наклепом) в двойных сплавах железа с 19.47 и 24.4% марганца образуется однородная

є-фаза при исчезновении γ. Отжиг и закалка этих сплавов от 600° сопровождаются

Большие степени деформации (приготовление порошка) с последующие Большие степени деформации приводят к полному исчезновению ка Большие степени деформации приводят к полному исчезновению с-фазы отжигом сплавов железа с марганцем приводят к полному исчезновению с-фазы отжигом сплавов железа с марганцем применя и в закаленных от 400, 600 и 1000° собразование которой не наблюдается также и в закалке от 600 и 1000° увеличи образование которой не наолюдается также от 600 и 1000° уведичивается порошках этих сплавов. В этом случае при закаленного от 1000° уведичивается порошках этих сплавов. При растирании закаленного от 1000° порошка в порошках этих силавов. В этом случае при закаленного от 1000° порошка часть

ы превращается в є. Как показало исследование С. В. Сергеева, 15 аналогичное явление може Как показало исследования сталях. Область существования є-фазы уменьих Как показало исследование с. Б. И существования с-фазы уменьшается, наблюдать и в марганцевых сталях. Область существования с-фазы уменьшается, наблюдать и в марганцевых сталих.
и образование ее затрудняется с увеличением концентрации углерода. Пара. и образование ее затрудняется с увеличением содержания марганца в тверметры решеток α-, γ- и ε-фаз растут с увеличением содержания марганца в твермем растворе. Наличие в сплавах примесей кремния до 1% уменьшает скорость дом растворе. Составом по сравнению с чистыми сплавами.

в тройных сплавах железо — марганец — углерод параметры решетов з В тройных сплавах железо породнительно увеличивает параметры решеток до утав рода в твердом растворе дополнительно увеличивает параметры решеток. в твердом растворе дополнительную решетку с параметрами для двойного сплава

состава 19.47% марганца: a=2.527 Å, c=4.075 Å, c/a=1.612. Эта фаза образуется из у при охлаждении и снова переходит в нее при нагреве, являясь, вуется из у при охлаждении и спора области концентраций и температуры повидимому, устойчивой в определенной области концентраций и температуры

Количество образующейся є-фазы сильно зависит от степени деформации и термической обработки сплавов. Детальное выяснение этой зависимости преди термической обработки спись как максимум твердости в двойных и тред-

ных сплавах приходится на область существования є-фазы.

Авторы выражают благодарность доктору химии Н. В. Агееву за весьма ценные указания при выполнении настоящей работы и профессору В. А. Не милову за предоставление сплавов для рентгенографического исследования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Schmidt. Archiv für das Eisenhüttenwesen, 3, 293 (1929),-2. Öhman. Z. Phys. Ch., 8, 81 (1930). - 3. Osawa. The Science Reports Tohoku University, 19, 247 (1930). 4. M. Gayler. J. Iron and Steel Inst., 128, 293 (1933). - 5. Gensamer, Eckel and Walters. Trans. Am. Soc. for Metals. 19,599 (1932). - 6. Walters and Wells. Trans. Am. Soc. for Metals, 23, 727 (1935). - 7. Walters and Wells. Trans. Am. Soc. for Metals. 24, 359 (1936).-8. E. C. Bain, Davenport a. Waring. Trans. Am. Inst. Min. Met. Eng. Inst. Iron a. Stel Div. 100, 228 (1932). - 9. Hadfield. J. Iron and Stell Inst., 115, 297 (1927). - 10. C. B. Cepreer. Рентгенография в применении к исследованию материалов. ОНТИ, 234 (1936). — 11. Ф. Горьянов и С. Т. Конобеевский. Рентгенография в применении к исследованию материалов. ОНТИ, 227 (1936). — 12. Ischiwara. Science Reports Tohoku University, 19, 499 (1930). - 13. A. Bradlay und A. Yay. Proc. Phys. Soc., 44, 563 (1932). - 14. J. C. Hanar нив. Журн. техн. физики, 5, 8 1853 (1935). — 15. С. В. Сергеев. Рентгенография в применении к исследованию материалов. ОНТИ, 384 (1936).

Поступило в Редакцию 9 января 1939 г.

L'ÉTUDE RADIOGRAPHIQUE DES ALLIAGES DE FER AVEC LE MANGANÈSE ET LE CARBONE JUSQU'À 50% DE MANGANÈSE ET 1.5% DE CARBONE

V. G. Kuznecov et N. N. Evsejeva

On a étudié d'après la méthode de Debay les alliages binaires de fer avec le manganèse jusqu'à 50% (par poids) de manganèse, ainsi que deux sections d'alliages ternaires à teneur constante en carbone de 0.5% et de 1.5% (par poids) environ, jusqu'à 50% de manganèse. Les alliages binaires furent étudiés en états recuit, deformé et trempé. On a établi limite de la solubilité du manganèse dans l'a-ter pour les alliages recuit et trempés à partir de 600°. L'effet positif du traitement à froid de la surface de l'all age sur l'e-phase hexagonale fut confirmé.